

**Relatório de Fiscalização 211/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
186.917.029.054.861.301

Sanesalto Saneamento S.a.

· 11942410769

CC

18/12/2023 10:18

Município

Salto

· 11 4602-8500

CNPJ 46.634.507/0001-06

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
SALTO**

PRESTADOR: CONASA - SANESALTO

Verificação de Não Conformidades dos Sistemas de Esgoto

Americana, dezembro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salto

Prefeito: Laerte Sonsin

Endereço: Av. Tranquillo Giannini, 861

Telefone: (11) 4602-8500

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3520, de 20/02/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: CONASA-SANESALTO SANEAMENTO S.A

Responsável legal: André Cortes Velloso

Endereço: Rua 9 de Julho, 849 – Centro - Salto - SP

Telefone: (11) 4029-3700,

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Edilinson Martins de Albuquerque- Analista de Regulação e Fiscalização - Engº. civil

2.2 PRESTADOR

Fabio Luiz Vecchiato - Coordenador de Operações da Conasa

Alessandro Dario - Coordenador de assuntos regulatórios do SAAE

Kelly Carolina Soares - Coordenadora do Dpto. Técnico do SAAE

3. FISCALIZAÇÃO

Em 28/11/2023 foram realizadas inspeções de campo nos sistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazo
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO



Novo Item Fiscalizado 9.963 - SANTA ISABEL (Salto)




ETE SANTA ISABEL

SANTA ISABEL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)Sistema: [SANTA ISABEL](#)

Fiscalizado	ETE SANTA ISABEL #91646516
Data de início da fiscalização	28/11/2023
Data de término da fiscalização	28/11/2023
Observações Gerais	Considerando falha no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO. Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização na ETE)**[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização****Não Conforme****Fotos de [ETE-8.0]****Foto 1** - Vista da fachada da ETE**Foto 2** - Tratamento preliminar**Foto 3** - Gradeamento grosso**Foto 4** - Canal de entrada**Foto 5** - Canaleta de entrada**Foto 6** - Caixa de areia em funcionamento

**Foto 7 - Medição de vazão****Foto 8 - Medidor de vazão****Foto 9 - Tanque pulmão****Foto 10****Foto 11 - Sistema de queima de gás****Foto 12 - Reatores UASB****Foto 13 - Reatores UASB****Foto 14 - Cobertura dos Reatores UASB****Foto 15 - Reatores UASB****Foto 16 - Reatores UASB**




**Foto 17** - Medição de vazão**Foto 18** - Tanques de aeração**Foto 19** - Tanques de aeração**Foto 20** - Decantador**Foto 21** - Casa dos sopradores**Foto 22** - Sopradores**Foto 23** - Painéis elétricos**Foto 24** - Decantadores**Foto 25** - Saída de efluente**Foto 26** - Efluente tratado



Foto 27 - Tanque de aerção



Foto 28 - Descarte de lodo



Foto 29 - Centrifuga



Foto 30 - Laboratório




Foto 31 - Laboratório



Foto 32 - EPIs




Foto 33 - Relatório de operação




Foto 34 - Reagentes químicos




Foto 35 - Filtro submerso

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE-8.13] Observações

Desatendimento em maio/2023, conforme item 5.4.2 do Relatório Trimestral da ETE Santa Isabel anexo ao relatório de fiscalização

[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas**Não Conforme****Fotos de [ETE-8.14]****Foto 1** - Guarda-corpo oxidado**Foto 2** - Guarda-corpo oxidado**[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes****Não Conforme****Fotos de [ETE-8.16]****Foto 1** - Sinais de infiltração**Foto 2** - Vazamento aparente nas bombas**[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida****Não Conforme****[ETE-8.25] Observações**

A LO enviada teve vencimento anterior à data de expedição do Relatório de Fiscalização e da Notificação

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Não Conforme****Fotos de [ETE-8.29]**




Foto 1 - Caixa de areia sem manutenção e limpeza

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 1 vez - última modificação: 18/12/2023 10:20:29)

É base de:

[Auto de Notificação 191/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 427/2023 - Aprovação Relatório fiscalização Sanesalto](#)

[Ofício 1.094/2023 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 295/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Ofício 435/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[CADRI 36008976 v 04 05 28.pdf](#) (31,80 KB)

4 downloads

[LAO CETESB N 36011840 ETE Lodo Ativado 2021 .pdf](#) (36,86 KB)

3 downloads

[LO ETE valida ate 19 12 2023.pdf](#) (2,96 MB)

5 downloads

[Portaria DAEE Outorga de Lancamento.pdf](#) (632,28 KB)

4 downloads

[RELATORIO CETESB 2 TRIMESTRE 2023_rev_Final.pdf](#) (9,53 MB)

7 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

- 18/12/2023 10:30:56 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.963..](#)
- 21/12/2023 11:22:52 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.963..](#)
- 21/12/2023 11:24:50 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.963..](#)
- 21/12/2023 17:09:37 Edilincon Martins de Albuquerque D2 emitiu o [Auto de Notificação 191/2023](#) a partir deste documento.

Tramitação 1-**211/2023**

21/12/2023 17:10

(Encaminhado)

Edilincon A. D2DTO - Diretoria ...A/C Philippe A.
CCPhilippe Ibrahim Ahmed - DTO

Segue para providencias

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas21/12/2023 17:10:13 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)