

**Relatório de Fiscalização 078/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
101.917.144.222.857.671

SAAE - SOROCABA

· 15322-2100

CC

29/04/2024 17:24

Município

Sorocaba

· 15 3238-2500

CNPJ 46.634.044/0001-74

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DE SOROCABA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA

Verificação de Não-Conformidades do Sistema de Esgoto Sanitário

Americana, 29 de abril de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Prefeito: Rodrigo Maganhato Manga

Endereço: Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3041 – Alto da boa Vista

Telefone: (15) 3238-2500

Código ARES: 60

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: ALFEU MALAVAZZI NETO

Endereço: Av. Pereira da Silva, 1285 – Jardim Isafer

Telefone: (15) 3224-5800

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

2.2 PRESTADOR

Ana Victória Romagnoli Fernandes Nishi - Gerente de Assuntos Regulatórios

Aline Andrade - Chefe do Departamento de Tratamento de Esgoto

Kathine Martins Oliveira - Diretoria operacional de infraestrutura e logística

3. FISCALIZAÇÃO

Seguindo a Resolução ARES-PCJ nº 48/2014, foram apontadas algumas Não-conformidades, conforme detalhado a seguir.

Os formulários detalhados da fiscalização realizada no dia 18/04/2024 encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

A tabela a seguir exibe as não-conformidade constatadas durante a fiscalização:

SISTEMA	CÓDIGO	ITEM NÃO-CONFORMIDADE	PRAZO
ETE S2	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	08/07/2024*
ETE S2	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	CAC 01/2022
ETE PITICO	ETE-8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	CAC 01/2022
ETE PITICO	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	CAC 01/2022
ETE ITANGUÁ	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	08/07/2024*
ETE ITANGUÁ	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	CAC 01/2022
ETE APARECI DINHA	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	07/08/2024*
ETE APARECI DINHA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

*Apontamentos realizados no Relatório de Fiscalização 092/2023 com prazo prorrogado conforme Ofício nº 483/2024.

ANEXOS

Novo Item Fiscalizado 10.288 - ETE Aparecidinha (Sorocaba)

ETE Aparecidinha

ETE APARECIDINHA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE APARECIDINHA](#)

Fiscalizado	ETE Aparecidinha#103145895
Data de início da fiscalização	18/04/2024
Data de término da fiscalização	18/04/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista geral da ETE



Foto 2 - Biofiltros



Foto 3 - Reatores UASB





Foto 4 - Decantador



Foto 5 - Canal de saída da ETE



Foto 6 - Macromedidor de saída

**Foto 7 - Desarenador****Foto 8 - Vista decantador****Foto 9 - Tanque de contato****Foto 10 - Gradeamento****Foto 11 - Canal de entrada****Foto 12 - Macromedidor de entrada**

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE-8.25] Observações

Apontado no Relatório
92/2023

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.29]

**Foto 1 - Gradeamento sem limpeza****Foto 2 - Rosca inoperante**

Novo Item Fiscalizado 10.289 - ETE ITANGUÁ (Sorocaba)

ETE ITANGUÁ

ETE ITANGUÁ

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE ITANGUÁ](#)

Fiscalizado	ETE Itanguá #103148100
Data de início da fiscalização	18/04/2024
Data de término da fiscalização	18/04/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Tratamento preliminar



Foto 2 - Vista do canal de entrada



Foto 3 - Gradeamento



Foto 4 - Entrada de esgoto bruto



Foto 5 - Desidratação de lodo



Foto 6 - Canal de entrada



Foto 7 - Desarenador



Foto 8 - Macromedidor de entrada



Foto 9 - Vista dos tanques de aeração



Foto 10 - Tanques inoperantes



Foto 11 - Decantadores



Foto 12 - Tanque de aeração em operação



Foto 13 - Desidratação do lodo




Foto 14 - Canal de saída de esgoto tratado



Foto 15 - Lançamento final de esgoto tratado

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Tratamento preliminar comprometido



Foto 2 - Guarda-corpo e pisos totalmente oxidados



Foto 3 - Tanques inoperantes e sem limpeza

Novo Item Fiscalizado 10.290 - ETE PITICO (Sorocaba)

ETE PITICO

ETE PITICO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE PITICO](#)

Fiscalizado	ETE PITICO #103151535
Data de início da fiscalização	18/04/2024
Data de término da fiscalização	18/04/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Gradeamento preliminar



Foto 2 - Caçamba de resíduos do gradeamento



Foto 3 - Elevatório de Esgoto Bruto



Foto 4 - Entrada de esgoto bruto




Foto 5 - Desarenadores



Foto 6 - Tanque de aeração



Foto 7 - Tanque de aeração II




Foto 8 - Vista geral da ETE





Foto 9 - Decantadores



Foto 10 - Adensadores de lodo

**Foto 11** - Macromedidor de saída**Foto 12** - Canal de saída do efluente tratado**Foto 13** - Centrifugação de lodo**[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas****Não Conforme****Fotos de [ETE-8.14]****Foto 1** - Guarda-corpos com oxidação avançada**Foto 2** - Guarda-corpos com oxidação avançada**[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Não Conforme****Fotos de [ETE-8.29]****Foto 1** - Passarela com oxidação avançada, oferecendo riscos**Foto 2** - Passarela com oxidação avançada, oferecendo riscos

Novo Item Fiscalizado 10.291 - ETE S2 (Sorocaba)

ETE S2

ETE S2

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE S2](#)

Fiscalizado	ETE S2 #103152533
Data de início da fiscalização	18/04/2024
Data de término da fiscalização	18/04/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória



Foto 2 - Elevatória de esgoto bruto



Foto 3 - Entrada es esgoto bruto



Foto 4 - Gradeamento



Foto 5 - Desarenador



Foto 6 - Tanques de aeração




Foto 7 - Vista dos tanques de aerção



Foto 8 - Decantadores



Foto 9 - Lançamento de esgoto tratado



Foto 10 - Macromedidor de saída



Foto 11 - Canal de saída de esgoto tratado

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Não Conforme
[ETE-8.26] Observações	Apontado no Relatório 92/2023
[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 5 vezes - última modificação: 02/05/2024 15:21:03)

É base de:

[Auto de Notificação 075/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 147/2024 - Aprovação Relatório SAAE Sorocaba](#)

[Ofício 541/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 134/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

02/05/2024 09:48:27 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.288..](#)

02/05/2024 09:54:18 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.291..](#)

02/05/2024 09:54:40 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.290..](#)

02/05/2024 09:58:04 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.289..](#)

02/05/2024 15:30:56 Edilincon Martins de Albuquerque D2 emitiu o [Auto de Notificação 075/2024](#) a partir deste documento.

Tramitação 1-

078/2024

02/05/2024 15:33

(Encaminhado)

Edilincon A. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO Segue para providências

—

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

02/05/2024 15:33:15 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐

06/05/2024 09:53:11 João Mateus Boll Gallas DTO arquivou.