

**Relatório de Fiscalização 119/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
267.517.194.337.153.896

Arespcj

CC

26/06/2024 17:28

Município

Iracemápolis

· 19 3456-9254

CNPJ 45.786.159/0001-11

D1 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
Iracemápolis**

PRESTADOR: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Verificação de Não ConformidadesAmericana, **Junho de 2024****1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Prefeito: Nelita Michel Franceschini

Endereço: **Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis**Telefone: **(19) 3456 9205**E-mail: prefeito@iracemapolis.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº nº 2318, de 20/04/2017.

1.2 PRESTADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Iracemápolis - SAE

Responsável legal: **Álvaro Lerco Coelho**Endereço: **Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis**

Telefone: (19) 3456 9240

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ****Aline Aparecida Antunes Cornetti** – Analista de Regulação e Fiscalização**Diego Ruiz Soares** – Analista de Regulação e Fiscalização**2.2 PRESTADOR**Rodrigo Portella Dias Valdanha - **Coordenador de meio ambiente**

3. FISCALIZAÇÃO

Em 12/06/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
ETE - IRACEMÁPOLIS	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE - IRACEMÁPOLIS	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
ETE - IRACEMÁPOLIS	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETE - IRACEMÁPOLIS	ETE-8.5	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
ETE - IRACEMÁPOLIS	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE - IRACEMÁPOLIS	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE - IRACEMÁPOLIS	ETE-8.15	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
ETE - IRACEMÁPOLIS	ETE-8.27	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETE - IRACEMÁPOLIS	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB 6 - GERAL	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEEB 6 - GERAL	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB 6 - GERAL	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB 4 - JD. ORQUÍDEAS	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB 4 - JD. ORQUÍDEAS	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

EEEB 2 - CIDADE NOVA	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB 2 - CIDADE NOVA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB 1 - DISTRITO INDUSTRIAL	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB 1 - DISTRITO INDUSTRIAL	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 10.609 - ETE - IRACEMÁPOLIS (Iracemápolis)

ETE - IRACEMÁPOLIS

ETE - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: 9FVG+9J - Palmeiras, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6065471, long=-47.5234078, accuracy=13.653

Fiscalizado	ete #107289883
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista da ETE de Iracemápolis



Foto 2 - Vista da ETE de Iracemápolis



Foto 3 - Vista da ETE de Iracemápolis



Foto 4 - Vista da ETE de Iracemápolis



Foto 5 - Vista da ETE de Iracemápolis



Foto 6 - Saída do efluente tratado com espuma da ETE de Iracemápolis



Foto 7 - Saída do efluente tratado da ETE de Iracemápolis



Foto 8 - Saída do efluente tratado da ETE de Iracemápolis



Foto 9 - Saída do efluente tratado com espuma da ETE de Iracemápolis



Foto 10 - Vista de drone da ETE de Iracemápolis



Foto 11 - Vista de drone da ETE de Iracemápolis



Foto 12 - Vista de drone da ETE de Iracemápolis



Foto 13 - Vista de drone da ETE de Iracemápolis

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.1]



Foto 1 - Cerca danificada na ETE Iracemápolis

[ETE-8.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A
[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Não Conforme
[ETE-8.3] Observações	Em fase de licitação para descarte do lodo
[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência	Não Conforme
[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	N/A
[ETE-8.6] Observações	Operador não permanece no local
[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[ETE-8.11] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE-8.12] Observações	Não há laboratório no local
[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	N/A
[ETE-8.13] Observações	Indicado no TAC
[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	N/A
[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Não Conforme
[ETE-8.15] Observações	Colocar proteção nas caixas de entrada e saída de esgoto (são 3 no total)

Fotos de [ETE-8.15]



Foto 1 - Caixa de entrada de esgoto sem proteção na ETE Iracemápolis



Foto 2 - Caixa de entrada de esgoto sem proteção na ETE Iracemápolis



Foto 3 - Caixa de saída de esgoto sem proteção na ETE Iracemápolis

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	N/A
[ETE-8.20] Observações	Indicado no TAC
[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos	N/A
[ETE-8.23] Observações	não há aplicação de produtos químicos
[ETE-8.24] - Produtos químicos vencidos	N/A

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme
[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Conforme
[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Não Conforme
[ETE-8.27] Observações	Em fase de licitação para descarte do lodo
[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	N/A
[ETE-8.28] Observações	Indicado no TAC
[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[ETE-8.29] Observações	Capinar a grama, retirar resíduos e descartar adequadamente. Destinar adequadamente bags de lodo

Fotos de [ETE-8.29]




Foto 1 - Bags de lodo depositados em processo de secagem na ETE de Iracemápolis

Novo Item Fiscalizado 10.610 - EEEB GERAL (Iracemápolis)

EEEB GERAL

EEEB 6 - GERAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEEB 6 - GERAL](#)



Endereço: 9FWG+R9 - Palmeiras, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6029587, long=-47.5240378, accuracy=13.653

Fiscalizado	torione #107295107
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Identificação na EEEB Geral de Iracemápolis



Foto 2 - Identificação na EEEB Geral de Iracemápolis



Foto 3 - Vista da EEEB Geral de Iracemápolis



Foto 4 - Elevatória da EEEB Geral de Iracemápolis



Foto 5 - Elevatória da EEEB Geral de Iracemápolis



Foto 6 - Bombas da elevatória EEEB Geral de Iracemápolis



Foto 7 - Bombas da elevatória EEEB Geral de Iracemápolis



Foto 8 - Bombas da elevatória EEEB Geral de Iracemápolis



Foto 9 - Bombas da elevatória EEEB Geral de Iracemápolis



Foto 10 - Gradeamento da EEEB Geral de Iracemápolis

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.9]



Foto 1 - Vazamento nas bombas da elevatória
EEEB Geral de Iracemápolis



Foto 2 - Vazamento nas bombas da elevatória
EEEB Geral de Iracemápolis

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Grade do piso com buracos na EEEB
Geral de Iracemápolis



Foto 2 - Falta de limpeza, grama alta e materiais
depositados na EEEB Geral de Iracemápolis

Novo Item Fiscalizado 10.612 - EEEB 4 (Iracemápolis)

EEEB 4

EEEB 4 - JD. ORQUÍDEAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 4 - JD. ORQUÍDEAS](#)



Endereço: R. Carlos Zanelato, 590 - Jardim Res. das Orquideas, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 590. . CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5944045, long=-47.50825, accuracy=13.653

Fiscalizado	orquídeas #107295601
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Elevatória da EEEB Jardim Orquídeas em Iracemápolis

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
---	----------

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Bombas da Elevatória da EEEB Jardim Orquídeas em Iracemápolis



Foto 2 - Gerador da Elevatória da EEEB Jardim Orquídeas em Iracemápolis

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	N/A
[EEE-7.5] Observações	Gradeamento não era visível
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Identificação da Elevatória da EEBB
Jardim Orquídeas em Iracemápolis

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada Não Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade
expirada da Elevatória da EEBB Jardim Orquídeas
em Iracemápolis

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação N/A

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[EEE-7.12] Observações Carpinar a grama e providenciar o fechamento das aberturas no piso

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Tampa fora do local adequada na
Elevatória da EEBB Jardim Orquídeas em
Iracemápolis



Foto 2 - Abertura no piso na Elevatória da EEBB
Jardim Orquídeas em Iracemápolis



Foto 3 - Abertura no piso na Elevatória da EEEB Jardim Orquídeas em Iracemápolis



Foto 4 - Abertura no piso na Elevatória da EEEB Jardim Orquídeas em Iracemápolis

Novo Item Fiscalizado 10.622 - EEEB Cidade Nova (Iracemápolis)

EEEB Cidade Nova

EEEB 2 - CIDADE NOVA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 2 - CIDADE NOVA](#)



Endereço: R. Antônio Bueno de Godoy, 283 - IV Distrito industrial, Iracemápolis - SP, 13498-200, Brasil. nº 283. . CEP: 13498-200 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5840492, long=-47.5058653, accuracy=13.653

Fiscalizado	cidade nova #107295914
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Identificação na EEEB Cidade Nova em Iracemápolis



Foto 2 - EEEB Cidade Nova em Iracemápolis



Foto 3 - EEEB Cidade Nova em Iracemápolis



Foto 4 - EEEB Cidade Nova em Iracemápolis



Foto 5 - Bombas na EEEB Cidade Nova em Iracemápolis



Foto 6 - Extintor de incêndio na EEEB Cidade Nova em Iracemápolis



Foto 7 - EEEB Cidade Nova em Iracemápolis

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	N/A
[EEE-7.5] Observações	Gradeamento não é visível
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade expirada na EEEB Cidade Nova em Iracemápolis

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	N/A
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	Descartar adequadamente material

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Material depositado na EEEB Cidade Nova em Iracemápolis



Foto 2 - Material depositado na EEEB Cidade Nova em Iracemápolis

Novo Item Fiscalizado 10.623 - EEEB do Distrito Industrial (Iracemápolis)

EEEB do Distrito Industrial

EEEB 1 - DISTRITO INDUSTRIAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 1 - DISTRITO INDUSTRIAL](#)



Endereço: R. Romanó Zovico, 1 - Iracemapolis, Iracemápolis - SP, 13498-252, Brasil. nº 1. .
CEP: 13498-252 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5784148, long=-47.4999315, accuracy=13.653

Fiscalizado	industrial #107309915
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Identificação na EEEB do Distrito Industrial em Iracemápolis



Foto 2 - EEEB do Distrito Industrial em Iracemápolis



Foto 3 - EEEB do Distrito Industrial em Iracemápolis



Foto 4 - EEEB do Distrito Industrial em Iracemápolis



Foto 5 - EEEB do Distrito Industrial em Iracemápolis



Foto 6 - EEEB do Distrito Industrial em Iracemápolis



Foto 7 - EEEB do Distrito Industrial em Iracemápolis



Foto 8 - Bombas na EEEB do Distrito Industrial em Iracemápolis

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade expirada na EEEB do Distrito Industrial em Iracemápolis

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

[EEE-7.12] ObservaçõesRetirar Materiais
depositados**Fotos de [EEE-7.12]**

Foto 1 - Materiais depositados na EEEB do
Distrito Industrial em Iracemápolis

Aline Aparecida Antunes Cornetti*Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental**E-mail: aline@arespcj.com.br**Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)*www.arespcj.com.br*(editado 2 vezes - última modificação: 27/06/2024 11:46:19)*

É base de:

[Auto de Notificação 105/2024 - FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 224/2024 - Relatório Fiscalização não programada Iracemápolis](#)[Ofício 794/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)[Proc. Administrativo 181/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

27/06/2024 15:38:10	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.609..
27/06/2024 16:29:33	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.609..
27/06/2024 16:30:25	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.609..
27/06/2024 16:32:47	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o Auto de Notificação 105/2024 a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
119/2024

27/06/2024 16:34
(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Para providências, por favor

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Obrigada

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

27/06/2024 16:34:09

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 11/09/2025 10:26:06 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc

<https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=A1EBE02398A783EDDBBDB9A8&itd=3&origem=listagem&highlight=119%2F2024>

19/19