



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
488.817.569.863.138.367

Arespcj

CC

04/09/2025 08:45

Município

Santa Bárbara d'Oeste

· 19 3455-8001

CNPJ 46.422.408/0001-52

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

PRESTADOR: DAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, **Setembro** de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de **Santa Bárbara DOeste**

Prefeito: **Rafael Piovezan**

Endereço: **Avenida Monte castelo, 1000 - Jardim Primavera**

Telefone: **(19) 3455-8000**

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº nº 3.383, de 20/04/2012

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Responsável legal: **Laerson Andia Júnior**

Endereço: **Rua José Bonifácio, 400 - Centro**

Telefone: **(19) 3459-5900**

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

Mariane Parra Grazina Coutinho – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Claudoaldo Viana dos Santos - Chefe de Departamento de operação de água

Tiago Henrique Martins - Chefe Departamento operação de esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 01/09/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água e esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
EE TOLEDOS II - SANTA BÁRBARA D´ OESTE	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO VILA BRASIL	RES6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO VILA BRASIL	RES6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO SEMI ENTERADO DA VILA BRASIL	RES6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO SEMI ENTERADO DA VILA BRASIL	RES6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
ETE TOLEDOS II - SANTA BÁRBARA D´OESTE	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 12.875 - ETE Toledos II (Santa Bárbara d´Oeste)

ETE Toledos II

ETE TOLEDOS II - SANTA BÁRBARA D´OESTE

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE TOLEDOS II - SANTA BÁRBARA D´OESTE](#)

Fiscalizado

ETE Toledos II #159659875

Data de início da fiscalização

01/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - AVCB da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Laboratório da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 3 - Laboratório da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste




Foto 4 - Monitoramento de parâmetros da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 5 - Monitoramento de parâmetros da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 6 - Monitoramento de parâmetros da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 7 - Extintor de incêndio da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 8 - Extintor de incêndio da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 9 - Gradeamento da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste




Foto 10 - Calha Parshall da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 11 - Medidor de vazão da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 12 - ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 13 - Retirado de resíduos grosseiros da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 14 - Desarenador da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 15 - Desarenador da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 16 - Painél elétrico da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 17 - Sopradores da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 18 - Aeração da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 19 - Aeração da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 21 - Decantadores da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 23 - Retirada de lodo da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 25 - Centrifugas de lodo da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 27 - Chuveiro de emergência da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 20 - Decantadores da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 22 - Saída do efluente da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 24 - Retirada de lodo da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 26 - Centrifugas de lodo da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 28 - Produto químico utilizado na ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE-8.25] Observações

Em processo de renovação (Processo CETESB nº 24345/2025-69)

Novo Item Fiscalizado 12.876 - EE Toledos II (Santa Bárbara d'Oeste)

EE Toledos II

EE TOLEDOS II - SANTA BÁRBARA D'OESTE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EE TOLEDOS II - SANTA BÁRBARA D'OESTE](#)

Fiscalizado	#159665708
Data de início da fiscalização	01/09/2025
Data de término da fiscalização	01/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Entrada da Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Placa de identificação da Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 3 - Extintor de incêndio da Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara



Foto 4 - Talha da Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 5 - Tubulações da Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 6 - Bombas da Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 7 - Bombas da Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 8 - Gradeamento da Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste




Foto 9 - Talha da Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 10 - Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Tampar buracos no chão

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Risco de queda na Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Risco de queda Elevatória de esgoto da ETE Toledos II em Santa Bárbara DOeste

Novo Item Fiscalizado 12.877 - Reservatório Elevado Vila Brasil (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Elevado Vila Brasil

RESERVATÓRIO ELEVADO VILA BRASIL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO VILA BRASIL](#)

Fiscalizado #159675975

Data de início da fiscalização 01/09/2025

Data de término da fiscalização 01/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Entrada do Reservatório Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Identificação do Reservatório Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 3 - Reservatório Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 4 - Extintor de incêndio do Reservatório Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 5 - Interior da base do Reservatório Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 6 - Interior da base do Reservatório Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 7 - Tubulações do Reservatório Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 8 - Tubulação do Reservatório Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 9 - Medidores de vazão do Reservatório Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste




Foto 10 - Vazamento na estrutura do Reservatório Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório Elevado
Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3




Foto 1 - Vazamento na estrutura do Reservatório
Elevado Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste

Novo Item Fiscalizado 12.878 - Elevatória Vila Brasil (Santa Bárbara d'Oeste)

Elevatória Vila Brasil

EA VILA BRASIL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA VILA BRASIL](#)

Fiscalizado	vila Brasil #159677368
--------------------	------------------------

Data de início da fiscalização	01/09/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	01/09/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bomba da elevatória de água do Reservatório Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Painél elétrico da elevatória de água do Reservatório Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste




Foto 3 - Talha da elevatória de água do Reservatório Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 4 - Extintor de incêndio do elevatória de água do Reservatório Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 5 - Bomba da elevatória de água do Reservatório Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste



Foto 6 - Bomba da elevatória de água do Reservatório Vila Brasil em Santa Bárbara DOeste


Novo Item Fiscalizado 12.879 - RESERVATÓRIO SEMI ENTERADO DA VILA BRASIL (Santa Bárbara d'Oeste)

RESERVATÓRIO SEMI ENTERADO DA VILA BRASIL

RESERVATÓRIO SEMI ENTERADO DA VILA BRASIL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMI ENTERADO DA VILA BRASIL](#)



Endereço: R. Pará, 201 - Vila Brasil, Santa Bárbara dOeste - SP, 13451-086, Brasil. nº 201. .
CEP: 13451-086 / Cidade: Santa Bárbara dOeste, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Semi Enterrado Vila Brasil
Data de início da fiscalização	01/09/2025
Data de término da fiscalização	01/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada na entrada do centro de reservação.



Foto 3 - Placa de identificação afixada na parede do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório semi enterrado.



Foto 5 - Vista geral do reservatório semi enterrado.



Foto 6 - Vista geral do reservatório semi enterrado.



Foto 7 - Tubulação de entrada da água no reservatório - abastecido pela água tratada na ETA 2.



Foto 8 - Tubulação de saída da água para a estação elevatória.



Foto 9 - Tampas de inspeção no topo do reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Providenciar a instalação de guarda-corpos na borda do reservatório, no ponto onde se encontram as tampas de inspeção, de acordo com o disposto no item 5.16 da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada de acesso ao topo do reservatório com gaiola de proteção, mas não há proteção na borda do reservatório nos pontos onde estão instaladas as tampas de inspeção.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Providenciar a instalação de tubo extravasor, de acordo com o disposto no item 5.10 da NBR 12217/1994.

Novo Item Fiscalizado 12.880 - Reservatório Apoiado Dona Margarida (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Apoiado Dona Margarida

RESERVATÓRIO DONA MARGARIDA APOIADO 1

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO DONA MARGARIDA APOIADO 1](#)

Fiscalizado apoiado dona margarida #159680474

Data de início da fiscalização 01/09/2025

Data de término da fiscalização 01/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Entrada do Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Identificação do Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste



Foto 3 - Vaso comunicante no Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste



Foto 4 - Guarda-corpo do Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste




Foto 5 - Tampa de inspeção no Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste



Foto 6 - Guarda-corpo do Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste



Foto 7 - Guarda-corpo do Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste



Foto 8 - Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste



Foto 9 - Tubulações de entrada, saída e extravasor do Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste




Foto 10 - Tubulações do Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste



Foto 11 - Reservatório Dona Margarida em Santa Bárbara DOeste


Novo Item Fiscalizado 12.881 - RESERVATÓRIO DONA MARGARIDA (Santa Bárbara d'Oeste)

RESERVATÓRIO DONA MARGARIDA

RESERVATÓRIO MARGARIDA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO MARGARIDA](#)



Endereço: R. Lúcio José Batagin, 590 - Jardim Firenze II, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13450-863, Brasil. nº 590. . **CEP:** 13450-863 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Elevado Dona Margarida
Data de início da fiscalização	01/09/2025
Data de término da fiscalização	01/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 4 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 5 - Detalhe do fio de aterramento do para raios.



Foto 6 - Detalhe das escadas e guarda corpos.




Foto 7 - Detalhe das escadas e guarda corpos.



Foto 8 - Tubo extravasor do reservatório elevado, com a saída conectada ao reservatório apoiado.




Foto 9 - Tubulação de saída da água para a rede de abastecimento.

EA DONA MARGARIDA

EA DONA MARGARIDA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA DONA MARGARIDA](#)



Endereço: R. Lúcio José Batagin, 590 - Jardim Firenze II, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13450-863, Brasil. nº 590. . **CEP:** 13450-863 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Fiscalizado	EEA Dona Margarida
Data de início da fiscalização	01/09/2025
Data de término da fiscalização	01/09/2025
Observações Gerais	A estação elevatória está instalada em uma pequena edificação na base do reservatório elevado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Vista geral da edificação que abriga a estação elevatória.



Foto 3 - Vista geral da estação elevatória.



Foto 4 - Há dois conjuntos moto bomba instalados no local.



Foto 5 - Painéis elétricos das bombas.



Foto 6 - Extintor de incêndio instalado no interior da edificação.



Foto 7 - Detalhe da etiqueta de controle de manutenções do extintor - dentro da validade.

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 4 vezes - última modificação: 04/09/2025 16:22:13)

É base de:

[Auto de Notificação 143/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 628/2025 - Relatório de fiscalização SBO

Ofício 1.304/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 379/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

[Ofício_2_295_2025.pdf](#) (887,64 KB)

2 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

04/09/2025 16:17:05

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.875..](#)

04/09/2025 17:21:43

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o [Auto de Notificação 143/2025](#) a partir deste documento.

04/09/2025 17:22:39

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 179/2025** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI** CPF 401.XXX.XXX-19 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 179/2025

04/09/2025 17:23
(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Por favor, para providências

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Obrigada

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

04/09/2025 17:23:43

E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)

Tramitação 2- 179/2025

11/09/2025 13:18
(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Por favor, para providências

Obrigada

Att

A/C Vanessa P.
CC

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

11/09/2025 13:18:48

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (5) ➡