



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
735.317.574.463.626.107

**Arespcj**

CC

09/09/2025 16:32

Município

Semae - Piracicaba

· 19 34039611

2 setores envolvidos

**D2** **DTO**

Ciclo de Fiscalização\*: 1

## Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

PRESTADOR: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, setembro de 2025

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

### 1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Prefeito: Helio Donizete Zanatta

Endereço: Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233

Telefone: (19) 3403-1000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 7371, de 09/08/2012

### 1.2 PRESTADOR

Nome: SEMAE Piracicaba

Responsável legal: Ronald Pereira da Silva

Endereço: Rua XV de Novembro, 2200, Bairro Alto Piracicaba / SP 13417-100

Telefone: (19) 3403-9611

## 2. EQUIPE TÉCNICA

### 2.1 ARES-PCJ

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

### 2.2 PRESTADOR

3. FISCALIZAÇÃO

Em 13/08/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

**ATENÇÃO:** O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

| Anexo | Sistema                                                           | Cód. Não Conforme | Item Não Conforme                                                                                           | Prazos   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1   | <a href="#">EEAT - XV DE NOVENBRO 1 - ELEVADO LOCAL</a>           | EEA-4.7           | Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas                                                      | 180 dias |
| 1.4   | <a href="#">EEAT Marechal 2 - Unileste</a>                        | EEA-4.8           | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato |
| 1.6   | <a href="#">EEAT - UNILESTE 1 - CLQ/UNILESTE</a>                  | EEA-4.10          | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato |
| 2.1   | <a href="#">Reservatório Semienterrado Unilieste 1</a>            | RES-6.14          | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato |
| 2.7   | <a href="#">Reserv. Semienterrado Nº04 - Bipartido - Marechal</a> | RES-6.3           | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato |
| 2.8   | <a href="#">Reserv. Semienterrado nº03 - Marechal</a>             | RES-6.9           | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato |
| 2.9   | <a href="#">Reserv. Semienterrado nº 01 - Marechal</a>            | RES-6.3           | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato |
| 2.10  | <a href="#">Reserv. Semienterrado nº 02 - Marechal</a>            | RES-6.9           | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato |

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

1. Estação Elevatória de Água

EEAT - XV DE NOVEMBRO 1 - ELEVADO LOCAL

EEAT - XV DE NOVEMBRO 1 - ELEVADO LOCAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)  
Sistema: [EEAT - XV DE NOVEMBRO 1 - ELEVADO LOCAL](#)



Endereço: R. Mal. Deodoro, 2028 - Cidade Alta, Piracicaba - SP, 13416-580, Brasil. nº 2028. . **CEP:** 13416-580 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7255067, long=-47.6352317, accuracy=13.653

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | EEAT - XV de novembro 1 - Elevado Local<br>#157079648 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025                                            |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025                                            |
| Observações Gerais              |                                                       |

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Acesso para manutenção -  
Içamento monovia



Foto 2 - Três conjuntos motobomba



Foto 3 - Drenagem da gaxeta



Foto 4 - Painel de acionamento dos conjuntos motobomba



Foto 5 - Painéis elétricos



Foto 6 - Extintor de incêndio

**[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas** **Não Conforme**

**[EEA4.7] Observações**

Um dos conjuntos (nº 5) apresentou vazamento na drenagem da lubrificação da gaxeta

**Fotos de [EEA4.7]**



Foto 1 - Chão molhado - Vazamento na drenagem da gaxeta



Foto 2 - Vazamento na drenagem da gaxeta



Foto 3 - Bomba 5 -Vazamento na drenagem da gaxeta


Novo Item Fiscalizado 12.738 - EEAT - XV DE NOVENBRO 2 - JD. ELITE/ELEVADO BAIRRO (Piracicaba)

EEAT - XV DE NOVENBRO 2 - JD. ELITE/ELEVADO BAIRRO

EEAT - XV DE NOVENBRO 2 - JD. ELITE/ELEVADO BAIRRO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - XV DE NOVENBRO 2 - JD. ELITE/ELEVADO BAIRRO](#)



Endereço: R. Dr. Otávio Teixeira Mendes, 2255 - Alto, Piracicaba - SP, 13419-220, Brasil.  
nº 2255. . **CEP:** 13419-220 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7327767, long=-47.636675, accuracy=13.653

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | EEAT XV - novembro 2 - JD Elite/ Elevado<br>Bairro #157079644 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025                                                    |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025                                                    |
| Observações Gerais              |                                                               |

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| [EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme |
|---------------------------------------|----------|

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjuntos Motobomba

Foto 2 - Recalque - conjuntos motobomba



Foto 3 - Drenagem da gaxeta



Foto 4 - Extintor de incêndio



Foto 5 - Painéis de acionamento dos conjuntos



Foto 6 - Içamento monovia



Foto 7 - Escada com guarda-corpos



Foto 8 - Visão geral - estação elevatória



Foto 9 - Placa da construção da estação elevatória



Foto 10 - Içamento monovia - acesso para manutenção

EEAT - MARECHAL 1 - XV de NOVENBRO

EEAT - MARECHAL 1 - XV de NOVENBRO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - MARECHAL 1 - XV de NOVENBRO](#)



Endereço: R. Silva Jardim, 215-311 - Alto, Piracicaba - SP, 13419-140, Brasil. nº 215-311. . **CEP:** 13419-140 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.724995, long=-47.635455, accuracy=13.653

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Fiscalizado                     | EEAT Marechal 1 XV novembro #157079649 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025                             |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025                             |
| Observações Gerais              |                                        |

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| [EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme                                                   |
| [EEA4.0] Observações                  | 1,2,3,4,5 Marechal para Quinze\n6,7 e 8 Marechal Pauliceia |

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada da casa de bombas



Foto 2 - Painéis de acionamento



Foto 3 - Conjuntos motobomba (oito no total - cinco recalcam para XV)



Foto 4 - Conjuntos motobomba 1 a 5 - recalque para a XV de novembro



Foto 5 - Içamento monovia



Foto 6 - Extintor de incêndio

1.4

Novo Item Fiscalizado 12.740 - EEAT - MARECHAL 2 - UNILESTE (Piracicaba)

#### EEAT - MARECHAL 2 - UNILESTE

EEAT - MARECHAL 2 - UNILESTE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - MARECHAL 2 - UNILESTE](#)



Endereço: R. Silva Jardim, 1986 - Cidade Alta, Piracicaba - SP, 13419-140, Brasil. nº 1986. . **CEP:** 13419-140 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.7254367, long=-47.63572, accuracy=13.653

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Fiscalizado                     | EEAT #157079651 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025      |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025      |
| Observações Gerais              |                 |

## Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

6, 7,8 Marechal  
Pauliceia nº6 Quinze  
e Unileste

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Visão geral - instalação dos conjuntos motobomba



Foto 2 - Extintor de incêndio



Foto 3 - Conjuntos motobomba



Foto 4 - Içamento monovia para manutenção dos conjuntos motobomba



Foto 5 - Gaxeta com dreno



Foto 6 - Macromedição

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Havia vazamento  
aparente na  
tubulação de

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Ponto de umidade, evidenciando vazamento



Foto 2 - Vazamento na tubulação de saída da Estação Elevatória

1.5

Novo Item Fiscalizado 12.752 - EEAT - UNILESTE 2 - DOIS CÓRREGOS (Piracicaba)

EEAT - UNILESTE 2 - DOIS CÓRREGOS

EEAT - UNILESTE 2 - DOIS CÓRREGOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - UNILESTE 2 - DOIS CÓRREGOS](#)



Endereço: R. Alberto Nepomuceno, 40 - Parque Santa Cecília, Piracicaba - SP, 13420-133, Brasil. nº 40. . **CEP:** 13420-133 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7289317, long=-47.6162367, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | unileste dois córregos #157081683 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025                        |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025                        |
| Observações Gerais              |                                   |

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Dois conjuntos para recalque ao setor Dois Córregos



Foto 2 - Içamento monovia - acesso para manutenção



Foto 3 - Extintor de incêndio



Foto 4 - Drenagem das gaxetas

1.6


Novo Item Fiscalizado 12.753 - EEAT - UNILESTE 1 - CLQ/UNILESTE (Piracicaba)

#### EEAT - UNILESTE 1 - CLQ/UNILESTE

EEAT - UNILESTE 1 - CLQ/UNILESTE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - UNILESTE 1 - CLQ/UNILESTE](#)



Endereço: R. Alberto Nepomuceno, 40 - Parque Santa Cecilia, Piracicaba - SP, 13420-133, Brasil. nº 40. . **CEP:** 13420-133 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.7288933, long=-47.6161983, accuracy=13.653

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | unileste clq e unileste #157081686 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 13/08/2025                         |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 13/08/2025                         |
| <b>Observações Gerais</b>              |                                    |

## Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Elevatória até CLQ

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjuntos motobomba - Elevatória Unileste - CLQ



Foto 2 - Visão de cima - conjuntos motobomba da Elevatória Unileste - CLQ



Foto 3 - Içamento monovia - acesso para manutenção



Foto 4 - Drenagem das gaxetas

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Pontos de erosão no terreno, apresentando riscos

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Pontos de erosão no terreno



Foto 2 - Pontos de erosão no terreno (2)

RESERVATÓRIO SEMIENT. 1 - UNILESTE

RESERVATÓRIO SEMIENT. 1 - UNILESTE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENT. 1 - UNILESTE](#)

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | Reservatório Unileste 1 CLQ /Unileste #157079654 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025                                       |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025                                       |
| Observações Gerais              |                                                  |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| [RES6.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme |
|---------------------------------------|----------|

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral - externo - Reserv. unileste Semienterrado 1



Foto 2 - Visão geral - externo - Reserv. unileste Semienterrado 1 (2)



Foto 3 - Tampa de inspeção - Reserv. unileste Semienterrado 1



Foto 4 - Ventilação com tela de proteção - Reserv. unileste Semienterrado 1



Foto 5 - Visão geral - cobertura - - Reserv.  
unileste Semienterrado 1

**[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

**Não Conforme**

**[RES6.14] Observações**

1) Pontos de severa erosão no terreno, representando riscos e demandando atenção do prestador. 2) Parede do reservatório exposta, sem camada de reboco/proteção

**Fotos de RES6.14**



Foto 1 - Terreno erodido



Foto 2 - Terreno erodido



Foto 3 - Parede do reservatório exposta,  
sem camada de reboco/proteção

RESERVATÓRIO SEMIENT. 2 - UNILESTE

RESERVATÓRIO SEMIENT. 2 - UNILESTE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENT. 2 - UNILESTE](#)



Endereço: R. Alberto Nepomuceno, 40 - Parque Santa Cecília, Piracicaba - SP, 13420-133, Brasil. nº 40. . **CEP:** 13420-133 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7290333, long=-47.6164467, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | Reservatório Unilest 2 #157079653 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025                        |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025                        |
| Observações Gerais              |                                   |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| [RES6.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme |
|---------------------------------------|----------|

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Cobertura - ventilação e tampa - Reserv. Semienterrado 2 - Uniliete



Foto 2 - Tampa de Inspeção - - Reserv. Semienterrado 2 - Uniliete



Foto 3 - Ventilação - Reserv. Semienterrado 2 - Uniliete



Foto 4 - Acesso à cobertura - Reserv. Semienterrado 2 - Uniliete



Foto 5 - Condição geral - Reserv. Semienterrado 2 - Uniliete



Foto 6 - Condição geral - Reserv. Semienterrado 2 - Uniliete



Foto 7 - Extravasores sobre parede - Reserv. Semienterrado 2 - Uniliete



Foto 8 - Tampa de inspeção - Reserv. Semienterrado 2 - Uniliete



Foto 9 - Cobertura com argila expandida e ventilação - Reserv. Semienterrado 2 - Uniliete



Foto 10 - Identificação - Reserv. Semienterrado 2 - Uniliete

2.3


Novo Item Fiscalizado 12.743 - RESERVATÓRIO ELEVADO AGRONOMIA (Piracicaba)

### RESERVATÓRIO ELEVADO AGRONOMIA

RESERVATÓRIO ELEVADO AGRONOMIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO AGRONOMIA](#)



Endereço: Av. Pádua Dias, 237 - Vila Independencia, Piracicaba - SP, 13418-260, Brasil.  
nº 237. . **CEP:** 13418-260 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.714635, long=-47.6324367, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | Reservatório Agronomia #157079655 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025                        |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025                        |
| Observações Gerais              |                                   |

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

#### Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral - Reservatório  
Agronomia - Guarda corpos e descida de  
para-raios



Foto 2 - Visão geral - Reservatório  
Agronomia



Foto 3 - Identificação - Reservatório  
Agronomia



Foto 4 - Visão interior - Reservatório  
Agronomia



Foto 5 - Guarda-corpos e para-raios -  
Reservatório Agronomia

2.4


Novo Item Fiscalizado 12.744 - RESERVATÓRIO ELEVADO XV de NOVENBRO (Piracicaba)

### RESERVATÓRIO ELEVADO XV de NOVENBRO

RESERVATÓRIO ELEVADO XV de NOVENBRO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO XV de NOVENBRO](#)



Endereço: R. Dr. Otávio Teixeira Mendes, 2255 - Alto, Piracicaba - SP, 13419-220,  
Brasil. nº 2255. . CEP: 13419-220 / Cidade: Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7326967, long=-47.6366767, accuracy=13.653

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório Elevado XV de novembro<br>#157081230 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025                                        |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025                                        |
| Observações Gerais              |                                                   |

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral - Reservatório Elevado  
XV de Novembro



Foto 2 - Descida de para-raios -  
Reservatório Elevado XV de Novembro



Foto 3 - Descida de para-raios e escada  
com guarda-corpos - Reservatório Elevado  
XV de Novembro



Foto 4 - Visão geral - Reservatório Elevado  
XV de Novembro (2)

2.5


Novo Item Fiscalizado 12.745 - RESERVATÓRIO SEMIENTER.(VELHO) XV de NOVEMBRO (Piracicaba)

### RESERVATÓRIO SEMIENTER.(VELHO) XV de NOVEMBRO

RESERVATÓRIO SEMIENTER.(VELHO) XV de NOVEMBRO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENTER.\(VELHO\) XV de NOVEMBRO](#)



Endereço: R. Quinze de Novembro, 2200 - Alto, Piracicaba - SP, 13417-100, Brasil. nº 2200. . **CEP:** 13417-100 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.7326217, long=-47.6367467, accuracy=13.653

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b> | reservatório semient. novo XV #157081236 |
|--------------------|------------------------------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Data de início da fiscalização</b> | 13/08/2025 |
|---------------------------------------|------------|

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 13/08/2025                                                                             |
| <b>Observações Gerais</b>              | Reservatório sem extravasor, no entanto, conectado ao Reservatório Novo XV de Novembro |

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

#### Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral - cobertura -  
Reservatório Semienterrado velho XV de  
Novembro



Foto 2 - Cobertura e ventilação -  
Reservatório Semienterrado velho XV de  
Novembro



Foto 3 - Ventilação - Reservatório  
Semienterrado Velho XV de Novembro

2.6


Novo Item Fiscalizado 12.746 - Reservatório Semienterrado (novo) XV de novembro (Piracicaba)

#### Reservatório Semienterrado (novo) XV de novembro

RESERVATÓRIO SEMIENTER.(NOVO) XV de NOVBRO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENTER.\(NOVO\) XV de NOVBRO](#)





Endereço: R. Quinze de Novembro, 2201 - Cidade Alta, Piracicaba - SP, 13417-100, Brasil. nº 2201. . CEP: 13417-100 / Cidade: Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.73255, long=-47.6367083, accuracy=13.653

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório semient novo#157081232 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025                          |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025                          |
| Observações Gerais              |                                     |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| [RES6.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme                                                                        |
| [RES6.0] Observações                  | Reservatório Novo interligado ao Reservatório Velho, que não possui extravasor. |

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral - Reservatório Semienterrado novo XV



Foto 2 - Tampa de inspeção - Reservatório semienterrado novo



Foto 3 - Extravasor - Reservatório

2.7

Novo Item Fiscalizado 12.747 - RESERV. SEMIENT. Nº04 BIPARTIDO MARECHAL  
(Piracicaba)

**RESERV. SEMIENT. Nº04 BIPARTIDO MARECHAL**

RESERV. SEMIENT. Nº04 BIPARTIDO MARECHAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RESERV. SEMIENT. Nº04 BIPARTIDO MARECHAL](#)

Endereço: R. Silva Jardim, 215-311 - Alto, Piracicaba - SP, 13419-140, Brasil. nº 215-311. . CEP: 13419-140 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.724965, long=-47.6354633, accuracy=13.653

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Fiscalizado</b> | Marechal 4 #157081644 |
|--------------------|-----------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Data de início da fiscalização</b> | 13/08/2025 |
|---------------------------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 13/08/2025 |
|----------------------------------------|------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Observações Gerais</b> |  |
|---------------------------|--|

**Constatações (Fiscalização no Reservatório)****[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização**

Conforme

**Fotos de RES6.0**

Foto 1 - Visão geral - Reservatório  
Marechal 4 - Bipartido



Foto 2 - Extravasor



Foto 3 - Parede lateral - Reservatório



Foto 4 - Tampa de inspeção



Foto 5 - Lateral - Reservatório Marechal 4

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Ponto de acúmulo  
de água no registro  
na base do  
reservatório

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Ponto de acúmulo de água no  
registro na base do reservatório

2.8

Novo Item Fiscalizado 12.748 - RESERV. SEMIENTER. Nº03 - MARECHAL DEODORO  
(Piracicaba)

**RESERV. SEMIENTER. Nº03 - MARECHAL DEODORO**

RESERV. SEMIENTER. Nº03 - MARECHAL DEODORO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERV. SEMIENTER. Nº03 - MARECHAL DEODORO](#)



Endereço: R. Mal. Deodoro, 2012 - Alto, Piracicaba - SP, 13416-580, Brasil. nº 2012. .  
**CEP:** 13416-580 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.72521, long=-47.635035, accuracy=13.653

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Fiscalizado                     | Marechal 3 #157081646 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025            |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025            |
| Observações Gerais              |                       |

**Constatações (Fiscalização no Reservatório)**

**Fotos de RES6.0**



Foto 1 - Visão geral - Reservatório  
Marechal 3



Foto 2 - Lateral - Reservatório Marechal 3



Foto 3 - Cobertura com impermeabilização  
com manta asfáltica - Reservatório Marechal  
3

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

O reservatório possui vários pontos de ventilação com

grandes aberturas,  
não protegendo  
contra a entrada de  
animais.

#### Fotos de RES6.9



Foto 1 - Ponto de ventilação sem tela de proteção



Foto 2 - Abertura do reservatório sem tela de proteção



Foto 3 - Ponto de ventilação sem tela de proteção (2)



Foto 4 - Ponto de ventilação sem tela de proteção (3)



Foto 5 - Diversos pontos de ventilação sem tela de proteção

2.9

Novo Item Fiscalizado 12.749 - Reserv. Semienterrado ° 01 - Marechal (Piracicaba)

#### Reserv. Semienterrado ° 01 - Marechal

RESERV. SEMIENTER. Nº01 e 02(ANTIGO) MARECHAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERV. SEMIENTER. Nº01 e 02\(ANTIGO\) MARECHAL](#)

Fiscalizado

Marechal 1 #157081643

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025 |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025 |
| Observações Gerais              |            |

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

##### Fotos de RES6.0



Foto 1 - Parede externa do reservatório



Foto 2 - Cobertura do reservatório



Foto 3 - Cobertura do reservatório



Foto 4 - Visão geral - paredes do reservatório

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

**Não Conforme**

[RES6.3] Observações

Havia ponto de vazamento na parede do reservatório.

##### Fotos de RES6.3



Foto 1 - Ponto de vazamento na parede do reservatório

Novo Item Fiscalizado 12.750 - Reservatório Semienterrado Nº 02 - Marechal (Piracicaba)

Reservatório Semienterrado Nº 02 - Marechal

RES. SEMIENTERRADO 2 (MARECHAL) - PIRACICABA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SEMIENTERRADO 2 \(MARECHAL\) - PIRACICABA](#)



Endereço: R. Aquilino Pacheco, 269 - Cidade Alta, Piracicaba - SP, 13419-150, Brasil. nº 269. . **CEP:** 13419-150 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.724995, long=-47.634705, accuracy=13.653

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Fiscalizado                     | Marechal 2 #157081647 |
| Data de início da fiscalização  | 13/08/2025            |
| Data de término da fiscalização | 13/08/2025            |
| Observações Gerais              |                       |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral - Cobertura - Reservatório Marechal 2



Foto 2 - Parede externa - Reservatório Marechal 2



Foto 3 - Visão geral - Cobertura -  
Reservatório Marechal 2 (2)



Foto 4 - Extravasores com tela de proteção



Foto 5 - Visão - parte baixa do reservatório



Foto 6 - Porta de acesso ao reservatório

**[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES6.9] Observações**

A porta de acesso ao reservatório possui fendas que o mantém desprotegido contra entrada de animais

**Fotos de RES6.9**



Foto 1 - Porta do reservatório com fendas.

—  
**Paulo Marcos Faria Maciel**  
*Analista de Fiscalização e Regulação*

(editado 2 vezes - última modificação: 09/09/2025 16:40:46)

É base de:

[Auto de Notificação 149/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 641/2025 - Relatório de Fiscalização - Piracicaba](#)

[Ofício 1.286/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 374/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/09/2025 09:45:28 Paulo Marcos Faria Maciel D2 emitiu o [Auto de Notificação 149/2025](#) a partir deste documento.

10/09/2025 09:52:36 Paulo Marcos Faria Maciel D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 187/2025** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL** CPF 089.XXX.XXX-67 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 1-  
187/2025**

10/09/2025 10:14

(Encaminhado)

Paulo M. D2

DTO - Diretoria ...

CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO, segue, para providências,

Atenciosamente

—  
**Paulo Marcos Faria Maciel**  
*Analista de Fiscalização e Regulação*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/09/2025 10:14:02 E-mail para [philippe@arespcj.com.br](mailto:philippe@arespcj.com.br) E-mail entregue, lido (2)