



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
184.617.605.529.991.818

Arespcj

CC

15/10/2025 15:29

Município

Sae - Louveira

· 193878 9930

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

PRESTADOR: SAE - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Louveira

Prefeito: Paulo Alberto Finamore

Endereço: Rua Catharina Calssavara Caldana - 451 - Vila Caldana

Telefone: (19) 3878-9708 / 9704

E-mail: gabinete@louveira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 2.320, de 23 de outubro de 2013

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto – SAE Louveira

Responsável legal: Luis Roberto Fontes

Endereço: Rua Catharina Calssavara Caldana, 590 - Bairro Leitão

Telefone: (19) 3878-1418

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari - Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas - Coordenador de Água e Esgoto

2.2 PRESTADOR

Guilherme Afonso Marques - Técnico em Edificações

3. FISCALIZAÇÃO

Em 02/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazos
RES. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOUVEIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - ELEVADO - LOUVEIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - APOIADO - LOUVEIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE LOUVEIRA	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE LOUVEIRA	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE LOUVEIRA	ETE-8.17	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETE LOUVEIRA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB FINAL LOUVEIRA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB FINAL LOUVEIRA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB FINAL LOUVEIRA	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEE PICOLLO VILLAGIO - LOUVEIRA	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEE PICOLLO VILLAGIO - LOUVEIRA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT VILA OMIZOLLO - LOUVEIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAT VILA OMIZOLLO - LOUVEIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

EEAT RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - LOUVEIRA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - LOUVEIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEAT CASA DE BOMBAS RESER. BANDEIRANTES	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEAT BOOSTER ESTIVA	EEA-4.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEAT BOOSTER ESTIVA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEAT BOOSTER - POPULAR III	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT BOOSTER - POPULAR III	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEA BOOSTER OMIZOLLO - LOUVEIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
CAPTAÇÃO CÓRREGO FETÁ	CSP-3.11	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estação de Tratamento de Esgoto:


Novo Item Fiscalizado 13.140 - ETE LOUVEIRA (Louveira)

ETE LOUVEIRA

ETE LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE LOUVEIRA](#)



Endereço: R. Antonio Biscuola, 850 - Res. Aziz Louveira, Louveira - SP, 13290-440, Brasil. nº 850. . **CEP:** 13290-440 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0736174, long=-46.9673107, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Louveira #165481691
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Reatores 1 e 2



Foto 2 - Calha de entrada do efluente



Foto 3 - Entrada do efluente



Foto 4 - Reatores 1 e 2



Foto 5 - Reator 2



Foto 6 - Vertedores



Foto 7 - Caçamba para retirada do material do gradeamento



Foto 8 - Reator 3, inutilizado no momento da fiscalização



Foto 9 - Reator 4



Foto 10 - Reator 3, inutilizado no momento da fiscalização



Foto 11 - Tanques de aerção



Foto 12 - Tanques de aerção



Foto 13 - Grades de proteção



Foto 14 - Sopradores



Foto 15 - Sala dos sopradores



Foto 16 - Painéis elétricos



Foto 17 - Decantadores



Foto 18 - Decantadores



Foto 19 - Decantadores



Foto 20 - Bombas de recirculação do lodo, sendo 1 em operação e 2 reservas



Foto 21 - Tanque de contato



Foto 22 - Tanque de contato



Foto 23 - Medidor de vazão de saída



Foto 24 - Estação elevatória de esgoto tratado



Foto 25 - Tanques de produtos químicos (inutilizados)



Foto 26 - Caçamba utilizada na secagem de lodo



Foto 27 - Secagem do lodo



Foto 28 - Duas bombas operantes na secagem do lodo



Foto 29 - Içamento para manutenção



Foto 30 - Painéis elétricos



Foto 31 - Bombas de chegada do lodo



Foto 32 - Chegada do lodo



Foto 33 - Tanques de soda



Foto 34 - Chuveiro de emergência



Foto 35 - Dosador de produto químico



Foto 36 - Produto químico na validade



Foto 37 - Chuveiro de emergência



Foto 38 - Laboratório de análises do efluente



Foto 39 - Laboratório de análises do efluente



Foto 40 - Equipamento de proteção individual disponível



Foto 41 - Equipamento de proteção individual disponível (máscaras)

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [ETE8.1]



Foto 1 - Cercamento comprometido



Foto 2 - Tela do alambrado atrás dos reatores está avariada

[ETE8.17] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [ETE8.17]



Foto 1 - Extintor da sala dos sopradores vencido



Foto 2 - Extintor da sala com painéis elétricos vencido

[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETE8.16]



Foto 1 - Vazamentos aparentes em toda a estrutura do reator 1



Foto 2 - Vazamentos aparentes em toda a estrutura do reator 1



Foto 3 - Vazamentos aparentes em toda a estrutura do reator 1



Foto 4 - Vazamentos aparentes em toda a estrutura do reator 1



Foto 5 - Vazamentos aparentes em toda a estrutura do reator 1



Foto 6 - Vazamentos aparentes em toda a estrutura do reator 2



Foto 7 - Vazamentos aparentes em toda a estrutura do reator 2



Foto 8 - Vazamentos aparentes em toda a estrutura do reator 3 (fluido extravasa pela estrutura)



Foto 9 - Vazamento no reator 4

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Grade faltante nos reatores (1 e 2)



Foto 2 - Grade faltante nos reatores (1 e 2)



Foto 3 - Grade em más condições (aeradores)

Reservatórios:


Novo Item Fiscalizado 13.152 - RES. VERA CRUZ (Louveira)

RES. VERA CRUZ

RES. VERA CRUZ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VERA CRUZ](#)



Endereço: R. Joaquim Simões, 350 - Jardim Vera Cruz, Louveira - SP, 13293-008, Brasil. nº 350. . **CEP:** 13293-008 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Vera Cruz #165536752
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório



Foto 2 - Lateral do reservatório



Foto 3 - Destaque para tubulações e escada de acesso



Foto 4 - Tubo extravasador do reservatório



Foto 5 - Destaque para as tubulações do reservatório


Novo Item Fiscalizado 13.151 - Reservatório do Sagrado Coração de Jesus (Louveira)

Reservatório do Sagrado Coração de Jesus

RES. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - LOUVEIRA](#)



Endereço: R. Quatro, 593 - Fazenda Santa Isabel, Louveira - SP, 13291-112, Brasil. nº 593. .
CEP: 13291-112 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0813543, long=-46.9419789, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório sagrado coração #165518000
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório



Foto 2 - Reservatório do Sagrado Coração de Jesus



Foto 3 - Bombas do reservatório



Foto 4 - Destaque para a escada de acesso



Foto 5 - Para-raios do reservatório

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Abertura na área das bombas, sem cercamento ou proteção




Foto 2 - Abertura na área das bombas, sem cercamento ou proteção

Novo Item Fiscalizado 13.147 - RES. VILA OMIZOLLO (Louveira)

RES. VILA OMIZOLLO

RES. VILA OMIZOLLO



Endereço: Estr. da Boiada, 1200 - Res. Aziz Louveira, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 1200.
. CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0680512, long=-46.9595082, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Vila Omizollo #165502524
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório



Foto 2 - Lateral do reservatório



Foto 3 - Destaque para as tubulações



Foto 4 - Extravassor



Foto 5 - Reservatório



Foto 6 - Reservatório



Foto 7 - Condutor de descida

Novo Item Fiscalizado 13.146 - Reservatório Capivari Apoiado (Louveira)

Reservatório Capivari Apoiado

RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - APOIADO - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - APOIADO - LOUVEIRA](#)



Endereço: R. Bruno Steck, 18 - Jardim Niero II, Louveira - SP, 13290-418, Brasil. nº 18. . CEP: 13290-418 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0774796, long=-46.9575096, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Capivari Apoiado #165498803
-------------	--

Data de início da fiscalização	02/10/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	02/10/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais	
--------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório apoiado



Foto 2 - Escada e guarda-corpo



Foto 3 - Lateral do reservatório



Foto 4 - Destaque para as tubulações do reservatório



Foto 5 - Grades de proteção da tubulação e registros



Foto 6 - Lateral do reservatório

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento aparente em válvula



Foto 2 - Vazamento aparente em válvula

Reservatório Capivari Elevado

RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - ELEVADO - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - ELEVADO - LOUVEIRA](#)



Endereço: R. Bruno Steck, 18 - Jardim Niero II, Louveira - SP, 13290-418, Brasil. nº 18. . CEP: 13290-418 / Cidade: Louveira, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Capivari Elevado #165497715
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Lateral do reservatório



Foto 3 - Destaque para guarda corpo e escada de acesso



Foto 4 - Destaque para as tubulações



Foto 5 - Pannel elétrico

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Reservatório sem identificação


Novo Item Fiscalizado 13.144 - Reservatório Quinta das Videiras (Louveira)

Reservatório Quinta das Videiras

RES. QUINTA DAS VIDEIRAS - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. QUINTA DAS VIDEIRAS - LOUVEIRA](#)



Endereço: Rod. Ver. Geraldo Dias, 1030 - Louveira, SP, 13293-260, Brasil. nº 1030. . **CEP:** 13293-260 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0730449, long=-46.9521823, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Quinta das Videiras #165500834
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Reservatório desativado

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório desativado


- Desativado

Estações elevatórias:

Novo Item Fiscalizado 13.154 - EEAT BOOSTER - POPULAR III (Louveira)

EEAT BOOSTER - POPULAR III

EEAT BOOSTER - POPULAR III



Endereço: R. Antônio Modesto Gumieiro - Leitão, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. . CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.102901, long=-46.9536656, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Booster Popular III #165566526
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação do subsistema



Foto 2 - Medidor de vazão



Foto 3 - Bombas do booster



Foto 4 - Pannel elétrico do booster

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada Não Conforme

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio vencido em 2024

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento aparente na bomba



Foto 2 - Vazamento aparente na bomba


Novo Item Fiscalizado 13.153 - EEAT BOOSTER ESTIVA (Louveira)

EEAT BOOSTER ESTIVA

EEAT BOOSTER ESTIVA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT BOOSTER ESTIVA](#)



Endereço: R. Francisco Pereira Dutra, 1158 - Leitão, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 1158. .
CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0937798, long=-46.9512699, accuracy=13.653

Fiscalizado

Booster Estiva #165555586

Data de início da fiscalização

02/10/2025

Data de término da fiscalização

02/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Instalações do booster



Foto 2 - Placa de identificação do subsistema



Foto 3 - Bomba em funcionamento



Foto 4 - Paineleletrico

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [EEA4.1]



Foto 1 - Cercamento da área danificado

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio vencido em 2024

Novo Item Fiscalizado 13.150 - EEAT CASA DE BOMBAS RESER. BANDEIRANTES (Louveira)

EEAT CASA DE BOMBAS RESER. BANDEIRANTES

EEAT CASA DE BOMBAS RESER. BANDEIRANTES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CASA DE BOMBAS RESER. BANDEIRANTES](#)



Endereço: R. Monsenhor Dom H. Casarim, 300 - Centro, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 300. . **CEP:** 13290-000 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0863937, long=-46.9514941, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Casa de Bombas Reservatório Bandeirantes #165507941
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme


Fotos de [EEA4.9]



Novo Item Fiscalizado 13.149 - EEAT Vila Omizollo (Louveira)

EEAT Vila Omizollo

EEAT VILA OMIZOLLO - LOUVEIRA



Endereço: Estr. da Boiada, 1200 - Res. Aziz Louveira, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 1200.
. CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0680979, long=-46.9594471, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Vila Omizollo #165503086
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada da elevatória



Foto 2 - Bombas da estação elevatória



Foto 3 - Destaque para as especificações da bomba



Foto 4 - Destaque para as especificações da bomba



Foto 5 - Painel elétrico



Foto 6 - Medidores de vazão



Foto 7 - Medidor de vazão



Foto 8 - Medidor de vazão



Foto 9 - Medidor de vazão



Foto 10 - Extintor instalado no subsistema

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de [EEA4.5]



Foto 1 - Placa de identificação não está instalada

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio vencido em 2024


Novo Item Fiscalizado 13.148 - EEEB Picollo Villagio (Louveira)

EEEB Picollo Villagio

EEE PICOLLO VILLAGIO - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE PICOLLO VILLAGIO - LOUVEIRA](#)



Endereço: Alameda Ônix, 5 - Vilagge Capricio, Vinhedo - SP, 13281-660, Brasil. nº 5. . CEP: 13281-660 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0456337, long=-46.9679107, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Picollo Villagio #165504169
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação da elevatória de esgoto



Foto 2 - Tubulações e registros



Foto 3 - Destaque para as tubulações



Foto 4 - Estrutura de içamento para manutenções

[EEE7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.10]



Foto 1 - Extintor de incêndio vencido em 2024

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Ausência de grade de proteção



Foto 2 - Área carece de roçagem e limpeza do terreno

Novo Item Fiscalizado 13.145 - Booster Omizollo (Louveira)

Booster Omizollo

EEA BOOSTER OMIZOLLO - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA BOOSTER OMIZOLLO - LOUVEIRA](#)



Endereço: Estr. da Boiada, 850 - Res. Aziz Louveira, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 850. .

CEP: 13290-000 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0725766, long=-46.9524626, accuracy=13.653

Fiscalizado	Booster Omizollo #165501711
--------------------	-----------------------------

Data de início da fiscalização	02/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	02/10/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Painel elétrico



Foto 2 - Bomba do booster



Foto 3 - Placa de identificação e tubulações

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio vencido em 2024

Novo Item Fiscalizado 13.143 - EEAT Reservatório Residencial Capivari (Louveira)

EEAT Reservatório Residencial Capivari

EEAT RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - LOUVEIRA](#)



Endereço: R. Bruno Steck, 18 - Jardim Niero II, Louveira - SP, 13290-418, Brasil. nº 18. . CEP: 13290-418 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.077416, long=-46.9575127, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Reservatório Residencial Capivari #165499684
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Pannel elétrico

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Extintor vencido em 2024

Fotos de [EEA4.8]




Foto 1 - Vazamento nas conexões

Novo Item Fiscalizado 13.141 - EEEB FINAL LOUVEIRA (Louveira)

EEEB FINAL LOUVEIRA

EEEB FINAL LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEEB FINAL LOUVEIRA](#)

Endereço: R. Antonio Biscuola, 506 - Res. Aziz Louveira, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 506. . **CEP:** 13290-000 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.074901, long=-46.9668964, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Final Louveira #165496071
--------------------	--------------------------------

Data de início da fiscalização	02/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	02/10/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Chegada do esgoto na ETE



Foto 2 - Esteiras



Foto 3 - Dosagem de produtos químicos



Foto 4 - Destaque para tubulações e conexões



Foto 5 - Tanque



Foto 6 - Placa de identificação da elevatória

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

Não há extintor de incêndio no local

[EEE7.9] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEE7.9]



Foto 1 - Vazamento aparente no tanque

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Cabeamento exposto

Captação:

Novo Item Fiscalizado 13.155 - CAPTAÇÃO CÓRREGO FETÁ (Louveira)

CAPTAÇÃO CÓRREGO FETÁ

CAPTAÇÃO CÓRREGO FETÁ

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO CÓRREGO FETÁ](#)

Endereço: Estr. da Chácara Santa Cruz, 164 - Aglomeração Urbana de Jundiaí, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 164. . CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0939514, long=-46.9488396, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Corrego Fetta #165580199
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	
Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)	
Fotos de CSP3.0	



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Plataforma de captação de água



Foto 3 - Painéis elétricos do sistema de captação



Foto 4 - Painéis elétricos do sistema de captação



Foto 5 - Estrutura de içamento



Foto 6 - Bombas do sistema de captação



Foto 7 - Tubulação de entrada da água bruta



Foto 8 - Sistema de captação de água bruta

[CSP3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de CSP3.11



Foto 1 - Extintor de incêndio vencido em 2023

Isabella Vargas ortiz Picazo Montanari
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 5 vezes - última modificação: 17/10/2025 14:43:43)

É base de:

[Auto de Notificação 218/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:
Memorando 780/2025 - Relatório de Fiscalização - Louveira
Ofício 1.576/2025 - Encaminhamento de Ofício
Proc. Administrativo 460/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

13_CADRI_05009372_ETE.pdf (27,39 KB)	0 downloads
3_Outorga_Lancamento_Fev_2020_002_.pdf (371,72 KB)	0 downloads
Efluente_Bruto_agosto.pdf (405,53 KB)	0 downloads
Efluente_Bruto_julho.pdf (405,32 KB)	0 downloads
Efluente_Bruto_junho.pdf (406,06 KB)	0 downloads
Efluente_Tratado_agosto.pdf (422,15 KB)	0 downloads
Efluente_Tratado_julho.pdf (406,86 KB)	0 downloads
Efluente_Tratado_junho.pdf (422,61 KB)	0 downloads
LICENCA_DE_OPERACAO_ETE_2022.pdf (1,66 MB)	0 downloads
MONITORAMENTO_REPRESA_AGOSTO_SETEMBRO.jpeg (160,34 KB)	0 downloads
MONITORAMENTO_REPRESA_SETEMBRO_OUTUBRO.jpeg (114,56 KB)	0 downloads
Outorga_de_captacoes_do_municipio.PDF (1,11 MB)	0 downloads
TELEMETRIA.png (3,76 MB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/10/2025 17:04:42	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.140..
17/10/2025 14:12:45	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.147..

17/10/2025 14:14:04	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.155..
17/10/2025 14:15:26	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.154..
17/10/2025 14:16:02	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.153..
17/10/2025 14:16:23	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.150..
17/10/2025 14:16:36	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.149..
17/10/2025 14:24:34	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 emitiu o Auto de Notificação 218/2025 a partir deste documento.
17/10/2025 14:45:12	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 262/2025 com o certificado ISABELLA VARGAS ORTIZ PICAZO MONTANARI CPF 374.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-262/2025
17/10/2025 14:46
(Encaminhado)

Isabella M. **D2**

DTO - Diretoria ...
A/C Vanessa P.
CC

Boa tarde, **Vanessa Naccarato Piffer - DTO** !

Segue o Relatório de Fiscalização de Louveira para dar prosseguimento nos tramites.

Obrigada!

—

Isabella Vargas ortiz Picazo Montanari
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 1 vez - última modificação: 17/10/2025 14:46:57)

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**