



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
750.517.621.993.240.966

 Arespcj

CC

03/11/2025 16:48

Município

SAE - IRACEMÁPOLIS

· 193456-3924

2 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS

PRESTADOR: DAE IRACEMÁPOLIS

Verificação de Não Conformidades

Americana, Novembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Prefeito: Nelita Cristina Michel Franceschini

Endereço: Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis

Telefone: (19) 3456 9205

E-mail: prefeito@iracemapolis.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº nº 2318, de 20/04/2017

1.2 PRESTADOR

Nome: DAE Iracemápolis

Responsável legal: William Mantz

Endereço: Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis

Telefone: (19) 3456-3924

2. EQUIPE TÉCNICA

1.2 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari – Analista de Regulação e Fiscalização

Pedro Henrique Damada – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

William Mantz - Diretor do Departamento de Água

3. FISCALIZAÇÃO

Em 22/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código	Descrição da NC	Prazo
RES. CAMPO VERDE II (ELEVADO) - IRACEMÁPOLIS	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
OMETTO PAVAN II	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
OMETTO PAVAN II	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
IRACEMA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA - IRACEMÁPOLIS	ETA-5.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
ETA - IRACEMÁPOLIS	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA - IRACEMÁPOLIS	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA - IRACEMÁPOLIS	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETA - IRACEMÁPOLIS	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
EEAT OMETTO PAVAN I	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT OMETTO PAVAN I	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
CENTRO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CENTRO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

CENTRO	RES -6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
CAMPO VERDE	RES -6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 13.276 - Reservatório enterrado da ETA de Iracemápolis (Iracemápolis)

Reservatório enterrado da ETA de Iracemápolis

1 MILHÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: 1 MILHÃO



Endereço: R. Cap. Paulo Simões, 121 - Parque Dr. Dimas Cera Ometto, Iracemápolis - SP, 13495-045, Brasil. nº 121. . CEP: 13495-045 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5823641, long=-47.5178194, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório enterrado da ETA de Iracemápolis (água bruta) #169276866
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	
Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
Fotos de RES6.0	



Foto 1 - Reservatório enterrado e tubulações de respiro



Foto 2 - Tampa do reservatório



Foto 3 - Casa de bombas do reservatório


Novo Item Fiscalizado 13.277 - ETA - IRACEMÁPOLIS (Iracemápolis)

ETA - IRACEMÁPOLIS

ETA - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: R. Cap. Paulo Simões, 121 - Parque Dr. Dimas Cera Ometto, Iracemápolis - SP, 13495-045, Brasil. nº 121. . **CEP:** 13495-045 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Fiscalizado	ETA Iracemápolis #169268974
--------------------	-----------------------------

Data de início da fiscalização	22/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	22/10/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Extintor de incêndio (validade nov/25)



Foto 2 - Chuveiro de emergência



Foto 3 - Bancada do laboratório



Foto 4 - Estante com produtos de limpeza e EPIs



Foto 5 - Armário com produtos químicos utilizados no laboratório



Foto 6 - Destaque para EPIs disponíveis



Foto 8 - Cercamento nos fundos da ETA



Foto 7 - Estação de Tratamento de Água



Foto 9 - Tanque de Policloreto de Alumínio



Foto 10 - Tanques de plástico de policloreto de alumínio (não utilizados)



Foto 11 - Tanques de produtos químicos (ácido fluossilícico)



Foto 12 - Destaque para painel elétrico



Foto 13 - Extintor de incêndio disponível



Foto 14 - Painel de controle de nível da ETA e dos reservatórios



Foto 15 - Decantadores



Foto 16 - Decantadores



Foto 17 - Entrada da água e aplicação de coagulante (PAC)



Foto 18 - Entrada da água



Foto 19 - Colmeias com lodo



Foto 20 - Filtros



Foto 21 - Cilindros de cloro gás



Foto 22 - Caçamba para retirada do lodo



Foto 23 - Bombas de secagem do lodo



Foto 24 - Casa de bombas



Foto 25 - Bombas de água bruta



Foto 26 - Alarme para indicar acidentes com Cloro Gás



Foto 27 - EPI disponível para a utilização do Cloro Gás

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Não Conforme

[ETA-5.7] Observações

Informado que está em processo de licitação para a instalação de macromedidores

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.12]



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo nos decantadores



Foto 2 - Ausência de guarda-corpo nos decantadores



Foto 3 - Ausência de guarda-corpo na casa de bombas de água bruta

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.2]



Foto 1 - No dia da fiscalização, sistema do lodo estava inoperante devido à manutenção



Foto 2 - Tratamento do lodo em manutenção



Foto 3 - Tratamento do lodo em manutenção

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETA-5.20] Observações

Licença de operação vencida, em processo de regularização

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento antigo na casa de bombas



Foto 2 - Vazamento antigo na casa de bombas



Foto 3 - vazamento na tubulação na casa de bombas (bomba 4)


Novo Item Fiscalizado 13.278 - Reservatório Apoiado ETA (Iracemápolis)

Reservatório Apoiado ETA

RES APOIADO ETA - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES APOIADO ETA - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: R. Cap. Paulo Simões, 121 - Parque Dr. Dimas Cera Ometto, Iracemápolis - SP, 13495-045, Brasil. nº 121. . CEP: 13495-045 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5824024, long=-47.5178205, accuracy=13.653

Fiscalizado Reservatório Apoiado ETA #169271602

Data de início da fiscalização 22/10/2025

Data de término da fiscalização 22/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista superior do reservatório



Foto 2 - Vista superior do reservatório



Foto 3 - Lateral do reservatório




Foto 4 - Destaque para escada de acesso e guarda-corpo



Foto 5 - Lateral do reservatório



Foto 6 - Lateral do reservatório

Novo Item Fiscalizado 13.279 - Reservatório Centro (Iracemápolis)

Reservatório Centro

CENTRO



Endereço: R. Dona Auta de Oliveira Simões, 630 - Jardim Voluntario Pedro Freitas, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 630. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5831015, long=-47.5218961, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatorio Centro #169279441
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Estrutura do reservatório



Foto 2 - Parte interna da estrutura



Foto 3 - Reservatório centro



Foto 4 - Reservatório centro



Foto 5 - Extravasor

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Alambrado danificado no cercamento do reservatório



Foto 2 - Alambrado danificado no cercamento do reservatório

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Não há identificação do local

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção


Novo Item Fiscalizado 13.280 - Reservatório Iracema (Iracemápolis)

Reservatório Iracema

IRACEMA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [IRACEMA](#)



Endereço: R. José Domiciano, 16 - Jardim Iracema, Iracemápolis - SP, 13495-198, Brasil. nº 16.
. CEP: 13495-198 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Iracema #169281867
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação do local



Foto 2 - Lateral do reservatório



Foto 3 - Parte interna da estrutura (não há utilização de bomba, é por gravidade)



Foto 4 - Reservatório Iracema



Foto 5 - Lateral do reservatório

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na lateral do reservatório

Novo Item Fiscalizado 13.281 - Reservatório Elevado Ometto Pavan II (Iracemópolis)

Reservatório Elevado Ometto Pavan II

OMETTO PAVAN II



Endereço: R. Pedro Gonçalves de Lima, 218 - Primeiro Distrito Industrial, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 218. . CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5851676, long=-47.5127983, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Elevado Ometto Pavan II #169285379
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Ometto Pavan II



Foto 2 - Placa de inauguração do reservatório



Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 4 - Para-raios



Foto 5 - Lateral do reservatório

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa de identificação degradada

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na lateral do reservatório



Foto 2 - Vazamento na lateral do reservatório



Foto 3 - Vazamento na tubulação dentro da estrutura do reservatório

Reservatório Apoiado Ometto Pavan I

OMETTO PAVAN I

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [OMETTO PAVAN I](#)



Endereço: R. Pedro Gonçalves de Lima, 218 - Primeiro Distrito Industrial, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 218. . CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Apoiado Ometto Pavan I #169286248
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Destaque para escada de acesso e guarda-corpo



Foto 2 - Lateral do reservatório



Foto 3 - Lateral do reservatório



Foto 4 - Destaque para tubulações do reservatório



Foto 5 - Reservatório Apoiado Ometto Pavan I

Novo Item Fiscalizado 13.283 - EEAT OMETTO PAVAN I (Iracemápolis)

EEAT OMETTO PAVAN I

EEAT OMETTO PAVAN I

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT OMETTO PAVAN I](#)



Endereço: R. Pedro Gonçalves de Lima, 255 - Parque Jose Modenez, Iracemápolis - SP, 13497-022, Brasil. nº 255. . **CEP:** 13497-022 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5850259, long=-47.5126131, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT OMETTO PAVAN I #169286111
--------------------	--------------------------------

Data de início da fiscalização	22/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	22/10/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Destaque para a bomba da elevatória



Foto 2 - Extintor disponível na unidade



Foto 3 - Conjunto de bombeamento



Foto 4 - Conjunto de bombeamento



Foto 5 - Painel elétrico



Foto 6 - Painel elétrico



Foto 7 - Painel de comando



Foto 8 - Estrutura da estação elevatória

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA4.9] Observações

Extintor de incêndio
expirado

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento na bomba da elevatória



Foto 2 - Água do vazamento


Novo Item Fiscalizado 13.284 - EEAT OMETTO PAVAN II (Iracemápolis)

EEAT OMETTO PAVAN II

EEAT OMETTO PAVAN II

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT OMETTO PAVAN II](#)



Endereço: R. Pedro Ometo, 29 - Jardim Carolina Ometto Pavan, Iracemápolis - SP, 13498-006, Brasil. nº 29. . CEP: 13498-006 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5850079, long=-47.5125951, accuracy=13.653

Fiscalizado

EEAT OMETTO PAVAN II #169286851

Data de início da fiscalização 22/10/2025

Data de término da fiscalização 22/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjunto de bombas da elevatória



Foto 2 - Painéis elétricos

[EEA4.5] Observações

Já apontado na ficha do Reservatório Elevado Ometto Pavan II (13.281)

[EEA4.4] Observações

Já apontado na ficha da EEAT OMETTO PAVAN I (13.283)

Novo Item Fiscalizado 13.285 - RES. CIDADE NOVA I (Iracemápolis)

RES. CIDADE NOVA I

RES CIDADE NOVA IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES CIDADE NOVA IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: R. Francisca B. M. Casemiro, 120 - Parque Cesarino Borba, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 120. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Fiscalizado	RES. CIDADE NOVA I #169287550
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 2 - Destaque para a tubulação



Foto 3 - Reservatório Cidade Nova I



Foto 4 - Tubulações



Foto 5 - Tubulações de alimentação

Novo Item Fiscalizado 13.286 - RES. CIDADE NOVA II (Iracemápolis)

RES. CIDADE NOVA II
CIDADE NOVA II



Endereço: R. Alcides Oliveira, 210b - Parque Cesarino Borba, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 210b. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.585262, long=-47.5090965, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. CIDADE NOVA II #169288074
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Cidade Nova II



Foto 2 - Base do reservatório



Foto 3 - Escada de acesso e tubulações laterais



Foto 4 - Reservatório Cidade Nova II



Foto 5 - Destaque para escada e para-raio



Foto 6 - Placa de identificação do Reservatório


Novo Item Fiscalizado 13.287 - RESERVATÓRIO CAMPO VERDE (Iracemápolis)

RESERVATÓRIO CAMPO VERDE

CAMPO VERDE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CAMPO VERDE](#)



Endereço: R. João Basso Filho, 366 - Kemp, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 366. .

CEP: 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Campo Verde #169289152
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão dos reservatórios



Foto 2 - Placa de identificação dos reservatórios



Foto 3 - Destaque para escada de acesso



Foto 4 - Tubulações



Foto 5 - Reservatório Campo Verde



Foto 6 - Base de concreto do reservatório

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamentos na base do reservatório




Foto 2 - Vazamentos na base do reservatório

Novo Item Fiscalizado 13.288 - EEAT Campo Verde (Iracemápolis)

EEAT Campo Verde

EEAT CAMPO VERDE - IRACEMÁPOLIS



Endereço: R. Alfredo Stein, 139 - Kemp, Iracemápolis - SP, 13498-106, Brasil. nº 139. . **CEP:** 13498-106 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5863614, long=-47.5055366, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Campo Verde #169289642
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjunto de bombas da elevatória



Foto 2 - Paineleletrico



Foto 3 - Parte interna do paineleletrico



Foto 4 - Extintor de incêndio disponível no local



Foto 5 - Detalhe das informações do extintor



Foto 6 - Estrutura da elevatória


Novo Item Fiscalizado 13.289 - Reservatório Campo Verde II (elevado) (Iracemápolis)

Reservatório Campo Verde II (elevado)

RES. CAMPO VERDE II (ELEVADO) - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CAMPO VERDE II \(ELEVADO\) - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: R. João Basso Filho, 366 - Kemp, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 366. .

CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5858721, long=-47.5060724, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Campo Verde II (elevado) #169289561
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório elevado Campo Verde II



Foto 2 - Reservatório elevado Campo Verde II



Foto 3 - Reservatório elevado Campo Verde II

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Alambrado danificado no cercamento

Isabella Vargas ortiz Picazo Montanari

Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 3 vezes - última modificação: 12/11/2025 10:57:54)

É base de:

[Auto de Notificação 247/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 860/2025 - Relatório de Fiscalização - Iracemápolis](#)

[Ofício 1.767/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

Acido_Fluossilicico_250815.pdf (30,09 KB)	1 download
Cloro_251016.pdf (57,43 KB)	0 downloads
Copolimero_Anionico_250728.pdf (244,36 KB)	0 downloads
E_mail_documentos.pdf (911,98 KB)	0 downloads
Laudo_Completo_Saida_do_Tratamento_Empresa.pdf (132,34 KB)	0 downloads
Laudo_Completo_Saida_do_Tratamento_Local.pdf (180,71 KB)	0 downloads
LO_42006358_ETA.pdf (26,68 KB)	0 downloads
LO_42007244_ETA.pdf (26,07 KB)	0 downloads
PAC_251023.pdf (67,15 KB)	0 downloads
Processo_CETESB_071544_2024_38_selecionados_3_PARECER_DESFAVORAVEL_ETA.pdf (14,76 KB)	0 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

04/11/2025 08:17:41 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari **D1** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 13.283..**

05/11/2025 15:36:05 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari **D1** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 13.277..**

05/11/2025 15:38:14 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari **D1** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 13.285..**

12/11/2025 10:20:01 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari **D1** emitiu o **Auto de Notificação 247/2025** a partir deste documento.

12/11/2025 10:59:17 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 285/2025** com o certificado **ISABELLA VARGAS ORTIZ PICAZO MONTANARI** CPF 374.XXX.XXX-00 conforme **MP nº 2.200/2001**.

Tramitação 1-285/2025

12/11/2025 11:05
(Encaminhado)

Isabella M. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Bom dia Vanessa,

Segue relatório de fiscalização de Iracemápolis para dar prosseguimento.

—
Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 02/12/2025 16:14:07 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc