



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
688.917.627.926.083.086

Sesamm Mogi Mirim

· 19991871218

CC

10/11/2025 13:36

Município

Sesamm Mogi Mirim

· 19991871218

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

PRESTADOR: SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S.A. - SESAMM

Verificação de Não-Conformidades

Americana, novembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Prefeito: PAULO DE OLIVEIRA E SILVA

Vice-Prefeito: DRA. MARIA ALICE

Endereço: Av. Carolina Mazotte, 500 - Jd. Tropical - Cond. Costa Azul

Telefone: (19) 3814-1010

E-mail: gabinete@mogimirim.sp.gov.br

Código ARES: 06

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5.030, de 12/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S.A. - SESAMM

Responsável legal: CARLOS ROBERTO FERREIRA

Endereço: Rod. Dr. Amador Jorge de Siqueira Franco, km 4 Chácara São Marcelo

Telefone: (19) 3804-9033

E-mail: carlos@sesamm.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

2.2 PRESTADOR

Sthefany Kuhl de Abreu – Coordenadora de Operações

3. FISCALIZAÇÃO

Em 10/10/2025 foram realizadas inspeções de campo para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, no seguinte subsistemas de água e esgoto:

- Estação de Tratamento de Esgoto - ETE MOGI MIRIM

O formulários detalhado da fiscalização encontra-se em ANEXO.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
ETE MOGI MIRIM	8.14	Escadas e guardacorpos existentes em condições inadequadas	Imediato

Todos os documentos comprobatórios das conformidades dos itens referentes a eficiência do tratamento, licença operacional, CADRI, outorga de lançamento e automonitoramento do manancial, encontram-se em anexo e em pasta especifica da DTO.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 13.419 - ETE MOGI MIRIM (Mogi Mirim)

ETE MOGI MIRIM

ETE MOGI MIRIM

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE MOGI MIRIM](#)



Endereço: Rod. Amador Jorge Da Siqueira Franco, 4 - Mogi Mirim, SP, Brasil. . **Cidade:** Mogi Mirim, SP

Fiscalizado	ETE Mogi Mirim #171019798
Data de início da fiscalização	03/10/2025
Data de término da fiscalização	03/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)	
[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista geral da ETE



Foto 2 - Vista geral da Elevatória de Esgoto bruto



Foto 3 - Canal de entrada Elevatória de Esgoto bruto



Foto 4 - Barrilete da Elevatória de Esgoto bruto



Foto 5 - Elevatória de Esgoto



Foto 6 - Tratamento preliminar



Foto 7 - Canaleta de esgoto bruto




Foto 8 - Desarenador



Foto 9 - Grade mecanizada



Foto 10 - Vista geral do Preliminar



Foto 11 - Reatores biológicos



Foto 12 - Vista do tanque de aeração



Foto 13 - Vista do tanque de aeração



Foto 14 - Decantadores secundários



Foto 15 - Elevatória de retorno de lodo



Foto 16 - Decantadores secu



Foto 17 - Tanque de produtos químicos




Foto 18 - Almoxarifado



Foto 19 - Câmara de contato



Foto 20 - Efluente tratado



Foto 21 - Macromedidor de saída



Foto 22 - Efluente tratado



Foto 23 - Adensador de lodo




Foto 24 - Tratamento do lodo



Foto 25 - Bombas de polímero




Foto 26 - Centrífugas



Foto 27 - Centrífugas




Foto 28 - Moto-gerador



Foto 29 - Chuveiro de emergência



Foto 30 - Vista geral do laboratório



Foto 31 - EPIs




Foto 32 - EPIs



Foto 33 - EPIs



Foto 34 - CCO



Foto 35 - EPIs



Foto 36 - Vista geral do laboratório



Foto 37 - Vista geral do laboratório



Foto 38 - Reagentes químicos refrigerados



Foto 39 - Reagentes químicos refrigerados

[ETE8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

[ETE8.14] Observações

Base dos guarda-corpos oxidadas

Fotos de [ETE8.14]




Foto 1 - Base dos guarda-corpos oxidadas

Edilinson Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilinson@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 7 vezes - última modificação: 12/11/2025 10:54:21)

É base de:

[Auto de Notificação 254/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 871/2025 - Aprovação Relatório](#)

[Ofício 1.781/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 510/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/11/2025 14:16:55 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.419..](#)

**Tramitação 1-
293/2025**

14/11/2025 08:43
(Encaminhado)

Edilincon A. D2

DTO - Diretoria ...
A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO Segue para providências

At.te

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/11/2025 08:43:56 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (3)

14/11/2025 08:46:23 Edilincon Martins de Albuquerque D2 emitiu o [Auto de Notificação 254/2025](#) a partir deste documento.