

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 212.917.630.594.692.064[Arespcj](#)

CC

13/11/2025 15:44

Município

[Saae - Mogi Mirim](#)

· 19 38059914

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MOGI MIRIM

Verificação de Não Conformidades

Americana, novembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Prefeito: Paulo de Oliveira e Silva

Endereço: Rua Doutor José Alves, 129 Bairro Centro - CEP 13800-900 - Mogi Mirim/SP

Telefone: (19) 3814-1000

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.030, de 12/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: Neiroberto Silva

Endereço: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 114, Centro

Telefone: (19) 3805-9914

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilínton Martins de Albuquerque- Analista de Regulação e Fiscalização - Engº. civil

2.2 PRESTADOR

Paulo Roberto Silva Junior - Diretor em Gestão de Água e Recursos Hídricos

3. FISCALIZAÇÃO

Em 11/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazo
ETA I - MORRO VERMELHO	ETA - 5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	VENCIDO*
CAPTAÇÃO RIO MOGI GUAÇU	CPS - 3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RESIDENCIAL DO BOSQUE	RES - 6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ETA MORRO VERMELHO (NOVO)	RES - 6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

*Não-conformidade já apontada nos Relatórios

Relatório de Fiscalização 210/2023 - Relatório de Fiscalização (Saae - Mogi Mirim)

[ver completo »](#)

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Prefeito: Paulo de Oliveira e Silva

Endereço: Rua Doutor José Alves, 129 Bairro Centro - CEP 13800-900 - Mogi Mirim/SP

Telefone: (19) 3814-1000

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.030, de 12/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: Neiroberto Silva

Endereço: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 114, Centro

Telefone: (19) 3805-9914

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Edilincon Martins de Albuquerque- Analista de Regulação e Fiscalização - Engº. civil

2.2 PRESTADOR

Adilson Cesar de Oliveira - Coordenador de Setor de Distribuição de Água

3. FISCALIZAÇÃO

Em 21/11/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazo
ETA I - MORRO VERMELHO	ETA - 5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	VENCIDO

*Não-conformidade já apontada no Relatório

Relatório de Fiscalização 210/2023 - Relatório de Fiscalização (Saae - Mogi Mirim)

ANEXOS**FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO**

Novo Item Fiscalizado 11.848 - ETA Morro Vermelho (Mogi Mirim)

Novo Item Fiscalizado 11.849 - Captação Rio Mogi-Guaçu (Arespcj)

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Prefeito: Paulo de Oliveira e Silva

Endereço: Rua Doutor José Alves, 129 Bairro Centro - CEP 13800-900 - Mogi Mirim/SP

Telefone: (19) 3814-1000

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.030, de 12/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: Neiroberto Silva

Endereço: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 114, Centro

Telefone: (19) 3805-9914

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Edilinson Martins de Albuquerque- Analista de Regulação e Fiscalização - Engº. civil

2.2 PRESTADOR

Adilson Cesar de Oliveira - Coordenador de Setor de Distribuição de Água

3. FISCALIZAÇÃO

Em 21/11/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazo
ETA I - MORRO VERMELHO	ETA - 5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	VENCIDO

*Não-conformidade já apontada no Relatório

Relatório de Fiscalização 210/2023 - Relatório de Fiscalização (Saae - Mogi Mirim)

ANEXOS**FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO**

Novo Item Fiscalizado 11.848 - ETA Morro Vermelho (Mogi Mirim)

Novo Item Fiscalizado 11.849 - Captação Rio Mogi-Guaçu (Arespcj)

—
Edilinson Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

e

Relatório de Fiscalização 081/2025 - Relatório de Fiscalização (Arespcj)

[ver completo »](#)

ETA I - MORRO VERMELHO

ETA I - MORRO VERMELHO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA I - MORRO VERMELHO](#)



Endereço: R. Orlando Nora, 367 - Jardim Guacu-Mirim, Mogi Mirim - SP, 13807-720, Brasil. nº 367. . CEP: 13807-720 / Cidade: Mogi Mirim, São Paulo

Fiscalizado	ETA I - MORRO VERMELHO #171016696
Data de início da fiscalização	02/10/2025
Data de término da fiscalização	02/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Vista geral da fachada



Foto 2 - Vista geral interna dos filtros



Foto 3 - Vista dos filtros




Foto 4 - Vista dos decantadores



Foto 5 - Vista dos decantadores



Foto 6 - Vista dos decantadores



Foto 7 - Flocculadores



Foto 8 - Flocculadores





Foto 9 - Floculadores



Foto 11 - Entrada de água bruta




Foto 13 - Entrada de água bruta



Foto 15 - Tanque de produtos químicos



Foto 17 - Decantadores



Foto 19 - Bateria da energia solar




Foto 21 - Chuveiro de emergência




Foto 23 - EPIs




Foto 25 - Vista geral do CCO



Foto 10 - Placas fotovoltaicas



Foto 12 - Água bruta



Foto 14 - Vista geral da ETA



Foto 16 - Decantadores



Foto 18 - Paineis eletricos



Foto 20 - Vista geral do Laboratório



Foto 22 - EPIs



Foto 24 - Reagentes



Foto 26 - Vista geral do Laboratório



Foto 27 - Vista da entrada principal

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 13.458 - ---AVULSA---

RESERVATÓRIO ETA MORRO VERMELHO

RESERVATÓRIO ETA - MORRO VERMELHO (NOVO) - MOGI MIRIM

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ETA - MORRO VERMELHO \(NOVO\) - MOGI MIRIM](#)

Fiscalizado

RESERVATÓRIO ETA MORRO

Data de início da fiscalização

11/10/2025

Data de término da fiscalização

11/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Fotos de RES6.0




Foto 1 - vista geral da unidade



Foto 3 - Vista geral



Foto 5 - Detalhe da parede



Foto 7 - Vista geral

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

[RES6.3] Observações Durante a fiscalização foram identificados indícios de vazamento em vários pontos ao longo das paredes no reservatório. Segundo o prestador, A cons

RESERVATÓRIO RESIDENCIAL DO BOSQUE

RESERVATÓRIO RESIDENCIAL DO BOSQUE (CONCRETO) - MOGI MIRIM

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RESIDENCIAL DO BOSQUE \(CONCRETO\) - MOGI MIRIM](#)

Fiscalizado	RESERVATÓRIO RESIDENCIAL DO BOSQUE #172155508
Data de início da fiscalização	11/10/2025
Data de término da fiscalização	11/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral



Foto 3 - Vista lateral



Foto 5 - Elevatória própria



Foto 7 - Macromedidor




Foto 2 - Vista lateral




Foto 4 - Escada interna



Foto 6 - Macromedidor



Foto 8 - Escada interna

[RES6.2] Ausência de identificação da área Não Conforme

RESERVATÓRIO CACHOEIRA

RESERVATÓRIO PARAÍSO DA CACHOEIRA (NOVO) (AÇO) - MOGI MIRIM

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO PARAÍSO DA CACHOEIRA \(NOVO\) \(AÇO\) - MOGI MIRIM](#)

Fiscalizado	RESERVATÓRIO CACHOEIRA #172150869
Data de início da fiscalização	11/10/2025
Data de término da fiscalização	11/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 3 - Vista geral do reservatório



Foto 5 - Vista da área



Foto 7 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista geral do reservatório



Foto 4 - Vista geral do reservatório



Foto 6 - Vista da área

[RES6.2] Observações Recomenda-se colocar placa de identificação no alambrado

CAPTAÇÃO RIO MOGI-GUAÇU

CAPTAÇÃO RIO MOGI-GUAÇU

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO RIO MOGI-GUAÇU](#)

Fiscalizado	CAPTAÇÃO RIO MOGI-GUAÇU #172149870
Data de início da fiscalização	11/10/2025
Data de término da fiscalização	11/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSP3.0



Foto 1



Foto 3



Foto 5



Foto 7



Foto 2



Foto 4




Foto 6

[CSP3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva Não Conforme

[CSP3.3] Observações No momento da fiscalização, a bomba reserva estava em manutenção.

Fotos de CSP3.3



Foto 1

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

(editado 3 vezes - última modificação: 13/11/2025 16:07:11)

É base de:

Auto de Notificação 252/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Auto de Notificação 256/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 883/2025 - Aprovação Relatório SAAE Mogi mirim

Ofício 1.780/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 509/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Ofício 1.787/2025 - Encaminhamento de Ofício

CADRI_2027.pdf (2,31 MB)

0 downloads

cadri_23_03_28.pdf (2,69 MB)

0 downloads

Lista treinamento de Cloro_2025.pdf (1,15 MB)

0 downloads

Status da Licença ETA.pdf (648,11 KB)

0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/11/2025 15:52:59	Edilincon Martins de Albuquerque	D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.458..
13/11/2025 15:54:18	Edilincon Martins de Albuquerque	D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.457..
13/11/2025 15:57:21	Edilincon Martins de Albuquerque	D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.452..
13/11/2025 15:58:18	Edilincon Martins de Albuquerque	D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.452..

Tramitação 1- 300/2025

13/11/2025 16:57 (Encaminhado)

Edilincon A. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Segue para providências

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/11/2025 16:57:46	E-mail para vanessa@arespcj.com.br	E-mail entregue, lido, clicado (5)
13/11/2025 16:59:48	Edilincon Martins de Albuquerque	D2 emitiu o Auto de Notificação 252/2025 a partir deste documento.
14/11/2025 12:12:00	Edilincon Martins de Albuquerque	D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.450..
14/11/2025 12:14:36	Edilincon Martins de Albuquerque	D2 emitiu o Auto de Notificação 256/2025 a partir deste documento.

