



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
890.917.718.661.185.225

Arespcj

CC

23/02/2026 14:01

Município

SAE - IRACEMÁPOLIS

· 193456-3924

2 setores envolvidos

D1  DTO

Ciclo de Fiscalização\*: 1

## Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE  
IRACEMÁPOLIS

PRESTADOR: DAE IRACEMÁPOLIS

Verificação de Não Conformidades

Americana, Fevereiro de 2026

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

#### 1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Prefeito: Nelita Cristina Michel Franceschini

Endereço: Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis

Telefone: (19) 3456 9205

E-mail: [prefeito@iracemapolis.sp.gov.br](mailto:prefeito@iracemapolis.sp.gov.br)

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº nº 2318, de 20/04/2017

#### 1.2 PRESTADOR

Nome: DAE Iracemápolis

Responsável legal: William Mantz

Endereço: Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis

Telefone: (19) 3456-3924

### 2. EQUIPE TÉCNICA

#### 2.1 ARES-PCJ

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari - Analista de Regulação e Fiscalização

#### 2.2 PRESTADOR

Marcio Fabricio Oliveira Blezins - Encanador

### 3. FISCALIZAÇÃO

Em 03/02/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

**ATENÇÃO:** O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

### 4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

**Tabela 1**

<b>Subsistema</b>	<b>Código Não Conforme</b>	<b>Item Não Conforme</b>	<b>Prazos</b>
ETE - IRACEMÁPOLIS	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
EEEB PARQUE EMPRESARIAL - IRACEMÁPOLIS	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB PARQUE EMPRESARIAL - IRACEMÁPOLIS	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB NOVA IRACEMÁPOLIS - IRACEMÁPOLIS	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB NOVA IRACEMÁPOLIS - IRACEMÁPOLIS	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB NOVA IRACEMÁPOLIS - IRACEMÁPOLIS	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEEB CAMPOS VERDE	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB CAMPOS VERDE	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

EEEB CAMPOS VERDE	EEE-7.2	Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Em até 180 dias
EEEB CAMPOS VERDE	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEEB 6 - GERAL	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB 2 - CIDADE NOVA	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB 2 - CIDADE NOVA	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB 2 - CIDADE NOVA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB 2 - CIDADE NOVA	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEEB 1 - DISTRITO INDUSTRIAL	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB 1 - DISTRITO INDUSTRIAL	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB 1 - DISTRITO INDUSTRIAL	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

## ANEXOS

### FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

#### Elevatórias:


Novo Item Fiscalizado 13.957 - EEEB Campo Verde (Iracemápolis)

#### EEEB Campo Verde

EEEB CAMPOS VERDE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB CAMPOS VERDE](#)



Endereço: R. José da Silva Alvarinho, 106 - Kemp, Iracemápolis - SP, 13498-122, Brasil. nº 106.  
 . CEP: 13498-122 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Fiscalizado EEEB Campo Verde #183222486

Data de início da fiscalização 03/02/2026

Data de término da fiscalização 03/02/2026

### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

##### Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação do subsistema



Foto 2 - Sistema de içamento para manutenção



Foto 3 - Sistema de bombeamento



Foto 4 - Destaque para o registro e empoçamento de água devido ao vazamento

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Não Conforme

##### Fotos de [EEE7.2]



Foto 1 - Necessária a instalação de uma nova talha, a que havia no local foi furtada, impossibilitando manutenções na EEE

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

Fotos de [EEE7.11]



**Foto 1** - Gradeamento necessitando limpeza

[EEE7.9] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEE7.9]



**Foto 1** - Drenagem inadequada causando empoçamento de água

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEE7.12]



**Foto 1** - Necessária a realização de roçagem no terreno



**Foto 2** - Necessária a realização de roçagem no terreno


Novo Item Fiscalizado 13.958 - EEEB Cidade Nova - Capacete (Iracemápolis)

**EEEB Cidade Nova (capacete)**

EEEB 2 - CIDADE NOVA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 2 - CIDADE NOVA](#)



Endereço: R. Antônio Bueno de Godoy, 283 - IV Distrito industrial, Iracemápolis - SP, 13498-200, Brasil. nº 283. . **CEP:** 13498-200 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.5838908, long=-47.5057601, accuracy=13.653

**Fiscalizado** EEEB Cidade Nova - Capacete #183222485

**Data de início da fiscalização** 03/02/2026

**Data de término da fiscalização** 03/02/2026

#### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

##### Fotos de [EEE7.0]



**Foto 1** - Placa de identificação do subsistema



**Foto 2** - Sistema de içamento para manutenções



**Foto 3** - Sistema de içamento para manutenções



**Foto 4** - Extintor de incêndio



Foto 5 - Bombas da elevatória (só uma instalada)



Foto 6 - Destaque para a bomba que está em funcionamento



Foto 7 - Painel elétrico



Foto 8 - Bombas da elevatória (só uma instalada)

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

Fotos de [EEE7.11]



Foto 1 - Necessidade de limpeza do gradeamento

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

A segunda bomba não está instalada. De acordo com o funcionário que acompanhou a fiscalização, estava pendente o electricista finalizar a ligação

[EEE7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.10]



**Foto 1** - Extintor de incêndio com manutenção prevista para 02/2023

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEE7.12]



**Foto 1** - Necessária a realização de roçagem no terreno


Novo Item Fiscalizado 13.959 - EEEB Parque Empresarial (Iracemápolis)

### EEEB Parque Empresarial

EEEB PARQUE EMPRESARIAL - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB PARQUE EMPRESARIAL - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: CG73+WW - Palmeiras, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . CEP: 13495-000 /  
Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.585207, long=-47.4951355, accuracy=13.653

Fiscalizado

EEEB Parque Empresarial #183222491

Data de início da fiscalização

03/02/2026

Data de término da fiscalização

03/02/2026

### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

##### Fotos de [EEE7.0]



**Foto 1** - Placa de identificação do subsistema



**Foto 2** - Calha de entrada do esgoto bruto



**Foto 3** - Calha de entrada do esgoto bruto



**Foto 4** - Gerador e painéis elétricos



**Foto 5** - Bombas da elevatória



**Foto 6** - Bombas da elevatória

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

**Não Conforme**

[EEE7.4] Observações

Não há extintor de incêndio disponível no local

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

**Não Conforme**

##### Fotos de [EEE7.12]



**Foto 1** - Dificuldade para acessar à elevatória devido ao mato



**Foto 2** - Necessária a realização de roçagem no terreno



**Foto 3** - Necessária a realização de roçagem no terreno



**Foto 4** - Escada de acesso às bombas de madeira sem guarda-corpo

## Novo Item Fiscalizado 13.960 - EEEB Distrito Industrial (Iracemápolis)

### EEEB Distrito Industrial

EEEB 1 - DISTRITO INDUSTRIAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 1 - DISTRITO INDUSTRIAL](#)



Endereço: R. Sebastião Dias, 343 - Iracemapolis, Iracemápolis - SP, 13498-254, Brasil. nº 343. .

**CEP:** 13498-254 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.5776121, long=-47.4989441, accuracy=13.653

**Fiscalizado** EEEB Distrito Industrial #183222495

**Data de início da fiscalização** 03/02/2026

**Data de término da fiscalização** 03/02/2026

## Observações Gerais

### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

#### Fotos de [EEE7.0]



**Foto 1** - Placa de identificação do subsistema



**Foto 2** - Entrada do esgoto bruto



**Foto 3** - Tubulação de recalque



**Foto 4** - Sistema de bombeamento



**Foto 5** - Painéis elétricos da elevatória



**Foto 6** - Destaque para as bombas



**Foto 7** - Içamento para manutenção



**Foto 8** - Içamento para manutenção

[EEE7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

**Não Conforme**

#### Fotos de [EEE7.10]



**Foto 1** - Extintor de incêndio com manutenção prevista para 02/2023

[EEE7.9] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEE7.9]



**Foto 1** - Água empoçada devido a vazamento na elevatória

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEE7.12]



**Foto 1** - Necessária a realização de roçagem no terreno



**Foto 2** - Necessária a realização de roçagem no terreno


Novo Item Fiscalizado 13.961 - EEEB Nova Iracemápolis (Iracemápolis)

**EEEB Nova Iracemápolis**

EEEB NOVA IRACEMÁPOLIS - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB NOVA IRACEMÁPOLIS - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: 9FM8+X9 - Palmeiras, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . CEP: 13495-000 /  
Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6150663, long=-47.534074, accuracy=13.653

Fiscalizado EEEB Nova Iracemápolis #183222492

Data de início da fiscalização 03/02/2026

Data de término da fiscalização 03/02/2026

### Observações Gerais

### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

#### Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Prédio da elevatória de esgoto



Foto 2 - Chegada do esgoto



Foto 3 - Tubulações



Foto 4 - Gerador



**Foto 5** - Painel elétrico

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

**Não Conforme**

Fotos de [EEE7.6]



**Foto 1** - Local sem placa de identificação

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

**Não Conforme**

[EEE7.4] Observações

Não há extintor de incêndio disponível no local

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

**Não Conforme**

Fotos de [EEE7.12]



**Foto 1** - Ausência de tampa no poço



**Foto 2** - Ausência de tampa no poço



**Foto 3** - Necessária a realização de roçagem no terreno


Novo Item Fiscalizado 13.965 - EEEB Torioni (Geral) (Iracemápolis)

**EEEB Torioni (Geral)**

EEEB 6 - GERAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 6 - GERAL](#)



Endereço: 9FXG+44 Iracemápolis - Palmeiras, Iracemápolis - SP, Brasil. . CEP: 13495-000 /  
Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6021557, long=-47.5247362, accuracy=13.653

Fiscalizado EEEB Torioni (Geral) #183222501

Data de início da fiscalização 03/02/2026

Data de término da fiscalização 03/02/2026

**Observações Gerais**

**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)**

[EEE7.0] Observações

Elevatória final,  
encaminha o esgoto  
bruto para as lagoas

**Fotos de [EEE7.0]**



**Foto 1** - Placa de identificação do subsistema



**Foto 2** - Prédio onde está localizada a elevatória



**Foto 3** - Gradeamento



**Foto 4** - Entrada do esgoto bruto



**Foto 5** - Gradeamento



**Foto 6** - Sistema de içamento para manutenção



**Foto 7** - Destaque para as bombas



**Foto 8** - Destaque para as bombas



**Foto 9** - Três bombas instaladas, funcionam com revezamento (exceto quando o tanque está muito cheio, nesse cenário as três são acionadas)



**Foto 10** - Destaque para a bomba



**Foto 11** - Vista geral do sistema de bombeamento

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

**Não Conforme**

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Ausência de tampa no local

## Esações de Tratamento de Esgoto:


Novo Item Fiscalizado 13.964 - ETE Iracemápolis (Iracemápolis)

### ETE Iracemápolis

ETE - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: 9FRG+2C - Palmeiras, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . CEP: 13495-000 /  
Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6099732, long=-47.5239005, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Iracemápolis #183222498
Data de início da fiscalização	03/02/2026
Data de término da fiscalização	03/02/2026

### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

Não foi possível  
acessar o ponto de  
lançamento do efluente

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Lagoa 2



Foto 2 - Lagoa 2



Foto 3 - Lagoa 3



Foto 4 - Lagoa 3



Foto 5 - Lagoa 3



Foto 6 - Lagoa 1

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETE8.27] Observações

O lodo está passando pela secagem em bags para posterior destinação adequada (diário de obras da empresa responsável pelo processo de secagem anexado ao Relatório de Fiscalização)

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

**Não Conforme**

[ETE8.13] Observações

Os laudos de análise de amostras encaminhados pelo DAE indicam que a eficiência do tratamento não atende aos limites estabelecidos pelo

Decreto nº 8.468.  
Ademais, o monitoramento do esgoto realizado pela empresa contratada pela ARES-PCJ em janeiro de 2026 também evidencia a ineficiência do tratamento, com valores de DBO em desacordo com a legislação. Os laudos emitidos por ambas as empresas encontram-se anexos ao Relatório de Fiscalização.


#### Novo Item Fiscalizado 13.963 - ETE Compacta GWM (Iracemápolis)

##### ETE Compacta GWM

ETE COMPACTA GWM - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE COMPACTA GWM - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: 9FRG+3F - Palmeiras, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . CEP: 13495-000 /  
Cidade: Iracemápolis, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.609761, long=-47.5237801, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	ETE Compacta GWM #183222497
<b>Data de início da fiscalização</b>	03/02/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	03/02/2026
<b>Observações Gerais</b>	A ETE Compacta GWM foi construída por uma empresa que funcionava anteriormente no local mas nunca entrou em funcionamento. Agora, ela foi passada para o município mas está em fase de

testes e manutenções. Os funcionários já estão fazendo treinamentos para a operação e as manutenções estão previstas para março de 2026. Sendo assim, não foi possível verificar alguns aspectos do tratamento e os apontamentos feitos nessa ficha não gerarão Não Conformidades, sendo apenas para conhecimento e adequação.

## Constatações (Fiscalização na ETE)

### Fotos de [ETE8.0]



**Foto 1** - Tanque de efluente tratado



**Foto 2** - Calha de saída do efluente



**Foto 3** - Chegada do efluente



**Foto 4** - Filtro biológico



**Foto 5** - Filtros biológico



**Foto 6** - Floclador



**Foto 7** - Destaque para escada e guarda-corpo nos flocladores



**Foto 8** - Módulos de tratamento (UASB)



**Foto 9** - Módulos de tratamento (UASB)



**Foto 10** - Tanque de armazenamento de Policloreto de Alumínio



**Foto 11** - Módulos de tratamento (UASB)

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

N/A

Fotos de [ETE8.1]



**Foto 1** - Cercamento com pontos danificados

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

N/A

[ETE8.10] Observações

A ETE ainda não possui placa de identificação

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

N/A

[ETE8.13] Observações

Os laudos de análise de amostras encaminhados pelo DAE indicam que a eficiência do tratamento não atende aos limites estabelecidos pelo Decreto nº 8.468

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

N/A

[ETE8.25] Observações

Licença de Operação  
Precária (nº  
42001780), válida até  
13/06/2026

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

Fotos de [ETE8.29]



**Foto 1** - Tanque cheio pois a bomba não entrou em funcionamento


Novo Item Fiscalizado 13.962 - ETE Compacta Nova Iracemápolis (Iracemápolis)

### ETE Compacta Nova Iracemápolis

ETE COMPACTA NOVA IRACEMÁPOLIS - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE COMPACTA NOVA IRACEMÁPOLIS - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: 9FM7+V3 - Palmeiras, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . CEP: 13495-000 /

Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6153292, long=-47.5372945, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETE Compacta Nova Iracemápolis #183222493

Data de início da fiscalização

03/02/2026

Data de término da fiscalização

03/02/2026

## Observações Gerais

A ETE Compacta do Nova Iracemópolis foi entregue pelo loteador para o município em janeiro/2026, está em fase de testes e treinamentos. Sendo assim, não foi possível verificar alguns aspectos do tratamento e os apontamentos feitos nessa ficha não gerarão Não Conformidades, sendo apenas para conhecimento e adequação.

## Constatações (Fiscalização na ETE)

### Fotos de [ETE8.0]



**Foto 1** - Vista da Estação de Tratamento de Esgoto Compacta



**Foto 2** - Vista da Estação de Tratamento de Esgoto Compacta



**Foto 3** - Chegada do esgoto



**Foto 4** - Tubulação que encaminha o esgoto para os tanques



**Foto 5** - Filtros



**Foto 6** - Filtros



**Foto 7** - Módulo de tratamento (UASB)



**Foto 8** - Módulo de tratamento (UASB)

[ETE8.10] Ausência de identificação da área	N/A
[ETE8.10] Observações	A ETE ainda não possui placa de identificação
[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	N/A
[ETE8.20] Observações	Não foi apresentado nenhum laudo de análise da ETE Compacta Nova Iracemápolis até o momento da elaboração do Relatório de Fiscalização
[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	N/A
[ETE8.25] Observações	A ETE ainda não possui Licença de Operação, a mesma está em processo para ser incluída na Licença de Operação Precária da ETE Compacta da GWM (n° 42001780), que é válida até 13/06/2026
[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes	N/A

Fotos de [ETE8.16]



**Foto 1** - Vazamento aparente em um dos tanques      **Foto 2** - Vazamento aparente em um dos tanques

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
--	-----

Fotos de [ETE8.29]



**Foto 1** - Necessário fazer a roçagem do terreno

## Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari

Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 4 vezes - última modificação: 24/02/2026 15:45:58)

É base de:

[Auto de Notificação 067/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 161/2026 - Relatório de Fiscalização - Iracemópolis](#)

[Proc. Administrativo 078/2026 - MONITORAMENTO DE ESGOTO](#)

[Ofício 375/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 108/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

<a href="#">2025_12_Entrada_ETE_GWM.pdf</a> (136,03 KB)	1 download
<a href="#">2025_12_Entrada_ETE_Lagoa.pdf</a> (135,93 KB)	1 download
<a href="#">2025_12_Saida_ETE_GWM.pdf</a> (136,48 KB)	1 download
<a href="#">2025_12_Saida_ETE_Lagoa.pdf</a> (135,72 KB)	1 download
<a href="#">Acompanhamento_da_secagem_do_lodo.zip</a> (8,04 MB)	1 download
<a href="#">Analise_ARES_Efluente_bruto.pdf</a> (797,69 KB)	2 downloads
<a href="#">Analise_ARES_Efluente_tratado.pdf</a> (938,17 KB)	1 download
<a href="#">Declaracao_de_movimentacao_de_residuos_ETA_.pdf</a> (51,20 KB)	0 downloads
<a href="#">E_mail_Documentacao.pdf</a> (1,06 MB)	0 downloads
<a href="#">LO_PRECARIA_ETE_2026.pdf</a> (19,32 KB)	2 downloads
<a href="#">PORTARIA_DAAE_N_4327_DE_10_DE_AGOSTO_DE_2020_Outorga_lancamento.pdf</a> (635,45 KB)	0 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

24/02/2026 09:02:45 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.957..](#)

24/02/2026 09:09:19 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.957..](#)

24/02/2026 09:14:07 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.957..](#)

24/02/2026 09:32:41 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.960..](#)

24/02/2026 09:36:30 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.961..](#)

24/02/2026 11:57:20 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.964..](#)

24/02/2026 13:29:57 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.957..](#)

24/02/2026 13:32:48 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.958..](#)

24/02/2026 13:34:41 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.959..](#)

24/02/2026 13:35:47 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.960..](#)

24/02/2026 13:37:34 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.961..](#)

24/02/2026 13:43:55 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.961..](#)

24/02/2026 13:56:25 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.964..](#)

24/02/2026 14:18:14 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.963..](#)

24/02/2026 14:27:07 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.962..](#)

24/02/2026 14:36:43 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.963..](#)

24/02/2026 14:37:04 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari (D1) realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 13.962..**

24/02/2026 15:09:15 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari (D1) emitiu o **Auto de Notificação 067/2026** a partir deste documento.

24/02/2026 15:45:03 Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari (D1) assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 070/2026** com o certificado **ISABELLA VARGAS ORTIZ PICAZO MONTANARI CPF 374.XXX.XXX-00** conforme **MP nº 2.200/2001** .

**Tramitação 1-070/2026**

24/02/2026 15:47  
(Encaminhado)

Isabella M. (D1)

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.  
CC

Boa tarde, Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Segue Relatório de Fiscalização de Iracemápolis para dar continuidade.  
Obrigada!

—  
**Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/02/2026 15:47:02 E-mail para [vanessa@arespcj.com.br](mailto:vanessa@arespcj.com.br) E-mail entregue, lido, clicado (4) ⇐