



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
262.117.764.450.616.152

[Arespcj](#)

CC

17/04/2026 13:57

Município

[Amparo](#)

· 19 3817-9230

CNPJ 43.465.459/0001-73

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RESÍDUOS

Objeto: [Fiscalização Programada](#)

Objeto: [RESÍDUOS](#)



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE AMPARO

PRESTADOR: Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos

Fiscalização das Condições Gerais da Prestação dos Serviços

Americana, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADORES

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Amparo

Prefeito: Carlos Roberto Martins

Endereço: Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro - Amparo (SP)

Telefone: (19) 3817-9300

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.767, de 19/04/2014

1.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE LIMPEZA URBANA

Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos

Responsável legal: Paulo Eduardo Cunha

Cargo: Secretário de Manutenção e Serviços Públicos

Endereço: Av. Prefeito Raul de Oliveira Fagundes, 965

E-mail: smis@amparo.sp.gov.br

Telefone: (19) 3808-9333

2. EQUIPE TÉCNICA QUE CONDUZIU A FISCALIZAÇÃO

2.1 ARES-PCJ

Janaina Albuquerque Alves – Analista de Regulação e Fiscalização

Gabriel Guidolin Bertola – Apoio Técnico

2.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE LIMPEZA URBANA

Adriana Cristina Mozzer Siqueira – setor de resíduos

3. FISCALIZAÇÃO

Em 07/04/2026, foram realizadas inspeções de campo nos sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana para fiscalização das condições gerais da prestação dos serviços, conforme Resolução ARES-PCJ nº 370 de 21/12/2020.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. RECOMENDAÇÕES

Cobrança pela prestação de serviços

O município de Amparo ainda não implementou instrumento de cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos.

A Lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece que os serviços públicos de saneamento básico devem ter sua sustentabilidade econômico-financeira garantida por meio da cobrança pelos serviços (art. 29), sendo que a ausência de proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço pode configurar renúncia de receita (art. 35).

Em relação à implementação do instrumento de cobrança, é relevante ainda a observância ao disposto na Norma de Referência nº 1/ANA/2021, quanto, por exemplo, entre outras adequações: a) à compulsoriedade de mecanismo de cobrança social, o qual preferencialmente deve utilizar o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal para a identificação de beneficiários; b) a necessidade de separação dos custos dos serviços de limpeza pública e resíduos especiais daqueles referentes aos serviços de manejo dos resíduos sólidos domésticos; c) à sustentabilidade econômico-financeira, que envolve a suficiência de recursos arrecadados frente aos custos incorridos numa perspectiva temporal, isto é, incluindo as determinações de planejamento, investimentos, objetivos e metas da prestação dos serviços em curto, médio e longo prazos.

Cabe destacar que a sustentabilidade econômico-financeira comporta fatores ponderadores, como a consideração da capacidade de pagamento dos usuários e a existência de subsídios e recursos externos ao financiamento dos serviços. O mais importante, entretanto, é uma adequação progressiva entre receitas e despesas endógenas ao escopo da prestação dos serviços.

Plano operacional

Com base na NR 07/2024 destaca-se a importância da elaboração e implementação do plano operacional de prestação dos serviços. A norma promove a organização eficiente dos processos operacionais, orientando estratégias de operação, manutenção e investimentos essenciais para assegurar a prestação adequada dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana.

É necessário, também, elaborar e disponibilizar o manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, com linguagem objetiva utilizando sempre que possível ilustrações, visando fácil compreensão por parte da população.

Instrumento de planejamento

O município de Amparo aprovou, por meio do decreto municipal nº 5279, de 21 de maio de 2015, Plano Municipal de Gestão Integrada De Resíduos Sólidos (PMGIRS).

O artigo 19 da Lei federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, estabelece em seu inciso XIX a necessidade de revisão periódica do plano de saneamento básico em um intervalo não superior a dez anos, garantindo a atualização e adequação das diretrizes às novas demandas e desafios enfrentados pelo município.

Diante disso, é necessário que seja iniciado o processo de revisão, a fim de assegurar que as estratégias e metas estabelecidas estejam alinhadas com a realidade local, promovendo maior eficiência na prestação dos serviços públicos e no atendimento às necessidades atuais e futuras do sistema de manejo de resíduos sólidos.

5. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 670 de 10/12/2025.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao NC	Prazo para solução
Descarte Irregular - Estr. Mun. do Modelo	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Informações aos usuários	CGE-1.2	Não divulgar adequadamente as regras de acondicionamento e disponibilização de resíduos	Em até 30 dias
PEV VOLUMOSOS - AMPARO	PEV-4.4	Não manter identificação adequada da área com horário de funcionamento e materiais recebidos	Em até 90 dias

UNIDADE DE TRIAGEM COOPERATIVA ECOAMPARO - AMPARO	TRI-5.6	Não manter registro adequado dos resíduos recebidos	Em até 90 dias
UNIDADE DE TRIAGEM COOPERATIVA ECOAMPARO - AMPARO	TRI-5.7	Não manter registro adequado dos resíduos despachados	Em até 30 dias
UNIDADE DE TRIAGEM COOPERATIVA ECOAMPARO - AMPARO	TRI-5.9	Não providenciar e manter vigente, se aplicável, a licença do Corpo de Bombeiros	Em até 90 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 14.567 - PEV Resíduos Volumosos (Amparo)

PEV Resíduos Volumosos

PEV VOLUMOSOS - AMPARO

Checklist: [Ecoponto ou Pev](#)

Sistema: [PEV VOLUMOSOS - AMPARO](#)



Endereço: Av. Pref. Raul de Oliveira Fagundes, 1095 - Centro, Amparo - SP, 13900-560, Brasil.
nº 1095. . **CEP:** 13900-560 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737525939941406, long=-47.319053649902344, accuracy=13.653

Fiscalizado	Av. Pref. Raul de Oliveira Fagundes
Data de início da fiscalização	07/04/2026
Data de término da fiscalização	07/04/2026
Observações Gerais	Pátio municipal utilizado como garagem e estoque de materiais possui caçamba para recebimento de resíduos volumosos.

Constatações (Ecoponto ou Pev)

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

[PEV4.0] Observações

Caçamba locada por meio de contrato celebrado pelo consórcio CISBRA, incluindo o transporte e a disposição final

Fotos de [PEV4.0]



Foto 1 - Caçamba para volumosos



Foto 2 - Entrada



Foto 3 - Guarita



Foto 4 - Caçamba



Foto 5 - Informativos

[PEV4.4] Não manter identificação adequada da área com horário de funcionamento e materiais recebidos

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 14.568 - Unidade de Transbordo (Amparo)

Unidade de Transbordo

UNIDADE DE TRANSBORDO CISBRA - AMPARO

Checklist: [Unidade de Transbordo](#)

Sistema: [UNIDADE DE TRANSBORDO CISBRA - AMPARO](#)



Endereço: C674+CP, Amparo - SP, Brasil. . **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737525939941406, long=-47.319053649902344, accuracy=13.653

Fiscalizado	Unidade de Transbordo
Data de início da fiscalização	07/04/2026
Data de término da fiscalização	07/04/2026
Observações Gerais	Unidade operada pelo CISBRA - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas. Licença de Operação nº 37005242 válida até 26/10/2027.

Constatações (Unidade de Transbordo)

[TRB6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

[TRB6.0] Observações

Não foi constatado o atendimento à exigência técnica presente na LO quanto à implantação de sistema de drenagem de águas pluviais e efluentes líquidos potencialmente contaminados gerados na operação. Observou-se presença excessiva de urubus.

Fotos de [TRB6.0]



Foto 1 - Descarregamento de resíduos



Foto 2 - Equipamento utilizado para carregamento das caçambas



Foto 3 - Balança rodoviária



Foto 4 - Registros de pesagens



Foto 5 - Guarita e controle de acesso



Foto 6 - Caçamba

Novo Item Fiscalizado 14.569 - Veículo de Coleta (Amparo)

Veículo de Coleta


Coleta de Resíduos

Fiscalizado	Veículo de Coleta Domiciliar
Data de início da fiscalização	07/04/2026
Data de término da fiscalização	07/04/2026
Observações Gerais	Veículo pertencente à empresa FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA contratada para prestação do serviço de coleta domiciliar

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A



Endereço: C674+8Q Amparo, SP, Brasil. . **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737525939941406, long=-47.319053649902344, accuracy=13.653

Fotos de [COL3.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4


Novo Item Fiscalizado 14.570 - Cooperativa ECOAMPARO (Amparo)

Cooperativa ECOAMPARO

UNIDADE DE TRIAGEM COOPERATIVA ECOAMPARO - AMPARO

Checklist: [Unidade de Triagem](#)

Sistema: [UNIDADE DE TRIAGEM COOPERATIVA ECOAMPARO - AMPARO](#)



Endereço: R. Suécia, 203 - Lot. Nardini, Amparo - SP, 13905-071, Brasil. nº 203. . **CEP:** 13905-071 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737525939941406, long=-47.319053649902344, accuracy=13.653

Fiscalizado	Cooperativa ECOAMPARO
Data de início da fiscalização	07/04/2026
Data de término da fiscalização	07/04/2026
Observações Gerais	Cooperativa recebe materiais dos municípios integrantes do consórcio CISBRA

Constatações (Unidade de Triagem)

[TRI5.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [TRI5.0]



Foto 1 - Placa de identificação




Foto 2 - Entrada



Foto 3 - Materiais para triagem



Foto 4 - Materiais para triagem



Foto 5 - Materiais para triagem



Foto 6 - Pneus



Foto 7 - Materiais enfardados




Foto 8 - Esteira para triagem

[TRI5.6] Não manter registro adequado dos resíduos recebidos	Não Conforme
[TRI5.7] Não manter registro adequado dos resíduos despachados	Não Conforme
[TRI5.9] Não providenciar e manter vigente, se aplicável, a licença do Corpo de Bombeiros	Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 14.571 - Praça Monsenhor João Baptista Lisboa (Amparo)

Praça Monsenhor João Baptista Lisboa

Limpeza Urbana



Endereço: Praça Monsenhor João Batista Lisboa, 33 - Centro, Amparo - SP, 13900-080, Brasil.
nº 33. . CEP: 13900-080 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737525939941406, long=-47.319053649902344, accuracy=13.653

Fiscalizado Praça Monsenhor João Baptista Lisboa

Data de início da fiscalização 07/04/2026

Data de término da fiscalização

07/04/2026

Observações Gerais

Limpeza urbana, varrição, lixeiras públicas.

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Novo Item Fiscalizado 14.572 - PEV para recicláveis (Amparo)

PEV para recicláveis

PEV PRAÇA PÁDUA SALLES - AMPARO

Checklist: [Ecoponto ou Pev](#)

Sistema: [PEV PRAÇA PÁDUA SALLES - AMPARO](#)



Endereço: R. José Jacinto de Araujo Cintra, 20 - Centro, Amparo - SP, 13900-460, Brasil. nº 20.
. CEP: 13900-460 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737525939941406, long=-47.319053649902344, accuracy=13.653

Fiscalizado	Praça Pádua Salles
Data de início da fiscalização	07/04/2026
Data de término da fiscalização	07/04/2026
Observações Gerais	Ponto de entrega voluntária de resíduos recicláveis

Constatações (Ecoponto ou Pev)

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [PEV4.0]



Foto 1




Foto 2

Novo Item Fiscalizado 14.573 - Praça Pádua Salles (Amparo)

Praça Pádua Salles

Limpeza Urbana



Endereço: Praça Pádua Salles, 174 - Centro, Amparo - SP, 13900-410, Brasil. nº 174. . CEP: 13900-410 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737525939941406, long=-47.319053649902344, accuracy=13.653

Fiscalizado	Praça Pádua Salles
Data de início da fiscalização	07/04/2026
Data de término da fiscalização	07/04/2026
Observações Gerais	Limpeza urbana, varrição, capina, lixeiras públicas.

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Novo Item Fiscalizado 14.574 - Descarte Irregular - Estr. Mun. do Modelo (Amparo)

Descarte Irregular - Estr. Mun. do Modelo

Limpeza Urbana



Endereço: 75RF+3C Amparo, SP, Brasil. . **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737525939941406, long=-47.319053649902344, accuracy=13.653

Fiscalizado Estr. Mun. do Modelo (Amp-362), Rodovia João Beira - s/n KM48

Data de início da fiscalização 07/04/2026

Data de término da fiscalização 07/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 14.749 - Informações aos usuários (Amparo)

Informações aos usuários

Condições Gerais - RSU

Fiscalizado

Informações ao usuário

Data de início da fiscalização

14/04/2026

Data de término da fiscalização


14/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Condições Gerais - RSU)

[CGE1.2] Não divulgar adequadamente as regras de acondicionamento e disponibilização de resíduos

Não Conforme



Endereço: Av. Bernardino de Campos, 776 - Centro, Amparo - SP, 13900-400, Brasil. nº 776. .
CEP: 13900-400 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

[CGE1.2] Observações

Art. 16, V - Resolução
ARESPCJ nº 370/2020

—
Janaina Albuquerque Alves

Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 24/04/2026 14:17:04)

É base de:

[Auto de Notificação 137/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 370/2026 - Aprovação de relatório de fiscalização - Amparo](#)

[Ofício 937/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 282/2026 - RESÍDUOS](#)

Quem já visualizou?

22/04/2026 10:53:12 Janaina Albuquerque Alves D4 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.570..](#)

22/04/2026 11:11:30 Janaina Albuquerque Alves D4 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.568..](#)

22/04/2026 13:37:18 Janaina Albuquerque Alves D4 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.572..](#)

22/04/2026 15:42:04

Janaina Albuquerque Alves D4 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.568..](#)

24/04/2026 11:10:53

Janaina Albuquerque Alves D4 emitiu o [Auto de Notificação 137/2026](#) a partir deste documento.

24/04/2026 14:21:23

Janaina Albuquerque Alves D4 assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 143/2026](#) com o certificado **JANAINA ALBUQUERQUE ALVES** CPF **408.XXX.XXX-64** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

**Tramitação 1-
143/2026**

24/04/2026 14:27

(Encaminhado)

Janaina A. D4

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Boa tarde, Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Solicito encaminhamento ao prestador. Obrigada!

—
Janaina Albuquerque Alves
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/04/2026 14:27:39

E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (4) ⇐