



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
439.617.770.400.223.601

Arespcj

CC

24/04/2026 11:13

Município

Franca

· 16 3711-9052

CNPJ 47.970.769/0001-04

D4

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

PRESTADOR: ESSE Ambiental Franca SPE LTDA

Fiscalização Não Programada das Condições Gerais da Prestação dos Serviços
Americana, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADORES

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Franca

Prefeito: Alexandre Augusto Ferreira

Endereço: Rua Frederico Moura, 1517, Franca/SP

Telefone: (16) 3711-9052

E-mail: gabinete@franca.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 9.336, de 15 de março de 2023

1.2 PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE LIMPEZA URBANA

ESSE Ambiental Franca SPE LTDA

Responsável legal: Rinaldo Alexandre Coelho

Cargo: Sócio Administrador

Endereço: Avenida Alberto Pulicano, nº 4851, Franca/SP

E-mail: racoelho@gruposesse.com.br

Telefone: (16) 9 9238-7707

2. EQUIPE TÉCNICA QUE CONDUZIU A FISCALIZAÇÃO

2.1 ARES-PCJ

Luis Felipe Ventura de Almeida – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 Prestador de Serviços

Silvio Henrique da Silva - Diretor Concessões (Concessionária)

Nicola Rossano Costa - Secretário de Meio Ambiente (Poder Concedente)

3. FISCALIZAÇÃO

Nos dias 13 e 14 de abril de 2026, foram realizadas inspeções de campo nos sistemas de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, e posteriormente complementadas por verificação de registros eletrônicos do sistema de monitoramento da Concessionária. As inspeções e verificações tiveram como objetivo a fiscalização das condições gerais da prestação dos serviços, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 370, de 21/12/2020, Resolução ARES-PCJ nº 670, de 10/12/2025 e conforme o Contrato de Concessão nº 100/2024 e, particularmente, conforme o Anexo II do Edital – “Termo de Referência” e o constante no “Plano Operacional para Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do Município de Franca - SP”.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. CONSTATAÇÕES

Implantação de Ecopontos

Foram realizadas visitas em dois locais referentes à implantação dos novos ecopontos do Município, constatando-se ainda que ambas as áreas configuram, atualmente, pontos relevantes de descarte irregular de resíduos, conforme registrado nos formulários 14.639 e 14.644 (anexos). Nesse contexto, a implantação dos ecopontos revela-se medida essencial, não apenas para o ordenamento do sistema de limpeza urbana, mas também para a mitigação de potenciais impactos ambientais, sanitários e paisagísticos.

Ressalta-se que o prazo contratual para implantação da infraestrutura se encerra no início do terceiro ano de concessão (i.e. 01/07/2026). Contudo, durante a inspeção, não foram identificadas intervenções físicas nos locais visitados, o que indica risco de atraso em relação ao prazo pactuado. Eventual atraso na execução desse investimento pode prolongar a utilização irregular dessas áreas, ampliando os riscos associados à saúde pública e ao meio ambiente, além de comprometer a efetividade das ações de controle de descarte irregular nas regiões de implantação destas estruturas.

Ademais, destacamos que conforme estabelecido no Termo de Referência, o não cumprimento da meta preestabelecida para o início de operação de cada ecoponto poderá acarretar impacto significativo na Nota de Desempenho (NDa) da Concessionária, com potenciais reflexos na contraprestação anual máxima.

Aterro sanitário Municipal

Observou-se que o aterro sanitário apresentava extensa área com resíduos descobertos, em desacordo com os procedimentos operacionais previstos. Tal condição pode favorecer a proliferação de vetores, a geração de odores e a ocorrência de impactos negativos aos usuários dos serviços de manejo de resíduos sólidos.

Contêineres subterrâneos

Verifica-se que contêiner subterrâneo localizado na Praça Itaú apresenta significativo nível de derpedação. Conforme o disposto no item 2.1 do Termo de Referência – Obrigações da CONCESSIONÁRIA, compete à Concessionária “manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, em especial

quanto à manutenção, limpeza e acessórios de segurança”. Desta forma se faz necessário a realização de reparos no equipamento.

Ecoponto Esmeraldas

Observou-se que parte do sistema de drenagem de águas pluviais do ecoponto encontrava-se sem a grelha de proteção, o que representa um potencial risco aos usuários durante a utilização do local.

Manutenção e conservação de áreas verdes

Foram identificadas áreas verdes no município com ocorrência de vegetação elevada, indicando insuficiência na execução dos serviços de roçada. Tal condição pode comprometer a estética urbana, a segurança dos usuários e a adequada conservação desses espaços públicos.

Limpeza de pontos viciados

Observa-se que para parte dos locais de descarte irregular vistoriados não foi identificada a execução do serviço de limpeza dentro da periodicidade estabelecida no Plano Operacional.

Serviços de Coleta domiciliar e seletiva

Por meio da verificação ao sistema de monitoramento da concessionária, no que se refere às rotas de coleta executadas, observou-se a indicação de falhas na execução dos serviços nos setores Coleta Seletiva – Quarta 01 e Coleta Domiciliar – TN 03.

5. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 670 de 10/12/2025.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades (NCs) novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema/Local	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
SUBTERRÂNEO PRAÇA ITAU (SUL) - FRANCA	OP-2.2	Não manter condições adequadas de conservação em instalação ou equipamento associado a prestação de serviço	Em até 30 dias
Roçada - Av. Santos Dumont	SLU-8.1	Não realizar serviços de varrição, capina, poda e correlatos conforme plano operacional ou contrato	Em até 30 dias
Roçada - Av. Presidente Vargas	SLU-8.1	Não realizar serviços de varrição, capina, poda e correlatos conforme plano operacional ou contrato	Em até 30 dias
ECOPONTO ESMERALDAS - FRANCA	PEV-4.2	Não manter condições adequadas de conservação na área	Em até 30 dias
Descarte Irregular - Av. Jaime Tellini	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato

Descarte Irregular - Av. Higino Alves Taveira - pt 2	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Descarte irregular - Av. Higino Alves Taveira	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Contentor PEAD - Praça Itaú	OP-2.2	Não manter condições adequadas de conservação em instalação ou equipamento associado a prestação de serviço	Em até 30 dias
Coleta seletiva - Setor quarta 01	COL-3.1	Não realizar serviço de coleta em conformidade com as regras estabelecidas no plano operacional	Imediato
Coleta domiciliar - Setor TN 03	COL-3.1	Não realizar serviço de coleta em conformidade com as regras estabelecidas no plano operacional	Imediato
ATERRO SANITÁRIO - FRANCA	DFI-7.2	Destinar resíduos sólidos de forma ou em local sem licenciamento ambiental válido	Imediato

ANEXOS

Formulários de Fiscalização


Novo Item Fiscalizado 14.618 - Contentor Subterrâneo - Praça Barão - sul (Franca)

Contentor Subterrâneo - Praça Barão - sul

SUBTERRÂNEO PRAÇA BARÃO (SUL) - FRANCA

Checklist: [Coleta de Resíduos](#)

Sistema: [SUBTERRÂNEO PRAÇA BARÃO \(SUL\) - FRANCA](#)



Endereço: R. do Comércio, 625 - Centro, Franca - SP, 14400-660, Brasil. nº 625. . **CEP:** 14400-660 / **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737524032592773, long=-47.31904983520508, accuracy=13.653

Fiscalizado	Contentor Subterrâneo - Praça Barão - sul - Franca #195256527
Data de início da fiscalização	13/04/2026
Data de término da fiscalização	13/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [COL3.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4


Novo Item Fiscalizado 14.619 - Contentor Subterrâneo - Praça Barão - norte (Franca)

Contentor Subterrâneo - Praça Barão - norte

SUBTERRÂNEO PRAÇA BARÃO (NORTE) - FRANCA

Checklist: [Coleta de Resíduos](#)

Sistema: [SUBTERRÂNEO PRAÇA BARÃO \(NORTE\) - FRANCA](#)



Endereço: R. Gen. Telles, 1441 - Centro, Franca - SP, 14405-090, Brasil. nº 1441. . **CEP:** 14405-090 / **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737524032592773, long=-47.31904983520508, accuracy=13.653

Fiscalizado	Contentor subterrâneo Praça Barão - norte - Franca #195256525
Data de início da fiscalização	13/04/2026
Data de término da fiscalização	13/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [COL3.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4


Novo Item Fiscalizado 14.620 - Contentor subterrâneo - Praça Itau - sul (Franca)

Contentor subterrâneo - Praça Itau - sul

SUBTERRÂNEO PRAÇA ITAU (SUL) - FRANCA

Checklist: [Aspectos Operacionais](#)

Sistema: [SUBTERRÂNEO PRAÇA ITAU \(SUL\) - FRANCA](#)



Endereço: R. Campos Sáles, 1775 - Centro, Franca - SP, 14400-710, Brasil. nº 1775. . **CEP:** 14400-710 / **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.5382122, long=-47.3998077, accuracy=13.653

Fiscalizado Contentor subterrâneo - Praça Itaú - sul - Franca
#195256723

Data de início da fiscalização 13/04/2026

Data de término da fiscalização 13/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Aspectos Operacionais)

[OP2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [OP2.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[OP2.2] Não manter condições adequadas de conservação em instalação ou equipamento associado a prestação de serviço

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 14.622 - Contentor subterrâneo - Praça Itaú - norte (Franca)

Contentor subterrâneo - Praça Itaú - norte

SUBTERRÂNEO PRAÇA ITAU (NORTE) - FRANCA

Checklist: [Coleta de Resíduos](#)

Sistema: [SUBTERRÂNEO PRAÇA ITAU \(NORTE\) - FRANCA](#)



Endereço: R. Campos Sáles, 1853 - Centro, Franca - SP, 14400-710, Brasil. nº 1853. . **CEP:** 14400-710 / **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.537494, long=-47.3996463, accuracy=13.653

Fiscalizado	Contentor subterrâneo - Praça Itaú - norte - Franca #195257736
Data de início da fiscalização	13/04/2026
Data de término da fiscalização	13/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [COL3.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4


Novo Item Fiscalizado 14.623 - Contentor Subterrâneo - Praça Catedral (Franca)

Contentor Subterrâneo - Praça Catedral

SUBTERRÂNEO PRAÇA CATEDRAL - FRANCA

Checklist: [Coleta de Resíduos](#)

Sistema: [SUBTERRÂNEO PRAÇA CATEDRAL - FRANCA](#)



Endereço: R. Maj. Claudiano, 1692 - Centro, Franca - SP, 14400-690, Brasil. nº 1692. . CEP: 14400-690 / Cidade: Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.5388573, long=-47.4010838, accuracy=13.653

Fiscalizado

Contentor Subterrâneo - Praça Catedral - Franca
#195260155

Data de início da fiscalização

13/04/2026

Data de término da fiscalização

13/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [COL3.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5





Foto 6

Novo Item Fiscalizado 14.624 - Contentor PEAD - Praça Itaú (Franca)

Contentor PEAD - Praça Itaú

Aspectos Operacionais





Endereço: R. Mal. Deodoro, 1630 - Centro, Franca - SP, 14400-440, Brasil. nº 1630. . **CEP:** 14400-440 / **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.538272, long=-47.4001313, accuracy=13.653

Fiscalizado	Contentor PEAD - Praça Itaú #195258308
Data de início da fiscalização	13/04/2026
Data de término da fiscalização	13/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Aspectos Operacionais)

[OP2.2] Não manter condições adequadas de conservação em instalação ou equipamento associado a prestação de serviço

Não Conforme

[OP2.2] Observações

Contentor PEAD danificado. Localizado próximo ao contentor subterrâneo sul da Praça Itaú

Fotos de [OP2.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Novo Item Fiscalizado 14.633 - Ecoponto Esmeraldas (Franca)

Ecoponto Esmeraldas

ECOPONTO ESMERALDAS - FRANCA

Checklist: [Ecoponto ou Pev](#)

Sistema: [ECOPONTO ESMERALDAS - FRANCA](#)



Endereço: R. Geraldino Augusto Machado, 340 - Parque das Esmeraldas, Franca - SP, 14406-177, Brasil. nº 340. . **CEP:** 14406-177 / **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.540862, long=-47.4582457, accuracy=13.653

Fiscalizado	Ecoponto Esmeraldas - Franca #195291906
--------------------	---

Data de início da fiscalização	13/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	13/04/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Ecoponto ou Pev)

[PEV4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [PEV4.0]



Foto 1 - Visão geral, externa



Foto 2 - Visão geral, acesso



Foto 3 - Visão geral, interna



Foto 4 - Visão geral, interna



Foto 5 - Visão geral, interna



Foto 6 - Visão geral, interna




Foto 7 - Visão geral, interna



Foto 8 - Visão geral, interna



Foto 9 - Visão geral, interna



Foto 10 - Caçambas brooks



Foto 11 - Visão geral, interna




Foto 12 - Visão geral, interna



Foto 13 - Visão geral, interna



Foto 14 - Caçamba roll on



Foto 15 - Visão geral, interna



Foto 16 - Visão geral, interna

[PEV4.2] Não manter condições adequadas de conservação na área

Não Conforme

[PEV4.2] Observações

Foi constatado que parte das canaletas de drenagem encontra-se desprovida de grelhas, resultando na formação de aberturas e potencial risco de queda de usuários.

Fotos de [PEV4.2]



Foto 1



Foto 2

Novo Item Fiscalizado 14.634 - Aterro Sanitário Municipal (Franca)

Aterro Sanitário Municipal

ATERRO SANITÁRIO - FRANCA



Endereço: FG3H+9F, Franca - SP, Brasil. . **Cidade:** Franca, São Paulo

Fiscalizado	Aterro Sanitário Municipal - Franca #195280179
Data de início da fiscalização	13/04/2026
Data de término da fiscalização	13/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Destinação Final)	
[DFI7.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A

Fotos de [DFI7.0]



Foto 1 - Acesso e balança rodoviária



Foto 2 - Frente de operação



Foto 3 - Frente de operação



Foto 4 - Frente de operação



Foto 5 - Frente de operação



Foto 6 - Frente de operação



Foto 7 - Frente de operação



Foto 8 - Frente de operação



Foto 9 - Frente de operação



Foto 10 - Frente de operação



Foto 11 - Frente de operação



Foto 12 - Frente de operação



Foto 13 - Frente de operação



Foto 14 - Frente de operação



Foto 15 - Frente de operação



Foto 16 - Frente de operação



Foto 17 - Frente de operação



Foto 18 - Frente de operação



Foto 19 - Drenagem de águas pluviais



Foto 20 - Lagoa de chorume



Foto 21 - Lagoa de chorume



Foto 22 - Lagoa de chorume



Foto 23 - Lagoa de chorume



Foto 24 - Talude do aterro, sul



Foto 25 - Talude do aterro, sul



Foto 26 - Poço de monitoramento - 04



Foto 27 - Talude do aterro, sul



Foto 28 - Talude do aterro, sul

[DFI7.2] Destinar resíduos sólidos de forma ou em local sem licenciamento ambiental válido

Não Conforme

[DFI7.2] Observações

Foi observado frente de operação de dimensão muito elevada, sem cobertura diária dos resíduos depositados no local. Tal cenário diverge da forma de operação estabelecida como exigência técnica na Licença de Operação da unidade (LO CETESB 27007063). Gerando possível espalhamento de resíduos, proliferação de vetores e emissão de substância odoríferas para áreas externas ao empreendimento e potencial impacto aos usuários.

Fotos de [DFI7.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5




Foto 6

Novo Item Fiscalizado 14.636 - Roçada - Av. Santos Dumont (Franca)

Roçada - Av. Santos Dumont

Limpeza Urbana



Endereço: R. César Ribeiro, 370 - Vila Santos Dumont, Franca - SP, 14404-080, Brasil. nº 370. .
CEP: 14404-080 / **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.5389497, long=-47.4165354, accuracy=13.653

Fiscalizado	Roçada - Av. Santos Dumont- Franca #195374576
Data de início da fiscalização	14/04/2026
Data de término da fiscalização	14/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

[SLU8.1] Não realizar serviços de varrição, capina, poda e correlatos conforme plano operacional ou contrato


Não Conforme

[SLU8.1] Observações

Ausência de roçada no canteiro central da Av. Santos Dumont

Roçada - Av. Presidente Vargas

Limpeza Urbana




Endereço: Av. Eufrásia Monteiro Petrágia, 2000 - Jardim Dr. Antonio Petraglia, Franca - SP, 14409-160, Brasil. nº 2000. . CEP: 14409-160 / Cidade: Franca, São Paulo

Fiscalizado	Roçada - Av. Presidente Vargas - Franca #195386231
Data de início da fiscalização	14/04/2026
Data de término da fiscalização	14/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)	
[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
Fotos de [SLU8.0]	
	
Foto 1	Foto 2
[SLU8.1] Não realizar serviços de varrição, capina, poda e correlatos conforme plano operacional ou contrato	Não Conforme
[SLU8.1] Observações	Ausência de roçada no canteiro central da Av. Presidente Vargas

Descarte irregular - Av. Luis Vaz de Camões

Limpeza Urbana



Endereço: Av. Luís Vaz de Camões, 104 - Franca, SP, 14402-070, Brasil. nº 104. . **CEP:** 14402-070 / **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.5098763, long=-47.3688107, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular - Av. Luis Vaz de Camões - Franca #195389950
Data de início da fiscalização	14/04/2026
Data de término da fiscalização	14/04/2026
Observações Gerais	Área corresponde ao local de instalação de futuro ecoponto.

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[SLU8.0] Observações	O sistema de monitoramento da Concessionária apresenta registro da execução de limpeza no local em 01/04/2026. Referente ao "Ponto 70 - Éden"

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

Novo Item Fiscalizado 14.640 - Descarte irregular - Av. Higino Alves Taveira (Franca)

Descarte irregular - Av. Higino Alves Taveira

Limpeza Urbana



Endereço: CJXX+4H, Franca - SP, Brasil. . **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.5523463, long=-47.35128, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular - Av. Higino Alves Taveira - Franca #195398291
--------------------	---

Data de início da fiscalização	14/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	14/04/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

[SLU8.4] Observações

Não foi identificado a execução de limpeza do local, por meio de

Novo Item Fiscalizado 14.641 - Descarte Irregular - Av. Higino Alves Taveira - pt 2 (Franca)

Descarte Irregular - Av. Higino Alves Taveira - pt 2

Limpeza Urbana



Endereço: CJXX+JX, Franca - SP, Brasil. . **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.5508977, long=-47.3500487, accuracy=13.653

Fiscalizado Descarte Irregular - Av. Higino Alves Taveira -
Franca #195399652

Data de início da fiscalização 14/04/2026

Data de término da fiscalização 14/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

[SLU8.4] Observações

Não foi identificado a execução de limpeza do local, por meio de verificação ao Sistema de Monitoramento da Concessionária.

Novo Item Fiscalizado 14.642 - Descarte Irregular - Av. Jaime Tellini (Franca)

Descarte Irregular - Av. Jaime Tellini

Limpeza Urbana



Endereço: R. Josué Lemos, 6217 - Belvedere Bandeirante, Franca - SP, 14403-801, Brasil. nº 6217. . CEP: 14403-801 / Cidade: Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.5535496, long=-47.3601652, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte Irregular - Av. Jaime Tellini - Franca #195401489
-------------	---

Data de início da fiscalização	14/04/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	14/04/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais	
--------------------	--

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

[SLU8.4] Observações

Não foi identificado a execução de limpeza do local, por meio de verificação ao Sistema de Monitoramento da Concessionária.

Novo Item Fiscalizado 14.643 - Descarte Irregular - R. Antônio Pedro Ferreira (Franca)

Descarte Irregular - R. Antônio Pedro Ferreira

Limpeza Urbana



Endereço: R. Antônio Pedro Ferreira, 650 - Jardim Aeroporto I, Franca - SP, 14404-075, Brasil.
nº 650. . **CEP:** 14404-075 / **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.578181, long=-47.3721648, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte Irregular - R. Antônio Pedro Ferreira - Franca #195404744
Data de início da fiscalização	14/04/2026
Data de término da fiscalização	14/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[SLU8.0] Observações	O sistema de monitoramento da Concessionária apresenta registro de execução de limpeza no local em 27/03/2026. Referente ao "Ponto 103 - Jardim Aeroporto I"

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8

Novo Item Fiscalizado 14.644 - Descarte Irregular - R. Profa. Regina Z. Barilari (Franca)

Descarte Irregular - R. Profa. Regina Z. Barilari

Limpeza Urbana



Endereço: R. Mario José Pereira, 1757 - Jardim Aeroporto II, Franca - SP, 14404-131, Brasil. nº 1757. . CEP: 14404-131 / Cidade: Franca, São Paulo

Fiscalizado	Descarte Irregular - R. Profa. Regina Z. Barilari - Franca #195406763
Data de início da fiscalização	14/04/2026
Data de término da fiscalização	14/04/2026
Observações Gerais	Local de implantação do futuro ecoponto.

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[SLU8.0] Observações	O sistema de monitoramento da Concessionária apresenta registro de execução de limpeza no local em 25/03/2026. Referente ao "Ponto 43- Jardim Aeroporto II"

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8

Novo Item Fiscalizado 14.716 - Coleta seletiva - Setor quarta 01 (Franca)

Coleta seletiva - Setor quarta 01

Coleta de Resíduos



Endereço: R. Verdi Voss de Menezes, 2545 - Jardim Centenario, Franca - SP, 14403-570, Brasil. nº 2545. . **CEP:** 14403-570 / **Bairro:** Cidade Nova / **Cidade:** Franca, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374973, long=-47.3190682, accuracy=13.653

Fiscalizado	Coleta seletiva - Setor quarta 01 - Franca #196051763
Data de início da fiscalização	17/04/2026
Data de término da fiscalização	17/04/2026
Observações Gerais	Fiscalização indireta - Verificação de registro eletrônico de execução de coleta

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.1] Não realizar serviço de coleta em conformidade com as regras estabelecidas no plano operacional

Não Conforme

[COL3.1] Observações

O sistema de monitoramento da Concessionária indica falha na execução do setor

Fotos de [COL3.1]




Foto 1 - Mapa de rotas executadas, referente ao setor quarta 01, para o dia 15/04/2026.

Novo Item Fiscalizado 14.717 - Coleta domiciliar - Setor TN 03 (Franca)

Coleta domiciliar - Setor TN 03

Coleta de Resíduos

Fiscalizado	Coleta domiciliar - Setor TN 03 - Franca #196052490
Data de início da fiscalização	17/04/2026
Data de término da fiscalização	17/04/2026
Observações Gerais	Fiscalização indireta - Verificação de registro eletrônico de execução de coleta

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.1] Não realizar serviço de coleta em conformidade com as regras estabelecidas no plano operacional	Não Conforme
[COL3.1] Observações	Observam-se falhas na execução das atividades do setor, evidenciadas pela existência de áreas sem registro de coleta.

Fotos de [COL3.1]




Foto 1 - Mapa de rotas executadas, referente ao setor TN 03, para o dia 14/04/2026.




Foto 2 - Mapa de rotas executadas, referente ao setor TN 03, para o dia 16/04/2026.

Luis Felipe Ventura de Almeida

Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 3 vezes - última modificação: 05/05/2026 15:22:38)

É base de:

[Auto de Notificação 148/2026 - Fiscalização](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 421/2026 - Aprovação de relatório de fiscalização RSU - Franca](#)

[Ofício 1.040/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 307/2026 - RESÍDUOS](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/05/2026 13:31:49 Luis Felipe Ventura de Almeida D4 emitiu o [Auto de Notificação 148/2026](#) a partir deste documento.

07/05/2026 09:00:21 Luis Felipe Ventura de Almeida D4 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 149/2026** com o certificado **LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA** CPF **400.XXX.XXX-01** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-149/2026

07/05/2026 09:18

(Encaminhado)

Luis A. D4

DTO - Diretoria ...

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO,

Solicito encaminhamento ao prestador (racaelho@grupoesse.com.br,shsilva@grupoesse.com.br,mdutra@grupoesse.com.br, gabriela.godoy@grupoesse.com.br) com cópia

A/C Vanessa P.
CC

ao titular dos serviços (nicolacosta@franca.sp.gov.br,
vanessapinheiro@franca.sp.gov.br).

Att,

—
Luis Felipe Ventura de Almeida
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/05/2026 09:18:47

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, clicado (3) ➡

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 08/05/2026 08:40:24 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc