



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
610.817.786.171.346.373

Arespcj

CC

12/05/2026 17:18

Município

Sanasa - Campinas

· 19 37355000

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

PRESTADOR: SANASA SA

Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2026

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Campinas

Prefeito: Dário Jorge Giolo Saadi

Endereço: Av. Anchieta, 200

Telefone: (19) 2116-0718

E-mail: gabinete.prefeito@campinas.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº14.241, de 10/04/2012

1.2 PRESTADOR

Nome: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA

Responsável legal: Manuelito Pereira Magalhães Junior – Diretor Presidente

Endereço: Avenida da Saudade, 500 – Ponte Preta

Telefone: (19) 3735-5110

E-mail: presidencia@sanasa.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Luciano Florentino Teixeira - setor TSS – Coordenadoria de Elevatória de Esgoto
Luis Gustavo Alves de Lima - Engenheiro - Estações Elevatórias de Esgoto
Luis Claudio de Assis - Relações Técnicas

3. FISCALIZAÇÃO

Em **08/04/2026**, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **não foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Novo Item Fiscalizado 14.581 - EEE Arborais 1 (Campinas)

EEE Arborais 1

EEE ARBORAIS 1 - CAMPINAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE ARBORAIS 1 - CAMPINAS](#)

Fiscalizado	arborais 1 #194536799
Data de início da fiscalização	08/04/2026
Data de término da fiscalização	08/04/2026


Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Endereço: Estr. Mun. Adelina Segantini Cerqueira Leite, 110 - Parque Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13010-000, Brasil. nº 110. . **CEP:** 13010-000 / **Cidade:** Campinas, São Paulo



Foto 1 - Pórtico - acesso para manutenção



Foto 2 - Extintor de incêndio com validade regular



Foto 3 - Painéis de comando dos conjuntos motobomba



Foto 4 - Informações da estação elevatória



Foto 5 - Poço com duas bombas submersas instaladas



Foto 6 - Conversor (transmissor) do macromedidor



Foto 7 - Sensor macromedidor



Foto 8 - Linhas de recalque com ventosas



Foto 9 - Muro no entorno da estação elevatória



Foto 10 - Cesto de gradeamento



Foto 11 - Cercamento de área com identificação


Novo Item Fiscalizado 14.587 - EEE Arborais 2 (Campinas)

EEE Arborais 2

EEE ARBORAIS 2 - CAMPINAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE ARBORAIS 2 - CAMPINAS](#)



Endereço: R. Clarício Eduardo, 699 - lote q3 - Campinas, SP, 13098-060, Brasil. nº 699. . **CEP:** 13098-060 / **Cidade:** Campinas, São Paulo

Fiscalizado arborais 2 #194539311

Data de início da fiscalização 08/04/2026

Data de término da fiscalização 08/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Cercamento e identificação - EEE Arborais 1



Foto 2 - Pórtico - acesso para manutenção



Foto 3 - Linhas de recalque



Foto 4 - Extintor - validade regular



Foto 5 - Informações da estação elevatória de esgoto



Foto 6 - Informação gráfica - painel



Foto 7 - Cesto de gradeamento



Foto 8 - Macromedidor (conversor)



Foto 9 - Poço com bombas submersas



Foto 10 - Área protegida com guarda corpos



Foto 11 - Pórtico - acesso para manutenção

Novo Item Fiscalizado 14.589 - EEE Recanto da Fortuna 2 (Campinas)

EEE Recanto da Fortuna 2

EEEB RECANTO FORTUNA 2 - CAMPINAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB RECANTO FORTUNA 2 - CAMPINAS](#)



Endereço: R. José Francisco Barbosa, 46 - Parque Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13087-553, Brasil. n° 46. . **CEP:** 13087-553 / **Cidade:** Campinas, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8437759, long=-47.043351, accuracy=13.653

Fiscalizado	recanto da fortuna 2 #194543630
Data de início da fiscalização	08/04/2026
Data de término da fiscalização	08/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral - EEE Fortuna 2



Foto 2 - Extintor de incêndio com validade regular



Foto 3 - Painel elétrico



Foto 4 - Poço chegada do esgoto



Foto 5 - Bombas instaladas



Foto 6 - Cercamento da área

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE7.5] Observações

Embora não haja gradeamento, a elevatória de pequeno porte possui bomba do tipo trituradora (bomba piranha)


Novo Item Fiscalizado 14.592 - EEE San Martin (Campinas)

EEE San Martin

EEE SAN MARTIN - CAMPINAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SAN MARTIN - CAMPINAS](#)



Endereço: Via de Circulação Interna, 1 - Techno Park, Campinas - SP, 13069-388, Brasil. nº 1. .
CEP: 13069388 / **Cidade:** Campinas, São Paulo

Fiscalizado EEE SAN MARTIN #194547555

Data de início da fiscalização 08/04/2026

Data de término da fiscalização 08/04/2026

Observações Gerais

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral e identificação - EEE San Martin



Foto 2 - Pórtico - acesso para manutenção



Foto 3 - Linha de recalque



Foto 4 - Guarda-corpos na linha de recalque



Foto 5 - Extintor de incêndio com validade regular



Foto 6 - Informações - Estação elevatória



Foto 7 - Cesto de gradeamento



Foto 8 - Poço com bombas submersas


Novo Item Fiscalizado 14.594 - EEE Techno Park (Campinas)

EEE Techno Park

EEE TECHNO PARK - CAMPINAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE TECHNO PARK - CAMPINAS](#)



Endereço: R. Pref. Celso Daniel, 589 - Techno Park, Campinas - SP, 13069-079, Brasil. nº 589. .
CEP: 13069-079 / **Cidade:** Campinas, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8473109, long=-47.1459737, accuracy=13.653

Fiscalizado	techno park #194550688
--------------------	------------------------

Data de início da fiscalização	08/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	08/04/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Área da elevatória (dentro do Techno park)



Foto 2 - Informações da elevatória



Foto 3 - Painel de acionamento das bombas



Foto 4 - Linha de recalque



Foto 5 - Poço com bombas instaladas



Foto 6 - Cesto de gradeamento


Novo Item Fiscalizado 14.598 - EEE Exército (Campinas)

EEE Exército

EEEB EXÉRCITO - CAMPINAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB EXÉRCITO - CAMPINAS](#)



Endereço: 4VGX+FJ Campinas, SP, Brasil. . **Cidade:** Campinas, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8737674, long=-47.1009395, accuracy=13.653

Fiscalizado	exército #194556980
--------------------	---------------------

Data de início da fiscalização	08/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	08/04/2026
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral - cercamento com alambrado



Foto 2 - Identificação de área



Foto 3 - Pórtico - acesso para manutenção



Foto 4 - Cesto de gradeamento



Foto 5 - Conjuntos motobomba instalados



Foto 6 - Linha de recalque



Foto 7 - Informações sobre a elevatória



Foto 8 - Extintor com validade regular



Foto 9 - Cercamento da área


Novo Item Fiscalizado 14.599 - EEE Casa da cidadania (Campinas)

EEE Casa da cidadania

EEEB CASA DA CIDADANIA - CAMPINAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB CASA DA CIDADANIA - CAMPINAS](#)



Endereço: R. José Cruz Ferreira Jorge, 50 - Jardim Sao Paulo, Campinas - SP, 13035-435, Brasil. nº 50. . **CEP:** 13035-435 / **Cidade:** Campinas, São Paulo

Fiscalizado	Casa cidadania #194566538
Data de início da fiscalização	08/04/2026
Data de término da fiscalização	08/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEE7.0] Observações	A estação elevatória de pequeno porte fica dentro da área do bagageiro municipal.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Recinto interno com identificação da elevatória



Foto 2 - Painel de controle das bombas e identificação da elevatória



Foto 3 - Informações da estação elevatória



Foto 4 - Imagem da instalação sob o chão do recinto



Foto 5 - Caixa com conjuntos motobomba instalados



Foto 6 - Extintor com validade regular



Foto 7 - Extintores de incêndio

Novo Item Fiscalizado 14.601 - EEE Arboretos do Jequitibás (Campinas)

EEE Arboretos do Jequitibás

EEE ARBORETO DOS JEQUITIBÁS - CAMPINAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE ARBORETO DOS JEQUITIBÁS - CAMPINAS](#)



Endereço: Condomínio - R. Maria Conceição, 40 - Lot. Arboreto dos Jequitibas (Sousas),
Campinas - SP, 13105-672, Brasil. nº 40. . **CEP:** 13105-672 / **Cidade:** Campinas, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8867979, long=-46.9684062, accuracy=13.653

Fiscalizado arboredo #194570970

Data de início da fiscalização 08/04/2026

Data de término da fiscalização 08/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral - cercamento



Foto 2 - Identificação da área



Foto 3 - Muro com identificação



Foto 4 - Poço de chegada do esgoto



Foto 5 - Pórtico para acesso de manutenção



Foto 6 - Cesto de gradeamento



Foto 7 - Dois conjuntos motobomba instalados



Foto 8 - Linhas de recalque



Foto 9 - Informações do subsistema



Foto 10 - Extintor com validade regular



Foto 11 - Gerador de energia


Novo Item Fiscalizado 14.611 - EEE Friburgo (Campinas)

EEE Friburgo

EEE FRIBURGO - CAMPINAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE FRIBURGO - CAMPINAS](#)



Endereço: Parque Aeroporto, Campinas - SP, Brasil. . **Cidade:** Campinas, São Paulo

Fiscalizado	Friburgo #194572410
Data de início da fiscalização	08/04/2026
Data de término da fiscalização	08/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral - muro com identificação



Foto 2 - Pórtico - acesso para manutenção



Foto 3 - Válvula de controle elétrico



Foto 4 - Poço de chegada do esgoto



Foto 5 - Cesto de gradeamento



Foto 6 - Dois conjuntos motobombas instalados



Foto 7 - Linhas de recalque



Foto 8 - Gerador instalado



Foto 9 - Extintor com validade regular



Foto 10 - Informações da estação elevatória



Foto 11 - Conversor do macromedidor

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 1 vez - última modificação: 13/05/2026 09:56:28)

Este item foi mencionado em:

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/05/2026 09:57:47

Paulo Marcos Faria Maciel **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 204/2026** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL** CPF 089.XXX.XXX-67 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

**Tramitação 1-
204/2026**

13/05/2026 09:58

(Encaminhado)

Paulo M. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO** ,

segue, para providências.

Atenciosamente

—
Paulo Marcos Faria Maciel

Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/05/2026 09:58:51

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, clicado (2) ⇐