



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
689.717.804.977.750.667

Arespcj

CC

03/06/2026 11:42

Município

Bom Jesus Dos Perdões

· 11 4012-1000

CNPJ 52.359.692/0001-62

D4

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada



ARES AGÊNCIA REGULADORA PCJ

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

PRESTADOR: Secretaria de Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente/Secretaria de Serviços

Fiscalização das Condições Gerais da Prestação dos Serviços

Americana, junho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

Prefeito: Paulo Afonso Ferreira Bueno

Endereço: Rua Dom Duarte Leopoldo, 83

E-mail: paulo.afonso@bjperdoes.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei de Ratificação nº 2.306/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente

Responsável legal: Jorge Galvani Filho

Endereço: Avenida Santo Agostinho, 700

E-mail: jorge.galvani@bjperdoes.sp.gov.br

Nome: Secretaria de Serviços

Responsável legal: Veroneide de Oliveira Damasceno

Endereço: Rodovia Dom Pedro I - km 63

E-mail: veroneide.damaseno@bjperdoes.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabício Lopes de Bastos – Analista de Regulação e Fiscalização

Luís Felipe Ventura de Almeida – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR DE SERVIÇOS

Jorge Galvani Filho – Secretário de Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente

3. FISCALIZAÇÃO

Em 14/05/2026, foram realizadas inspeções de campo nos sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana para fiscalização das condições gerais da prestação dos serviços, conforme Resolução ARES-PCJ nº 370 de 21/12/2020.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. CONSTATAÇÕES

Durante inspeção realizada em área pertencente ao Município, localizada às margens da Rodovia Dom Pedro I, foi constatado o recebimento e manejo de resíduos volumosos, resíduos verdes e resíduos da construção civil (RCC). Verificou-se que as atividades desenvolvidas no local possuem interface entre duas Secretarias distintas, para as quais são apresentadas, a seguir, as respectivas constatações.

Secretaria de Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente

Foi observada a ocorrência de resíduos volumosos depositados diretamente sobre o solo, sem o devido acondicionamento nas caçambas destinadas para esse fim, bem como o espalhamento de resíduos pela área (item fiscalizado 15.133). Tal situação evidencia a necessidade de aprimoramento das práticas de armazenamento temporário e organização operacional, de forma a evitar a dispersão de materiais e adequada gestão dos resíduos recebidos no local.

Secretaria de Serviços

Foi observada a destinação de resíduos verdes, resíduos da construção civil (RCC) e outros resíduos diversos na área (item fiscalizado 15.469). Não foi identificada a existência de licenciamento ambiental para a operação ou utilização da área para essa finalidade. Dessa forma, faz-se necessária a avaliação e adequação das atividades desenvolvidas, com a adoção das medidas administrativas e ambientais cabíveis, incluindo a regularização do empreendimento junto aos órgãos competentes e a implementação de procedimentos compatíveis com a legislação ambiental vigente.

5. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 670 de 10/12/2025.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Item Não Conforme	Prazo Solução
Destinação de Resíduos verdes e RCC	DFI-7.2	Destinar resíduos sólidos de forma ou em local sem licenciamento ambiental válido	Imediato
UNIDADE DE TRANSBORDO DE VOLUMOSOS - BOM JESUS DOS PERDÕES	OP-2.1	Não manter condições adequadas de limpeza em instalação ou equipamento associado a prestação de serviço	Imediato


ANEXOS

Formulários de fiscalização

Novo Item Fiscalizado 15.127 - Praça Prefeitura (Bom Jesus Dos Perdões)

Praça Prefeitura

Limpeza Urbana



Endereço: R. Dom Duarte Leopoldo, 76 - Centro, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 76. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1359545, long=-46.4652559, accuracy=13.653

Fiscalizado	Praça Prefeitura - Bom Jesus dos Perdões #200435156
Data de início da fiscalização	14/05/2026
Data de término da fiscalização	14/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1




Foto 2

Novo Item Fiscalizado 15.128 - Praça Rua João Franco de Camargo (Bom Jesus Dos Perdões)

Praça Rua João Franco de Camargo

Limpeza Urbana



Endereço: R. João Franco de Camargo, 608 - Centro, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 608. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1358356, long=-46.4647449, accuracy=13.653

Fiscalizado Praça Rua João Franco de Camargo #200435157

Data de início da fiscalização 14/05/2026

Data de término da fiscalização 14/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

Novo Item Fiscalizado 15.130 - Praça Manoel Vicente da Costa Junior (Bom Jesus Dos Perdões)

Praça Manoel Vicente da Costa Junior

Limpeza Urbana



Endereço: R. Vinte e Um de Abril, 23 - Centro, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil.
nº 23. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Fiscalizado	Praça Manoel Vicente da Costa Junior #200435155
Data de início da fiscalização	14/05/2026
Data de término da fiscalização	14/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3





Foto 4

Novo Item Fiscalizado 15.131 - Coleta rural (-23.1789, -46.4858) (Bom Jesus Dos Perdões)

Coleta rural (-23.1789, -46.4858)

Coleta de Resíduos



Endereço: Estr. Mun. BJP 050, 325, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 325. .

CEP: 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1789825, long=-46.4858316, accuracy=13.653

Fiscalizado	Coleta rural (-23.1789, -46.4858) - Bom Jesus dos Perdões #200435151
Data de início da fiscalização	14/05/2026
Data de término da fiscalização	14/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [COL3.0]




Foto 1




Foto 2

Novo Item Fiscalizado 15.132 - Praça Silvio Mendes (Bom Jesus Dos Perdões)

Praça Silvio Mendes

Limpeza Urbana



Endereço: Bom Jesus dos Perdões - Av. Guedes, 299 - Jardim Real, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 299. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1408113, long=-46.467435, accuracy=13.653

Fiscalizado Praça Silvio Mendes #200435153

Data de início da fiscalização 14/05/2026

Data de término da fiscalização 14/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4


Novo Item Fiscalizado 15.133 - Transbordo de volumosos (Bom Jesus Dos Perdões)

Transbordo de volumosos

UNIDADE DE TRANSBORDO DE VOLUMOSOS - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Aspectos Operacionais](#)

Sistema: [UNIDADE DE TRANSBORDO DE VOLUMOSOS - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: VG8R+3C, Bom Jesus dos Perdões - SP, Brasil. . **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1347567, long=-46.4589933, accuracy=13.653

Fiscalizado	Transbordo volumosos #200435143
Data de início da fiscalização	14/05/2026
Data de término da fiscalização	14/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Aspectos Operacionais)

[OP2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [OP2.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6

[OP2.1] Não manter condições adequadas de limpeza em instalação ou equipamento associado a prestação de serviço

Não Conforme

[OP2.1] Observações

Foi observada a ocorrência de resíduos volumosos depositados diretamente sobre o solo, sem acondicionamento nas caçambas destinadas para esse fim, bem como o espalhamento de resíduos pela área.

Fotos de [OP2.1]



Foto 1



Foto 2

Novo Item Fiscalizado 15.134 - Coleta rural (-23.1710, -46.4797) (Bom Jesus Dos Perdões)

Coleta rural (-23.1710, -46.4797)

Coleta de Resíduos



Endereço: R. Benedito Poscai, 1 - Cachoeirinha, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 1. . CEP: 12955-000 / Cidade: Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1710551, long=-46.4798231, accuracy=13.653

Fiscalizado	Coleta rural (-23.1710, -46.4797) -Bom Jesus Dos Perdões #200435147
-------------	---

Data de início da fiscalização	14/05/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	14/05/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [COL3.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

Novo Item Fiscalizado 15.469 - Destinação de Resíduos verdes e RCC (Bom Jesus Dos Perdões)

Destinação de Resíduos verdes e RCC

Destinação Final



Endereço: VG7R+FH, Bom Jesus dos Perdões - SP, Brasil. . **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375316, long=-47.3190369, accuracy=13.653

Fiscalizado	Destinação de Resíduos verdes e RCC #203410650
Data de início da fiscalização	14/05/2026
Data de término da fiscalização	14/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Destinação Final)

[DFI7.2] Destinar resíduos sólidos de forma ou em local sem licenciamento ambiental válido

Não Conforme

[DFI7.2] Observações

Foi observada a destinação de resíduos verdes, resíduos da construção civil (RCC) e outros resíduos diversos na área. Não foi identificada a existência de licenciamento ambiental para a operação ou utilização da área para essa finalidade.

Fotos de [DFI7.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

Luis Felipe Ventura de Almeida
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 1 vez - última modificação: 12/06/2026 08:07:34)

É base de:

[Auto de Notificação 235/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 599/2026 - Aprovação de Relatório de Fiscalização RSU - Bom Jesus dos Perdões](#)

[Ofício 1.454/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 446/2026 - RESÍDUOS](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/06/2026 16:14:53

Luis Felipe Ventura de Almeida D4 emitiu o [Auto de Notificação 235/2026](#) a partir deste documento.

**Tramitação 1-
252/2026**

12/06/2026 08:11

(Encaminhado)

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO ,

Luis A. D4

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Favor encaminhar ao prestador

(jorge.galvani@bjperdoes.sp.gov.br ; veroneide.damaseno@bjperdoes.sp.gov.br)

Att,

—

Luis Felipe Ventura de Almeida

Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

12/06/2026 08:11:10

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (3) 

12/06/2026 13:15:22

Luis Felipe Ventura de Almeida D4 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 252/2026** com o certificado **LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA** CPF **400.XXX.XXX-01** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .