



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
707.317.816.416.619.645

Arespcj

CC

16/06/2026 17:27

Município

Cosmópolis

· 19 3872-6921

CNPJ 44.730.331/0001-52

D4

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS

PRESTADOR: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Fiscalização das Condições Gerais da Prestação dos Serviços

Americana, junho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Prefeito: Antonio Claudio Felisbino Junior

Endereço: Rua Doutor Campos Salles, 398, Centro

E-mail: comunicacao@cosmopolis.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei de Ratificação nº 3.324/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Responsável legal: Carlos Alexander

Endereço: Rua Max Hergert, 1052, Centro

E-mail: meioambiente@cosmopolis.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Luis Felipe Ventura de Almeida – Analista de Regulação e Fiscalização

Gabriel Guidolin Bertola – Apoio Técnico

2.2 PRESTADOR

Fernando Costa – Técnico em Meio Ambiente

3. FISCALIZAÇÃO

Em 26/05/2026, foram realizadas inspeções de campo nos sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana para fiscalização das condições gerais da prestação dos serviços, conforme Resolução ARES-PCJ nº 370 de 21/12/2020.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. CONSTATAÇÕES

Descarte irregular

Conforme registrado nos formulários de fiscalização anexos, foi constatada a existência de diversos pontos de descarte irregular de resíduos no Município. Diante do exposto, faz-se necessária a adoção de medidas corretivas, incluindo a limpeza das áreas afetadas.

Recomenda-se, ainda, a implementação de ações de monitoramento, sinalização e fiscalização, visando coibir novas ocorrências e prevenir a reincidência do problema.

Coleta seletiva

Durante visita à unidade de triagem do Município, foram observadas limitações na prestação dos serviços de coleta seletiva. Conforme informado pelos responsáveis pela operação de triagem, tais limitações poderiam estar associadas a eventual redução do quadro de motoristas responsáveis pela coleta. Dessa forma, se mostra necessário a adoção de medidas para regularização da operação, de modo a assegurar a continuidade, a eficiência e a abrangência dos serviços de coleta seletiva, evitando prejuízos à gestão dos resíduos sólidos e ao atendimento da população.

Planejamento

O Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos (PRGIRU), aprovado pela Lei Municipal nº 4.055/2019, estabelece metas e ações voltadas ao aprimoramento da gestão de resíduos sólidos na região. Entre as medidas previstas destaca-se a implantação de PEVs/Ecopontos, iniciativa relacionada a diferentes temáticas estratégicas do PRGIRU, como resíduos da construção civil (RCC) e coleta seletiva.

A implementação de PEVs/Ecopontos contribuiria para ampliar as opções de destinação adequada de resíduos, e particularmente poderia contribuir para a redução da ocorrência de descarte irregular e promover maior aderência às diretrizes e metas estabelecidas no PRGIRU.

5. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 670 de 10/12/2025.

A Tabela abaixo resume as não conformidades (NCs) novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
Descarte irregular - Rua Quatro	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Descarte irregular - Rua Luiz Strazzacappa 702	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Descarte irregular - R. Pastor Paulo Leivas Macalão 701	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Descarte irregular - R. Monte Castelo	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Descarte irregular - Estr. Mun. Antônio Nogueira	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Descarte irregular - Av. Marginal 1824	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Descarte irregular - Av. marginal	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Descarte irregular - Av. Guilhermina Kovaleski	SLU-8.4	Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional	Imediato
Coleta seletiva	COL-3.1	Não realizar serviço de coleta em conformidade com as regras estabelecidas no plano operacional	Imediato


ANEXOS

Formulários de fiscalização

Novo Item Fiscalizado 15.296 - Descarte irregular - Estr. Mun. Antônio Nogueira (Cosmópolis)

Descarte irregular - Estr. Mun. Antônio Nogueira

Limpeza Urbana



Endereço: Av. Guilhermina Kowalesky, 06, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 06. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6201978, long=-47.1915818, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular - Estr. Mun. Antônio Nogueira #202152313
Data de início da fiscalização	26/05/2026
Data de término da fiscalização	26/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5


[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 15.298 - Descarte irregular - Av. marginal (Cosmópolis)

Descarte irregular - Av. marginal

Limpeza Urbana



Endereço: R. Pedro Guimarães Bertazo, 147 - Jardim do Sol, Cosmópolis - SP, 13155-490, Brasil. nº 147. . **CEP:** 13155-490 / **Cidade:** Cosmópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6240849, long=-47.1952173, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular - Av. marginal #202152253
Data de início da fiscalização	26/05/2026
Data de término da fiscalização	26/05/2026
Observações Gerais	Área na Av. marginal, esquina com R. Pedro Guimarães Bertazo

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4


[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 15.299 - Descarte irregular - Rua Luiz Strazzacappa 702 (Cosmópolis)

Descarte irregular - Rua Luiz Strazzacappa 702

Limpeza Urbana



Endereço: Rua Luiz Strazzacappa, 1 - Ni, Cosmópolis - SP, 13150-000, Brasil. nº 1. . CEP: 13150-000 / Cidade: Cosmópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6339688, long=-47.1967266, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular - Rua Luiz Strazzacappa 702 #202152171
-------------	--

Data de início da fiscalização	26/05/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	26/05/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5


[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 15.301 - Descarte irregular - Av. Marginal 1824 (Cosmópolis)

Descarte irregular - Av. Marginal 1824

Limpeza Urbana



Endereço: Rua Geraldo di Sacco, 395, Cosmópolis - SP, 13150-000, Brasil. nº 395. . CEP: 13150-000 / **Cidade:** Cosmópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6278099, long=-47.1951588, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular - Av. Marginal 1824 #202152175
Data de início da fiscalização	26/05/2026
Data de término da fiscalização	26/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 15.302 - Descarte irregular - R. Pastor Paulo Leivas Macalão 701 (Cosmópolis)

Descarte irregular - R. Pastor Paulo Leivas Macalão 701

Limpeza Urbana



Endereço: Av. Guilhermina Kovalski, 03 - Parque Dona Esther, Cosmópolis - SP, 13155-450, Brasil. nº 03. . **CEP:** 13155-450 / **Cidade:** Cosmópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6257885, long=-47.187278, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular - R. Paulo Leivas Macalão 701 #202152159
--------------------	--

Data de início da fiscalização	26/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	26/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 15.303 - Descarte irregular - Av. Guilhermina Kovaleski (Cosmópolis)

Descarte irregular - Av. Guilhermina Kovaleski

Limpeza Urbana



Endereço: Av. Guilhermina Kovaleski, 20 - Parque Dona Esther, Cosmópolis - SP, 13150-000, Brasil. nº 20. . CEP: 13150-000 / Cidade: Cosmópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6273087, long=-47.18673, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular - Av. Guilhermina Kovaleski #202152117
Data de início da fiscalização	26/05/2026
Data de término da fiscalização	26/05/2026

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5


[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 15.305 - Descarte irregular - R. Monte Castelo (Cosmópolis)

Descarte irregular - R. Monte Castelo

Limpeza Urbana



Endereço: R. Monte Castelo, 2032 - Conj. Hab. Vila Cosmos, Cosmópolis - SP, 13150-000, Brasil. nº 2032. . **CEP:** 13150-000 / **Bairro:** Conjunto Habitacional Vila Cosmos / **Cidade:** Cosmópolis, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.6295858, long=-47.1835524, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular - R. Monte Castelo #202152116
Data de início da fiscalização	26/05/2026
Data de término da fiscalização	26/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2


[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 15.307 - Descarte irregular - Rua Quatro (Cosmópolis)

Descarte irregular - Rua Quatro

Limpeza Urbana



Endereço: R. José Antonio Tozelli, 597 - Parque dos Trabalhadores, Cosmópolis - SP, 13154-064, Brasil. nº 597. . **CEP:** 13154-064 / **Cidade:** Cosmópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6293328, long=-47.1789116, accuracy=13.653

Fiscalizado	Descarte irregular - Rua Quatro #202152115
--------------------	--

Data de início da fiscalização	26/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	26/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[SLU8.4] Não executar serviço de limpeza corretiva de deposições irregulares conforme plano operacional

Não Conforme

Unidade de Triagem

UNIDADE DE TRIAGEM COOPERATIVA LIXO NÃO - COSMÓPOLIS

Checklist: [Unidade de Triagem](#)

Sistema: [UNIDADE DE TRIAGEM COOPERATIVA LIXO NÃO - COSMÓPOLIS](#)



Endereço: 8RFR+WR, Cosmópolis - SP, 13150-000, Brasil. . CEP: 13150-000 / Cidade: Cosmópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6751873, long=-47.157989, accuracy=13.653

Fiscalizado	Unidade de Triagem - Cosmópolis #202152112
Data de início da fiscalização	26/05/2026
Data de término da fiscalização	26/05/2026
Observações Gerais	Foi informado que o convênio com a organização refere-se à entrega de material reciclável, sendo a área destinada à atividade mantida pela própria entidade.

Constatações (Unidade de Triagem)

[TRI5.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [TRI5.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11




Foto 12

ATT Cosmópolis

ATT RESÍDUOS VERDES E RCC - COSMÓPOLIS

Checklist: Aspectos Operacionais

Sistema: ATT RESÍDUOS VERDES E RCC - COSMÓPOLIS



Endereço: 9Q4M+3G, Cosmópolis - SP, 13150-000, Brasil. . CEP: 13150-000 / Cidade: Cosmópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.64482879638672, long=-47.21617126464844, accuracy=13.653

Fiscalizado	ATT Resíduos verdes e RCC - Cosmópolis #202152107
Data de início da fiscalização	26/05/2026
Data de término da fiscalização	26/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Aspectos Operacionais)

[OP2.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[OP2.0] Observações	ATT - Área de transbordo e triagem, recebimento de resíduos verdes e RCC. Localizada ao lado da ETE de Cosmópolis.

Fotos de [OP2.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

Novo Item Fiscalizado 15.542 - Coleta seletiva (Cosmópolis)

Coleta seletiva

Coleta de Resíduos

Fiscalizado	Coleta Seletiva - Cosmópolis #205250865
Data de início da fiscalização	26/05/2026
Data de término da fiscalização	26/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.1] Não realizar serviço de coleta em conformidade com as regras estabelecidas no plano operacional

Não Conforme

[COL3.1] Observações

Durante visita à Unidade de Triagem do Município, observou-se baixo recebimento de resíduos. Conforme informado pelos responsáveis, a coleta seletiva estaria sendo executada de forma limitada em razão da indisponibilidade de

peçoal para a
realização das rotas de
coleta.

Luis Felipe Ventura de Almeida
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 6 vezes - última modificação: 22/06/2026 09:00:11)

É base de:

[Auto de Notificação 241/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 630/2026 - Aprovação de relatório de fiscalização RSU - Cosmópolis](#)

[Ofício 1.530/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 459/2026 - RESÍDUOS](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/06/2026 10:33:45 Luis Felipe Ventura de Almeida D4 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 15.299..](#)

19/06/2026 10:53:48 Luis Felipe Ventura de Almeida D4 emitiu o [Auto de Notificação 241/2026](#) a partir deste documento.

22/06/2026 09:00:48 Luis Felipe Ventura de Almeida D4 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 273/2026** com o certificado **LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA** CPF 400.XXX.XXX-01 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Tramitação 1- 273/2026

22/06/2026 09:10

(Encaminhado)

Luis A. D4

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO ,

Favor encaminhar ao prestador (Carlos Alexander Campos - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente)

Atenciosamente,

—
Luis Felipe Ventura de Almeida

Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

22/06/2026 09:10:16

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (5) ➡