



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
654.017.860.444.484.765

Arespcj

CC

06/08/2026 16:27

Município

Monte Alegre Do Sul

· 19 3899-1911

CNPJ 52.846.144/0001-67

D4

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL

PRESTADOR: Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente e Diretoria de Serviços Públicos

Fiscalização das Condições Gerais da Prestação dos Serviços

Americana, agosto de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul

Prefeito: José Rafael Vezzan

Endereço: Avenida João Girardelli, 500

E-mail: gabinete@montealegredosul.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei de Ratificação nº 1.574/2011

1.2 PRESTADOR

Nome: Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Responsável legal: Thais Moreira Ferreira de Sá

Endereço: Rua Coronel Luis Leite, 266

E-mail: agricultura@montealegredosul.sp.gov.br

Nome: Diretoria de Serviços Públicos

Responsável legal: Hilário Piffer Junior

Endereço: Av. Rodrigo Otávio Teixeira, s/n

E-mail: servicopublico@montealegredosul.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Luis Felipe Ventura de Almeida – Analista de Regulação e Fiscalização

Gabriel Guidolin Bertola – Apoio Técnico

2.2 PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANEJO E LIMPEZA URBANA

Thais Moreira Ferreira de Sá - Diretora de Agricultura e Meio Ambiente

3. FISCALIZAÇÃO

Em 30/07/2026, foram realizadas inspeções de campo nos sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana para fiscalização das condições gerais da prestação dos serviços, conforme Resolução ARES-PCJ nº 370 de 21/12/2020.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. CONSTATAÇÕES

Área de transbordo de resíduos volumosos

Foi observado que, na área destinada à operação de transbordo de resíduos volumosos (Item 16.015), onde se encontra alocada uma caçamba do tipo roll-on, parte dos materiais estava depositada diretamente sobre o solo. Necessário a limpeza e organização da área, bem como a manutenção de capacidade disponível na caçamba, de modo a assegurar o correto acondicionamento dos materiais.

Destinação de resíduos verdes

Se observa a existência de área no Município onde ocorre a destinação de resíduos provenientes de massa verde (Item 16.124). Não foi identificada a existência de licenciamento do local para a destinação.

Em comparação à inspeção anterior, verificou-se uma redução na presença de resíduos de outras categorias, especialmente de resíduos volumosos no local.

5. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 670 de 10/12/2025.

A Tabela abaixo resume as não conformidades (NCs) novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
TRANSBORDO DE VOLUMOSOS - MONTE ALEGRE DO SUL	OP-2.1	Não manter condições adequadas de limpeza em instalação ou equipamento associado a prestação de serviço	Imediato

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS VERDES - MONTE ALEGRE DO SUL	DFI- 7.2	Destinar resíduos sólidos de forma ou em local sem licenciamento ambiental válido	Imediato
---	----------	---	----------

ANEXOS

Formulários de Fiscalização

Novo Item Fiscalizado 16.013 - Lago dos patos (Monte Alegre Do Sul)

Lago dos patos

Limpeza Urbana

Endereço: R. Dr. José Paiva Castro, 345-453 - Monte Alegre do Sul, SP, 13820-000, Brasil. nº 345-453. . CEP: 13820-000 / Cidade: Monte Alegre do Sul, São Paulo

Fiscalizado	Lago dos patos - Monte Alegre do Sul #211779501
Data de início da fiscalização	30/07/2026
Data de término da fiscalização	30/07/2026

Observações Gerais

Constatações (Limpeza Urbana)

[SLU8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [SLU8.0]

Foto 1

Foto 2



Foto 3




Foto 4

Novo Item Fiscalizado 16.014 - PEV Recicláveis (Monte Alegre Do Sul)

PEV Recicláveis

Coleta de Resíduos



Endereço: Praça Sebastião Carvalho, 35-67 - Monte Alegre do Sul, SP, 13820-000, Brasil. nº 35-67. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Fiscalizado PEV Recicláveis - Monte Alegre do Sul #211779498

Data de início da fiscalização 30/07/2026

Data de término da fiscalização 30/07/2026

Observações Gerais

Constatações (Coleta de Resíduos)

[COL3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [COL3.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4


Novo Item Fiscalizado 16.015 - Transbordo volumosos (Monte Alegre Do Sul)

Transbordo volumosos

TRANSBORDO DE VOLUMOSOS - MONTE ALEGRE DO SUL

Checklist: [Aspectos Operacionais](#)

Sistema: [TRANSBORDO DE VOLUMOSOS - MONTE ALEGRE DO SUL](#)



Endereço: R. Hermelindo Rodrigues Bueno, 01 - Mostardas, Monte Alegre do Sul - SP, 13820-000, Brasil. nº 01. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Fiscalizado	Transbordo de volumosos - Monte Alegre do Sul #211779499
Data de início da fiscalização	30/07/2026
Data de término da fiscalização	30/07/2026

Observações Gerais

Área onde se realiza operação de transbordo de resíduos volumosos, contando com a alocação de uma caçamba do tipo roll-on.

Constatações (Aspectos Operacionais)

[OP2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [OP2.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

[OP2.1] Não manter condições adequadas de limpeza em instalação ou equipamento associado a prestação de serviço

Não Conforme

[OP2.1] Observações

Observa-se que parte dos materiais não estava acondicionada na caçamba roll-on presente no local, encontrando-se depositada diretamente sobre o solo. Necessário a limpeza da área e a manutenção de

capacidade disponível na caçamba alocada, de modo a garantir o adequado acondicionamento dos materiais.

Fotos de [OP2.1]



Foto 1



Foto 2


Novo Item Fiscalizado 16.124 - Destinação de resíduos verdes (Monte Alegre Do Sul)

Destinação de resíduos verdes

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS VERDES - MONTE ALEGRE DO SUL

Checklist: [Destinação Final](#)

Sistema: [DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS VERDES - MONTE ALEGRE DO SUL](#)



Endereço: 79W4+29 - Mostardas, Monte Alegre do Sul - SP, 13820-000, Brasil. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374511, long=-47.3190492, accuracy=13.653

Fiscalizado	Destinação de resíduos verdes - Monte Alegre do Sul #212992800
Data de início da fiscalização	30/07/2026
Data de término da fiscalização	30/07/2026

Constatações (Destinação Final)

[DFI7.2] Destinar resíduos sólidos de forma ou em local sem licenciamento ambiental válido

Não Conforme

[DFI7.2] Observações

Não foi identificada a existência de licenciamento para a área. Em comparação à inspeção anterior, observa-se menor presença de resíduos de outras categorias, especialmente de resíduos volumosos, no local.

Fotos de [DFI7.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

Luis Felipe Ventura de Almeida
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 4 vezes - última modificação: 11/08/2026 08:39:37)

É base de:

[Auto de Notificação 299/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 853/2026 - Aprovação de relatório de fiscalização RSU - Monte Alegre do Sul](#)

[Ofício 2.024/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 556/2026 - RESÍDUOS](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/08/2026 13:19:21

Luis Felipe Ventura de Almeida **D4** emitiu o [Auto de Notificação 299/2026](#) a partir deste documento.

11/08/2026 08:41:25

Luis Felipe Ventura de Almeida **D4** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 343/2026** com o certificado **LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA** CPF **400.XXX.XXX-01** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 343/2026

11/08/2026 08:46
(Encaminhado)

Luis A. **D4**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**,

Favor encaminhar ao prestador
(agricultura@montealegredosul.sp.gov.br, servicopublico@montealegredosul.sp.gov.br, servicos@montealegredosul.sp.gov.br)

Att,

—
Luis Felipe Ventura de Almeida
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 1 vez - última modificação: 11/08/2026 08:47:16)

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**