Relatório de Fiscalização 356/2026

Acompanhe via internet em **https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/** usando o código:
381.917.872.320.846.678

Arespcj

CC

Município
Sorocaba
· 15 3238-2500
CNPJ 46.634.044/0001-74

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

20/08/2026 10:21

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DE SOROCABA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA

Verificação de Não-conformidades nos sitemas de água e esgoto

Americana, agosto de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Prefeito: Rodrigo Maganhato Manga

Endereço: Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3041 – Alto da boa Vista

Telefone: (15) 3238-2500

Código ARES: 60

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGAÇA

Endereço: Av. Pereira da Silva, 1285 – Jardim Isafer

Telefone: (15) 3224-5800

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

2.2 PRESTADOR

Kathine Martins Oliveira - Diretora Operacional de Infraestrutura e Logística (DOIL)

Vinícius Poppst - Gerente de Assuntos Regulatórios (GAREG)

3. FISCALIZAÇÃO

Em 23/07/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

A tabela a seguir exibe as não-conformidade constatadas durante a fiscalização:

SISTEMA	CÓDIGO	ITEM NÃO-CONFORMIDADE	PRAZO
ETA CERRADO	5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA CERRADO	5.21	Produtos químicos vencidos	Imediato
RESERVATÓRIO CENTRAL PARQUE	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT CENTRAL PARQUE	4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA VITÓRIA RÉGIA	5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA VITÓRIA RÉGIA	5.21	Produtos químicos vencidos	Imediato
RESERVATÓRIO SOROCABA 1	6.2	Ausência de identificação da área	Até 180 dias
RESERVATÓRIO SOROCABA 1	6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança (limpeza e pintura)	Imediato
EEAT SOROCABA 1	4.5	Ausência de identificação da área	Até 180 dias

ANEXOS


Novo Item Fiscalizado 15.932 - ETA VITORIA REGIA (Sorocaba)

ETA VITORIA REGIA

ETA VITÓRIA RÉGIA - SOROCABA

Checklist: Fiscalização na ETA

Sistema: ETA VITÓRIA RÉGIA - SOROCABA



Endereço: R. Antônio Silva Saladino - Parque Vitoria Regia, Sorocaba - SP, Brasil. . **Cidade:** Sorocaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.372533798217773, long=-47.00035095214844, accuracy=13.653

Fiscalizado	Vitoria regia #210792956
Data de início da fiscalização	23/07/2026
Data de término da fiscalização	23/07/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização	N/A

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Vista do laboratório



Foto 2 - Vista do laboratório



Foto 3 - Relatório de monitoramento



Foto 4 - Produtos químicos



Foto 5 - Produtos químicos



Foto 6 - Vista do gerador de dióxido



Foto 7 - Reator de ozônio



Foto 8 - Aplicação do ozônio



Foto 9 - Entrada de água bruta



Foto 10 - Floculadores



Foto 11 - Decantadores



Foto 12 - Bancada dos filtros



Foto 13 - Filtros



Foto 14 - Sopradores



Foto 15 - Aplicação de cal



Foto 16 - Tratamento de lodo



Foto 17 - Centrifugas



Foto 18 - Armazenamento de produtos quimicos



Foto 19 - Gás cloro



Foto 20 - Preparação de polímeros



Foto 21 - Sala de bombas dosadoras

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos Não Conforme

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Reagentes vencidos



Foto 2 - Reagentes vencidos

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Pontos de vazamento ao longo da tubulação



Foto 2 - Pontos de vazamento ao longo da tubulação



Foto 3 - Pontos de vazamento ao longo da tubulação


Novo Item Fiscalizado 15.933 - RESERVATÓRIO CENTRAL PARQUE (SAAE - SOROCABA)

RESERVATÓRIO CENTRAL PARQUE

RESERVATÓRIO CENTRAL PARQUE I - APOIADO

Checklist: Fiscalização no Reservatório

Sistema: RESERVATÓRIO CENTRAL PARQUE I - APOIADO



Endereço: Central Parque Sorocaba, Sorocaba - SP, 18051-005, Brasil. . **CEP:** 18051-005 / **Cidade:** Sorocaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.372533798217773, long=-47.00035095214844, accuracy=13.653

Fiscalizado	central parque #210792952
Data de início da fiscalização	23/07/2026
Data de término da fiscalização	23/07/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Identificação



Foto 2 - Casa de bombas



Foto 3 - Vista lateral



Foto 4 - Vista lateral



Foto 5 - Vista lateral



Foto 6 - Vista lateral

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

Fotos de RES6.3




Foto 1 - Foi encontrado vazamento no registro

Novo Item Fiscalizado 15.948 - ETA CERRADO (Sorocaba

ETA CERRADO

ETA CERRADO

Checklist: Fiscalização na ETA
Sistema: ETA CERRADO



Endereço: Av. Gen. Carneiro, 2001 - Jardim Magnolia, Sorocaba - SP, 18043-004, Brasil. nº 2001. . **CEP:** 18043-004 / **Cidade:** Sorocaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.372533798217773, long=-47.00035095214844, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA CERRADO #210792954
Data de início da fiscalização	23/07/2026
Data de término da fiscalização	23/07/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Cloro gás



Foto 2 - Cloro gás



Foto 3 - Lavador de gás



Foto 4 - Armazenamento de produtos químicos



Foto 5 - Calha Parshall de entrada



Foto 6 - Dosagem na entrada



Foto 7 - Floculadores



Foto 8 - Floculadores



Foto 9 - Floculadores



Foto 10 - Decantadores



Foto 11 - Decantadores



Foto 12 - Tratamento de lodo



Foto 13 - Tratamento de lodo



Foto 14 - Filtros



Foto 15 - Laboratório



Foto 16 - Laboratório



Foto 17 - Laboratório



Foto 18 - Laboratório



Foto 19 - Laboratório



Foto 20 - Floculadores



Foto 21 - Decantadores



Foto 22 - Centrifuga



Foto 23 - Filtros rápidos



Foto 24 - Filtros rápidos



Foto 25 - Bancadas de comando

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos Não Conforme

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Reagentes vencidos

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	N/A
[ETA-5.20] Observações	Possui dispensa de licença
[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Infiltrações nas paredes

Novo Item Fiscalizado 16.178 - EEAT CENTRAL PARQUE (Sorocaba)

EEAT CENTRAL PARQUE

EEAT CENTRAL PARQUE

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água

Sistema: EEAT CENTRAL PARQUE



Endereço: R. José Tótora, 1585 - Central Parque Sorocaba, Sorocaba - SP, 18051-005, Brasil. .
CEP: 18051-005 / **Bairro:** Central Parque Sorocaba / **Cidade:** Sorocaba, SP

Fiscalizado	EEAT Central Parque #214612245
Data de início da fiscalização	27/07/2026
Data de término da fiscalização	27/07/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Sala de painéis



Foto 2 - Sala de painéis



Foto 3 - Sala de bombas



Foto 4 - Conj moto bomba



Foto 5 - Casa de bombas



Foto 6 - Identificação

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 16.188 - RESERVATÓRIO SOROCABA I A (Sorocaba)

RESERVATÓRIO SOROCABA I A

RESERVATÓRIO SOROCABA I A

Checklist: Fiscalização no Reservatório
Sistema: RESERVATÓRIO SOROCABA I A

Fiscalizado	Reservatório Sorocaba 1 #214621570
Data de início da fiscalização	23/07/2026
Data de término da fiscalização	23/07/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área



Foto 2 - Vista lateral



Foto 3 - Vista da entrada



Foto 4 - Vista do fundo



Foto 5 - Fachada da unidade

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES6.14] Observações	Verificou-se grande acúmulo de umidade nas paredes dos reservatório devido à ausência de proteção/pintura externa

Novo Item Fiscalizado 16.189 - EEAT SOROCABA 1 (Sorocaba)

EEAT SOROCABA 1

EEAT SOROCABA 1

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água
Sistema: EEAT SOROCABA 1

Fiscalizado	EEAT Sorocaba 1 #214621772
Data de início da fiscalização	23/07/2026
Data de término da fiscalização	23/07/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização — N/A

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conj moto bomba



Foto 2 - Extintor



Foto 3 - Sala de painéis



Foto 4 - Conj moto-bomba



Foto 5 - Conj moto bomba



Foto 6 - Vista externa da unidade

[EEA4.5] Ausência de identificação da área — Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 16.190 - CAPTAÇÃO RIO SOROCABA (Cerquilho)

CAPTAÇÃO RIO SOROCABA

CAPTAÇÃO RIO SOROCABA

Checklist: Fiscalização na Captação Superficial
Sistema: CAPTAÇÃO RIO SOROCABA

Fiscalizado	Captação Vitória Régia - Rio Sorocaba #214622028
Data de início da fiscalização	23/07/2026
Data de término da fiscalização	23/07/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Bombas de sucção - tomada dágua



Foto 2 - Poço de sucção - tomada dágua



Foto 3 - Gradeamento - tomada dágua



Foto 4 - Rio Sorocaba



Foto 5 - Elevatória



Foto 6 - Peneiras rotativas



Foto 7 - Canaleta de água bruta



Foto 8 - Decantadores



Foto 9 - Decantadores



Foto 10 - Painéis



Foto 11 - Abrigo de bombas de recalque

(editado 4 vezes - última modificação: 21/08/2026 10:06:19)

É base de:

Auto de Notificação 309/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 892/2026 - Aprovação Relatório Sorocaba

Ofício 2.107/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 569/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/08/2026 09:08:04 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.933**..

21/08/2026 10:00:04 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 16.190**..

Tramitação 1-356/2026

21/08/2026 10:03

(Encaminhado)

Edilincon A. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO segue para dar prosseguimento

–

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/08/2026 10:03:14 E-mail para **vanessa@arespcj.com.br** E-mail entregue, lido (5)

21/08/2026 10:05:24 Edilincon Martins de Albuquerque D2 emitiu o Auto de Notificação 309/2026 a partir deste documento.